Д-ръ Густавъ Бенишке

АСИНХРОННЫЕ . ДВИГАТЕЛИ

ТРЕХФАЗНАГО ТОКА,

ихъ дъйствіе, испытаніе и расчеть.

Переводъ съ ивмецкаго издавія, пересмотр'вннаго и исправленнаго авторомъ, студемтовъ СПБ. Иолитехнич. Институте Голинца и Сухарева,

подъ редажціей преподавателя СПБ. Политехнич. Института инж.-алек. Г. А. ЖЮСТА.

Съ 113 фигурани въ текстъ

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. Тимирифів "Печатиній Трудъ", Праношный пер., 4, угодъ Мойкв. 1912.

Предисловіе автора.

Настоящая выша содержить теорію пидувціонныхъ двигателей трехфазнаго тока, безъ углубленія въ ен детали. Вслёдствіе этого удалось отвести больше мѣста раземотрѣнію условій работы и пенытанію машинь, вь то времи какь вопросы второстепенныя, какъ напр. выводъ коэффиціентовъ обмотки, опущены совершенно. Сдълано это потому, что на тысячу инженеровъ, имъющихъ дъло съ двигателями трехфазнаго тока, една встр'ячается одинъ, для котораго этотъ шыволь предстаиляль бы интересь, Поэтому коэффиціенты эти просто лаются готовыми (стр. 112). Для лицъ, интересующихся ихъ выводомъ, можно указать на книгу В. de la Тоит'а: "Мотент asynchrones" (Paris 1902) или Пеньась'а: "Der Drehstrommotor" (Berlin 1903), хотя съ введеніемъ многихъ кожффиніентовъ, встрічающихся въ послідней книгі, я не согласенъ. Расчеть двигателя затронуть настолько, насколько опъ становится необходимымъ для опредъленія нъкоторихъ велпчниъ, которыя невозможно получить непосредственно наъ оныта, и посколько это необходимо для расчета двигателя новаго тппа. Ради полноты въ последней главе приведент. также ходъ вполнъ независимаго расчета двигателя, котя вообще една ли кому-либо придется производить расчетъ, совершенно не пользуясь данными другихъ готовыхъ двигателей. Во всякомъ случат такой расчеть могъ бы быть произведенъ лишь тымъ, кто имфеть общирный опыть какъ по пецытанію, такъ и но расчету двигателей. При помощи книжной или устной передачи этого достигнуть нельзя. Для русскаго перевода, послѣдовавшаго съ моего согласія, я произвель нѣкоторыя еокращенія и дополненія, которыя войдуть также въ сл'єдуюшее ифменкое изданіе моей кинги.

Берлинь, Августь 1911 года.

Предисловіе къ русскому изданію.

Въ русской литературѣ по вопросу объ асвихронныхъ двигателяхъ трехфазнаго тока не имъется ни одной печатной книги, между тъмъ двигатели этого рода получили столь широкое распространеніе, что изучать дъйствіе ихъ приходится весьма общирному кругу техниковъ.

Изъ всёхъ книгъ на иностранныхъ языкахъ втому условно наиболёе удовлетворяетъ, по нашему мнёнію, книга Г. Бенишке, написанная на нёмецкомъ языкъ.

Однако изъ лицъ, интересующихся асинхронными двигателями, нѣмецкимъ языкомъ владѣеть относительно небольшое количество, а потому переводъ етой книги на русскій языкъ представляется весьма желательнымъ.

Авторъ быль настолько любевень, что предоставиль переводчикамъ свой трудъ въ переработанномъ, для предполагаемаго второго нъмецкаго изданія, видъ.

I. Minemes.

Декабрь, 1911.

Оглавленіе.

Вв	веденіе , •	,	1
ì.	. Основные законы	•	1
Пр	эницииъ дъйствія асмихронвыхъ двигателей.	8	2
2.	. Понятіе о вращающемся магвитномъ полъ		•)
3.	Трехфазное вращающееся поле		ă
	. Многополюсные двигатели, число оборотовъ		8
5.	Принципъ дъйствія асинхронняго двигателя		9
6.	Чиело періодовь тока въ роторъ и скольженіе		1 1
7.	Вращающій моменть и скольженіе		12
	Мансимальный вращающій моменть двигателя		15
9.	. Начальный вращающій моменть	_ :	20
	Неравномърность вращающего момента		25
11.	Вращающій моменть, вызываемый токами Фуко и гистерезисов	ъ	27
12.	Мощность и коэффиціенть полевнаго д'яйствія	. :	27
	Роторъ съ коротковаминутой обмоткой		32
14.	Важиваніе роды обмотокь статоровь и роторовь съ кольцами	. :	35
Kp	уговыя діаграммы	. :	51
15.	Асинхронный двигатель какъ трансформаторъ		51
	Діаграмма трансформатора при безьиндукціовной вагрузків.		52
	Круговая маграмма Гейланда		58
	Наибольній козффиціенть мощности		62
	Вращающій моменть и мощность		63
	Скольженіе		
21.	Наибольній вращающій моменть и наибольшая мощность		69
22.	Примъръ примъненія вруговой діаграммы		71
≢ у	окъ въ хедь двагателей и регудиреваніе числа оберетонь.	. •	73
23.	Пусковые расстаты		73
	Регулированіе числа оборотовъ		81
	вихредник файкии испеситальной услевих рабеты		82
	Асинхронная машина въ качествъ генератора		82
	Асинхронная машина въ начествъ тормана		88
27.	Каскадное включеніе асинхронных двигателей	. :	90

Оглавленіе,

		CTP.
Иc	вытаніе асинхронныхъ двигателей	94
28.	Измѣреніе электрической мощности и коэффиціснта мощности.	94
29.	Опредъденіе механической мощности и коэффиціента полезнаго	
	дъйствія	98
30.	Потери холостого хода	99
	Опредъленіе потерь въ мъди	104
	Намвреніе скольженін	105
33.	Измърение магнитнаго разсвиния	109
		12 4
P#	счеть всямхренных двигателей	110
34.	Расчеть магнитной индукціи	110
35.	Магнитодвижущая сила асинхроннаго двигателя	115
36.	Коэффиціенть разсвинія	118
37.	Вычисленіе магнитныхъ сопротивленій	120
38.	Наибольній ковффиціонть мощности; намагинчивающій токъ	124
39.	Влінніе междужелванаго пространства, зазора между зубцами и	
	чнела полюсовъ на свойства двигателя	126
40	Потери въ мъдв и потерн холостого хода; построение круговой	
	діаграммы по вычисленнымъ даннымъ двигателя	127
41.	Потери въ обмотив короткозамкнутаго ротора	131
	Приближенное вычисление коэффиціентовъ мощности и полезнаго дъйствія	
4 3.	Опредъление размъровъ проектируемаго двигателя	134

Д-ръ Гусгавъ Бенишке.

АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

трехфазнаго тока.

Введеніе.

1. Основные закоим.

При изложеніи этой книги мы будемъ предполагать везді, гді это не оговорено особо, синусоидальную форму кривой тока, эл.-дв. с. и магнитныхъ полей; такъ напр. токъ

$$i = I \sin \omega t$$

гдв $\omega = 2\pi c$, причемъ с есть число періодовь тока.

Миновенный зваченія будемь обозначать малыми буквами (i, e, z), амплитуды—заглавными буквами I, E, Φ, L , а дійствующія значеній курсивными латинскими буквами $(3, \mathcal{E}$ и т. д.).

При наложеніи предполагаются изв'єстными сл'єдующіє сосновные законы: соотношеніе между амплитудой и д'єйствующимъ эначеніемъ; напр.,

$$\mathfrak{F} = \frac{I}{\delta}$$
,

-гдѣ б нѣкоторый коэффиціенть, который для синусонды равенъ

$$\delta = \sqrt{2} = 1,414.$$

Въ случав перемвинаго тока законъ Ома справедливъ для мгновенныхъ значеній, т.-е.

$$i=\frac{e}{\tau}$$
.

Дъйствующоя же аначении связаны соотношениемъ

$$3 = \frac{\mathcal{E}}{\sqrt{r^2 + \omega^2 L^2}} = \frac{\mathcal{E}}{\sqrt{r^2 + (2\pi c L)^2}},$$

гдв L коеффиціенть самонняукцій. Знаменатель этой дроби носить названіе нолнаго сопримивленія, члеть же $\omega L = 2\pi c L$ бевваттааго (индуктивнаго) оопротивленія.

Магнитный потокъ Φ , охватываемый катушкой въ w витковъ, индуктируетъ въ ней электродвижущую силу, дъйствующее значеніе которой

$$\mathcal{E} = \frac{2\pi}{\delta} c w \Phi \cdot 10^{-8} = 4,44 c w \Phi \cdot 10^{-8}$$
 вольть.

Число магнитныхъ линій на единицу площади называется плотностью потока, или магнитной индукціей.

Потокъ Φ , охватываемый катушкой въ w витковъ, можетъ быть выраженъ черезъ токъ протекающій по катушкѣ и созлающій этотъ потокъ; именно

$$\Phi = \frac{0.4\pi Iw}{R},$$

гд* I выражено въ амперахъ, а R представляеть сопротивленіе магнитному потоку. Оно равно

$$R = \frac{l}{\mu, \bar{s}}$$

гдh l — длина пути магнитнаго потока, s — сhченhе магнитной пhпи, μ — магнитная проницаемость среды. Числитель дроби — $0.4\pi Iw$ называють, по аналогhи съ закономъ Ома, магнитолвижущей силой.

Если путь магнитныхъ линій состоить изъ отдёльныхъ послёдовательныхъ участковъ различнаго поперечнаго съченія или различной магнитной проницаемости, то общее магнитное сопротивленіе будеть:

$$R = \frac{l_1}{\mu_1 s_1} + \frac{l_2}{\mu_2 s_2} + \frac{l_3}{\mu_3 s_3} + \dots$$

Если же путь магнитных линій состоить изъ нѣсколькихъ параллельныхъ вѣтвей съ различнымъ магнитнымъ оопротивленіемъ, то магнитная проводимость $\frac{1}{R}$ всѣхъ путей выразится такъ же, какъ при развѣтвленіи токовъ, черезъ

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_8} + \dots$$

Откуда для двухъ параллельныхъ вѣтвей


$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Прииципъ дъйствія асинхронныхъ двигателей.

2. Понятіе о вращающемся магнитномъ полъ.

Если вращать постоянный магнить NS вокругь оси A, то мъдный дискъ B, расположенный противъ концовъ магнита на той же оси, придеть во вращательное движеніе въ томъ же направленіи.

Исходящія изъ полюсныхъ концовъ NS магнитныя линіи пронизывають дискъ, вслѣдствіе чего при вращеніи магнита въ дискъ индуктируются токи, направленіе которыхъ, но закону Ленца, таково, что они противодъйствують вращенію магнита. Если же, прикладывая внѣшнюю силу, вращать магниты, то и дискъ долженъ слѣдовать за магнитомъ. Такимъ образомъ получается механизмъ, гдѣ вращеніе одной части передается другой безъ всякой между ними механической связи. Передача движенія и работы происходить исключительно при помощи силовыхъ линій, исходящихъ изъ вращающагося магнита и пронизывающихъ даскъ.



Если осуществить вращение магнитнаго поля не вращениемъ магнитовъ, а какимъ-нпбудь другимъ способомъ, безъ посредства механической сиды, то получится двигатель.

Способъ созданія вращающагося магнитнаго поля безъ вращенія магнита впервые быль данъ Феррарисомъ. Простійшій способъ таковъ: два перемінныхъ тока сдвинутыхъ по фазі другъ относительно друга на 1/4 періода, т. е. на 90° (фиг. 2), пропускаются по катушкамъ, поміщеннымъ на желізномъ кольпів, какъ это представлено схематически на фиг. 3.


Въ моменть а токъ I имъеть свое наибольшее значеніе, въ то время какъ токъ II равенъ нулю. Токъ I намагничиваеть кольцо и образуеть съверный и южный полюсь, какъ

1#

показано на фиг. За. Если помъстить въ центръ кольца постоянный магнитъ из то онъ приметь указанное на фиг. положеніе.

Черезъ $^{1}/_{4}$ періода въ моментъ b токъ Π имветъ максимальное значеніе, а токъ Π равенъ нулю.

Направленіе магнитнаго поля для этого момента показано на фиг. 3b. По сравненію съ фиг. 3a оно, а за нимъ и магнить ns, повернулись на $^1/4$ окружности. Въ моменть c токъ Π —нуль, токъ же I достигаеть отрицательнаго максимальнаго значенія. Магнитное поле имъєть направленіе обратное направленію въ моменть a. Въ моменть d состояніе обратное сравнительно съ b, и т. д. Такимъ образомъ за одинъ періодъ тока магнитное поле, а съ нимъ и постоянный магнить, соверщаеть повороть на полные 360° . Переходъ между представленными



на фиг. 8 моментами совершается постепенно и непрерывно; напр. въ моменть g (фиг. 8) по объимъ обмоткамъ проходять одинавовые токи, и въ кольцъ образуется нъкоторое результирующее поле (фиг. 8 g). Подобнымъ образомъ въ любой моментъ магнитное поле является результирующимъ изъ полей, создаваемыхъ отцъльными токами.

Ясно, что постоянный магнить ns внутри кольца должень елѣдовать за вращеніемь поля, такь какь полюса его стремятся установиться въ направленіи силовыхъ линій.

Однако не только постоянный магнить, но и барабань изъ корошо проводящаго токъ металла, а также желъзный барабань, на которомъ наложена замкнутая на короткое обмотка изъ проводящаго металла, будутъ вращаться по тъмъ же причинамъ, по которымъ получалось вращеніе диска на модели

фиг. 1. Въ этомъ случав получается такъ называемый асинхронный двигатель. Какъ послъдній долженъ быть устроенъ въ цъляхъ наплучией работы мы увидимъ впослъдствіи.


Сначала мы разсмотримъ полученіе, им'вющаго на практик'в наибольшее значеніе, трехфазнаго вращающагося поли.

Та часть двигателя, къ которой подводится перемънный токь создающій поле называется статоромъ, ибо обычно она является неподвижной, часть же, вращаемая магнитнымъ полемъ, будь то магнить или барабанъ съ обмоткой, называется роторомъ.

3. Трехфазное вращающееся поле.

Если предположимъ, что перемѣнные токи, создающіе вращающееся поле, измѣняются по закону синусовъ, и, если отдѣльныя поля, создаваемыя токами, однородны и полностью накладываются другъ на друга въ пространствѣ занимаемомъ роторомъ, то для полученія характера результирующаго поля слѣдуетъ сложить ординаты сдвинутыхъ другъ относительно друга на 90° синусоидъ (фиг. 4).

Магнитныя поля, соотв'ьтствующія отрицательнымъ значеніямъ кривыхъ тока, должны быть отложены въ положительную сторону (пунктирныя линіи), такъ какъ мы разсматриваемъ лишь строеніе вращающагося поля независимо отъ направленія вращенія. Такимъ образомъ получается кривая Ф,




Фиг. 1


которая указываеть, что результирующее поле не постоянно, а пульсируеть между значеніями (и D. Эти пульсиціи повышають потери на токи Фуко и на гистерезись, а также вызывають неравном'врность вращающаго момента, всл'ядствіе чего ихъ стараются устранять. Въ двигателяхь же отд'яльныя ноля неоднородны и накладываются другь на друга не полностью (фиг. 3 и 6). Впосл'ядствій (глава 35) мы увидимъ, что при н'якоторомъ идеальномъ распред'яленій отд'яльныхъ полей получается такое вращающееся поле, которое им'ясть въ различные моменты одинаковую интенсивность и вращается съ равном'ярной скоростью. Въ техник'я прим'яняются преимущественно трехфазные асинхронные двигатели, а потому мы и займемся, главнымъ образомъ, трехфазными вращающимися полями. Аналогичную обмотк'я фиг. 3, но для трехфазнаго тока, представляеть—фиг. 6.

Трехфазный токъ имъеть то преимущество, что несмотря на существование шести концовъ обмотки, требуеть только трехъ подводящихъ токъ проводниковъ. Это понятно изъ

фиг. 5, гдѣ, напр., въ моменъ a $i_2 = (i_1 + i_3)$, въ моменть $b - i_1 = (i_2 + i_3)$ и въ моменть c $i_3 = (i_1 + i_2)$; такъ п въ каждый другой моменть.



Другими словами въ каждый моменть одинъ токъ является обратнымъ для двухъ другихъ. Для этого необходимо, чтобы обмотки были соединены между собою опредъленнымъ образомъ, именно такъ, чтобы каждый изъ 3-хъ проводовъ былъ соединенъ симметрично съ двумя другими. Соединеніе производится по схемѣ фиг. 7 или 8.




Первое называется — соединеніемъ эв вадой, второе треугольникомъ.

При кольцевой обмоткъ, какъ это представлено на фиг. 3, 6, 7, 8 потокъ статора замыкается главнымъ образомъ черезъ роторъ, благодаря тому, что воздушный зазоръ между ними дълается возможно малымъ и самая обмотка укладывается въ каналахъ.

Если вынуть роторь изъ статора, то магнитныя линіп будуть главнымъ образомъ проходить въ кольцѣ и взаимно уничтожаться.


Въ подобной обмоткъ и при вставленномъ роторъ значительная часть спловыхъ линій замыкается помимо ротора черезъ воздухъ или кожухъ статора. Это магнитное разсъяніе значительно меньше при барабанныхъ обмоткахъ.

На фиг. 9 (а и b) изображено распредъленіе магнитнаго поля для барабанной обмотки двухфазнаго тока. Магнитныя линіи, создаваемыя объими катушками обмотки І должны избрать путь, указанный пунктирными линіями, даже и вътомъ случав, если роторъ вынуть, ибо обмотка охватываеть не желазное кольцо, какъ на фиг 3, а охватываеть про-



странство, занимаемое роторомъ. Такой же путь избирають и маєдитныя лини создаваемыя обмоткой II, но перпендикулярно къ первымъ. Катушки обмотокъ заходить одна за другую, для того чтобы достичь наложенія полей, такъ какъ только въ такомъ случа в возможно образованіе вращающагося поля,

Выполнить обмотку по схемѣ 9а, однако, невозможно, такъ какъ въ такомъ случаѣ невозможно было бы вставить ротора



Поэтому внѣшніе соединительные проводники должны быть отогнуты въ сторону и размѣшены по торцевож поверхности статора, какъ показано на фиг. 9b. частей

сти статора имбеть мбсто только тогля, если съчение желъза. сердечника его слишкомъ мало. Для размѣшенія возможно большаго числа витковъ, каждая катушка состоить изъ нъсколькихъ частей, укладываемыхъ въ отлъльные каналы, Φ иг, 10b изображаетъ барабанную обмотку трехфазнаго двигателя, глъ каждая катушка состоить изъ лвухъ частей, Фиг. 11 изображаетъ дъйствительно выполнению обмотку, причемъ каждая катушка состоить изъ четырехъ

Значительная магнитная утечка на вибшней поверхно-




Фиг 11

4. Многополюскые двигатели; число оборотовъ

Всё схематически разсмогренные до сихе поръ двигатели были двухполюсные, такъ какъ въ нехъ магнитныя лини выходили изъ одной половины статора и входили въ другую, какъ будто имёлись вращающеся сёверный и южный полюса. То же будеть и въ случат барабаннаго ротора; выходящи изъ статора магнятныя линіи входять въ одну половину барабана и выходять изъ другой. Напр., на фиг. 9 верхняя половина образуеть одинъ полюсь, нижняя другой. Каждая нара полюсовъ состоить изъ столькихъ группъ катушекъ, сколько имёстся фазъ, при двухфазномъ токъ, слёдовательно, изъ двухъ (фиг. 9), а при трехфазномъ – изъ трехъ группъ (фиг. 10).

Представимъ себѣ кольцо статора, фиг. 10b, въ одномъ мѣстѣ разрѣзаннымъ, напр. въ А, и разогнутымъ въ полукругъ и приложимъ къ нему совершенно такой же полукругъ, тогла получимъ четырехполюсный статоръ, фиг. 12, такъ какъ магнитныя линіи входять въ двухъ и выходять въ двухъ мѣстахъ. Соотвѣтственно этому получается четыре поля, изъ которыхъ каждыя два образують пару полюсовъ Эти поля вращаются около оси двигателя такъ, что въ тече-



Фиг. 12

ніе одного періода тока поворачиваются на одну пару полюсовъ, какъ и раньше при двухполюсномъ двигателѣ; въ данномъ

елучав повороть будеть на 180° . Одному полному обороту еоотвътствуеть поэтому два періода тока. Такимъ образомъ, число оборотовъ n_1 вращающагося поля въ единицу времени (въ секунду) мы получимъ, если число періодовъ тока статора раздвлимъ на число паръ полюсовъ p:

$$n_1 = \frac{c_1}{p}$$

или, что то же самое, число перемѣнъ тока $2c_1$ на число полюсовъ 2p.

Какъ мы увидимъ поэже роторъ ненагруженнаго двигателя, подобно магниту ns фиг. 3, вращается вмъсть съ полемъ и лишь нъсколько отстаеть оть него благодаря тренію въ подшиникахъ и о воздухъ, поетому теоретическое число оборотовъ ротора равняется числу оборотовъ поля n₁. Если напр. подвести къ четырехполюсному двигателю токъ въ 50 периодовъ (или 100 перемънъ), то его теоретическое число оборотовъ равно 25 въ секунду или 1500 въ минуту.

Принципъ дъйствия аспихроннаго двигателя.

Вернемся къ фиг. 3, глѣ постоянный магнитъ находится во вращающемся полѣ. Какъ уже упомянуто, онъ долженъ вращаться вмѣстѣ съ полемъ, такъ какъ полюса его постоянно устанавливаются въ направленіи силовыхъ линій. Его вращеніе, слѣдовательно, синхронно съ вращеніемъ магнитнаго поля. Такого рода двигатель называется с и н х р о н н ы мъ.


Обратно, если не пускать токъ въ обмотку кольца, а вращать магнить механической силой, то по закону Ленца въ объихъ обмоткахъ индуктируются токи, противодъйствующіе движенію; относительное измѣненіе этихъ токовъ во времени показано на фиг. 2.

Такой механизмь, слѣдовательно, является генераторомь, дакощимь двухфазный перемънный токь. Если обмотка сдълана, какъ на фиг. 7 или 8, то получается трехфазный перемънный токь.

Если пом'єстить во вращающееся магнитное поле барабань изъ желіваныхъ круглыхъ листовь, то онъ не будеть вращаться, такъ какъ въ немъ не будеть магнитныхъ полюсовъ, которые стремились бы установиться въ направленіи магнитныхъ линій Для того, чтобы барабанъ могь притти во вращене, необходимо было бы, чтобы этоть сорть желіва обладалъ способностью сохранять значительный остаточный магнитизмъ, дабы въ немъ могли образоваться хоть слабые полюса,

Вращеніе могло бы получиться и въ такомъ случав, если въ массъ жельза барабана образовались бы достаточной силы токи Фуко, которые могли бы вызвать вращеніе по той же причинъ, какъ на фиг. 16. Но силы, получаемыя по объимъ этимъ причинамъ, практически такъ малы, что не могутъ быть приняты во вниманіе.

Но если наложить на желѣаный барабанъ короткозамкнутую обмотку изъ мѣдной проволоки (фиг. 18), то получается прак-



Фир. 13.

тически пригодный вращающій моменть, потому что вращающееся магнитное поле рѣжеть обмотку барабана и индуктируеть въ ней токи, которые, какъ на фиг. 1, получають такое направленіе, что стремятся задержать вращеніе поля. Такъ какъ они этого сдѣлать не могуть, то самъ барабанъ долженъ начать вращаться вмѣстѣ съ полемъ. Но его вращеніе не синхронно съ послѣдвимъ, какъ нь разсмотрѣнномъ случаѣ съ постояннымъ магнитомъ. Если бы вращеніе совпадало точно съ пращеніемъ

поля, то въ обмоткъ ротора не индуктировалось бы никакихъ токовъ, такъ какъ тогда не было бы перервашванія силовыхъ лпній проводниками обмотки. А, сл'ядовательно, въ такомь случа в вращающий моменть быль бы равень нулю. Однако треніе, существующее при всахъ обстоятельствахъ, даже при отсутстви нагрузки, вызвало бы отставание ротора отъ магнитнаго поля. Какъ только начинается отставаніе ротора, такъ обмотка начинаеть ръзать силовыя линіи, въ ней индуктируются токи и оть взаимодійствія ихъ съ полемъ получается вращающій моменть. Такой двигатель, следовательно, имееть стремление по возможности догнать вращающееся поле, но никогда этого сдълать не можеть, т.-е. никогда не достигаеть синхронизма. Поэтому такой двигатель есть асинхронный двигатель, роторъ котораго вращается медленеве поля. Такь какь моменть является следствјемъ индуктируемаго въ обмоткъ ротора тока, то онъ можетъ быть названь также индукціоннымъ двигателемь. Отставаніе скорости ротора отъ скорости поля называется скольженіемъ ротора,

Изъ только что сказаннаго вытекаеть, что вращающій моменть и скольженіе находятся въ тъсной связи между собою. Къ такому же выводу мы пришли бы и изъ основного закона о взаимодъйствін проводника съ токомъ, движущимся въ магнитномъ полъ параллельно самому себъ и перепендикулярно къ направленію магнитныхъ линій,

Сила взаимодъйствія въ каждый моменть пропорціональна току и магнитному полю. Съ такимъ фактомъ мы и имъемъ здъсь дъло. Въ короткозамкнутой обмоткъ возникають токи вслъдстве пересъченія витковъ ся вращающимся полемъ. Взаимодъйствіе этихъ токовъ съ полемъ выражается въ полученіи силы тяги на окружности ротора, приложенной къ проводникамъ обмотки по всей длинъ желъза ротора и направленной по касательной къ ротору.

Сила тяги, умноженная на радіусь ротора, даеть нращающій моментъ.

При холостомъ ходѣ двигателя, кргда вращающій моменть преодолѣваєть только треніе въ подшинникахъ и о воздухъ, роторь нращаєтся со скоростью незначительно меньшей, чѣмъ скорость поля; скольженіе ротора въ магнитномъ полѣ такое, какое нужно для полученія въ обмоткѣ ротора тока достаточнаго для созданія необходимой силы тяги, способной преодолѣть треніе.

При нагрузкъ двигателя, вращение ротора замедляется, т -е. скольжение увеличинается. Велъдствие этого короткозамкнутая обмотка переръзываеть большее число магнитныхълиній, индуктируемый токъ усиливается, а съ-нимъ и сила тяги.

Особенностью асинхроннаго двигателя является, следовавательно, то, что скольжение его темъ больше, чемъ больше онъ нагружается.

6. Число періодовъ тока въ роторъ и скольженіе.

Если ω_1 угловая скорость вращенія поля, а ω_2 ротора. то скольженіє опредѣлится такъ;

$$s = \frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega_1} - 1 - \frac{\omega_1}{\omega_2}.$$

т.е. представляеть отношеніе разности скоростей $\omega_i - \omega_2$ (относительной скорости) къ скорости вращенія поля.

При неподвижномъ ротор $\hat{\mathbf{b}}$ $\omega_2 = 0$ и, следовательно, сколь женіе s-1.

Для другого крайняго случая, именно, когда роторъ вра щается синхронно съ полемъ, $\omega_i' = \omega_2$, скольжение s = 0,

Угловая скорость ни что иное, какъ число оборотовъ въ секунду умноженное на 2π .

Если n_1 обозначаеть число оборотовъ вращающагося поля, n_2 — число оборотовъ ротора, то получится:

$$\omega_1 = 2\pi n_1$$
, $\omega_2 = 2\pi n_2$.

ткуда слѣдуетъ, что

$$s = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \qquad \dots \qquad \dots \qquad \dots$$
 (3)

$$u_2 = n_1 (1-s) \dots \dots \dots (4)$$

Обычно скольжение ужножають на 100, т.-е. выражають въ процентахъ Важно также соотношеніе между числомъ періодовъ c_1 первичнаго, подводимаго въ статоръ, тока и числомъ періодовъ c_2 вторичнаго, индуктируемаго въ обмоткъ ротора. тока.

Когда роторъ стоить, токъ въ немъ имѣетъ то же число періодовь, какъ и первичный, такъ какъ тогда двигатель отличается отъ трансформатора только внашней формой.

Въ другомъ крайнемъ елучав, когда роторъ вращается синхронно съ полемъ, магнитныя линіи имъ не перерванваются и число періодовъ тока въ немъ равно нулю. Во всёхъ другихъ случаяхъ с₂ лежитъ между этими предвлами. Разсмотримъ двух полюсный двигатель фиг. З и 9, гдв поле во время одного періода первичнаго тока совершаетъ полный оборотъ. Въ этомъ случав число періодовъ равно числу оборотовъ поля

$$c_1 = n_1$$

Если роторъ отстанеть оть поля въ секунду на одинъ оборотъ, то число періодовъ вторичнаго тока равно единидъ; если онъ отстанеть на два оборота, то число періодовъ равно 2 и т. д. Слъдовательно число періодовъ ротора равно разности числь оборотовъ вращающагося поля и ротора

$$c_2 := n_1 \quad n_2$$

Изъ двухъ последнихъ равенствь следуеть

$$\frac{c_2}{c_1} = s$$
 или $c_2 - c_1 s$, (5)

т.-е. число періодовъ тока ротора равно произведенію числа періодовъ тока, подводимаго къ статору, на скольженіе. Это справедливо также и для многополюснаго двигателя, такъ какъ

$$c_1 = p n_1$$
 if $c_2 = p (n_1 - n_2)$,

адёсь р число паръ полюсовъ двигателя.

Откуда опять вытекаеть равенство (5)

7. Вращающій поменть и скольженіе.

Возвратимся къ механизму, изображенному на фиг. 1, и выведемъ одно важное механическое соотношеніе.

Обозначимъ черезъ *М* вращающій моменть, передаваемый чагнитнымъ полемь сь одной вращающейся части на другую. По закону механики мощность, которую вращающееся поле должно передать ротору, выразится такъ

гдѣ ω_1 угловая скорость вращающагося поля. Мощность же дъйствительно передаваемая ротору равна

$$W_2 - \omega_2 M \quad . \quad (7)$$

гдѣ 💩 угловая скорость вращенія ротора.

Если пренебречь всеми прочими побочными явленіями, то W_2 , т.-е. работа произведенная дискомь въ единицу времени, отличается оть W_1 лишь на величину потерь въ самомъ диекъ.

Въ механическихъ передачахъ эта потеря состоить изъ потерь на треніе, при электромагнитной передачь же— изъ потерь на тепло Джоуля оть токовъ индуктируемыхъ въ дискъ.

Назовемъ эту потерю въ единицу времени черезъ V_{\bullet} тогда

$$V = W_1 - W_2 - (\omega_1 - \omega_2) M (8)$$

Въ етомъ соотношеніи, выведенномъ на основаніи чисто механическихъ соображеній, ничто не измѣнится, будеть ли вращающееся поле создаваться вращающимся ностояннымъ магнятомъ или способами описанными въ главѣ I и II; отсюда слѣдуеть, что всѣ дальнѣйшія уравненія справедливы также для всякаго асинхроннаго двигателя.

Изъ равенствъ (2) и (8) слъдуеть

$$V = s\omega_1 M$$
, (9)

а изъ равенства (6)

$$V = sW_1 \ldots \ldots \ldots (10)$$

Это соотношение указываеть, что тепловыя потери енерги въ цъпи ротора получаются умноженіемъ переданной ротору мощности на скольжение.

Изъ равенствъ (8) и (10) имћемъ

$$V = s \ (V + W_2)$$
 или
 $V = \frac{s}{s} W_2 \dots \dots \dots (1$

Посредствомъ етого выраженія можно вычислить потери въ дѣпи ротора по отдаваемой роторомъ мощности и скольженію.

Потеря энергіи на тепло Джоуля можеть быть выражена черезь ваттное сопротивленіе ротора r_2 и силу тока вы немъ δ_{\bullet} :

 $V = r_2 \vartheta_2^2$. . . (12)

для однофазной обмотки.

И

$$V = m r_2 \vartheta_2^2$$
 (13)

для т-фазной обмотки.

Изъ равенствъ (9) и (13)

$$M = \frac{m r_2 \delta_2^2}{\omega_0 s} \qquad (14)$$

Согласно страницѣ 11, $\omega_i = 2\pi n_1$ и по стр. 9

$$n_1 = rac{c_1}{p}$$
, откуда

$$\omega_1 = \frac{2\pi c_1}{p} \quad . \tag{15}$$

Гогда равенство (14) преобразуется въ

или, вводя снова уравненіе (13),

$$M = \frac{pV}{2\pi c_1 s} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (17)$$

Если r — выражено въ омахъ, \mathfrak{I}_2 въ амперахъ и, значить, Γ — въ ваттахъ, то вращающій моменть M — въ ватть секунтахъ (Джоуляхъ).

Для перевода въ лошадиныя силы, нужно раздълить на 786:

$$M = \frac{1}{736} \cdot \frac{pV}{2\pi e_1 s}$$
 nom, c . . . (18)

Для перевода въ клг.-метры послѣднее равенство нужно умножить на 75;

$$M = \frac{75}{736}$$
, $\frac{pV}{2\pi c_1 s} = 0.0162 \frac{pV}{c_1 s} \text{ km}$, mtp. . . . (19)

Когда роторъ стоитъ, то s-1, слѣдовательно вращающий моментъ при пускъ въ ходъ

$$M_a = 0.0162 \frac{pV}{C}$$
 (20)

Раздѣливъ это выраженіе на радіусь $\frac{d}{2}$ (въ метрахъ), получимъ силу тяги при пускѣ въ ходъ

$$F = 0.0162$$
 . $\frac{pV}{-\frac{d}{d}}$ Ref. (21)

8. Максинальный вращающій моженть двигателя.

Изложенныя уже въ \S 5 разсужденія показали, что вращающій моменть зависить оть скольженія. Изъ равенст. (16) эта зависимость еще не вполив видна, такъ какъ \mathbb{Z}_2 само зависить оть скольженія. Поотому выразимъ сперва \mathbb{Z}_2^1 въ функци оть скольженія.

Передача энергін отъ статора къ ротору совершается при помощи вращающагося магнитнаго поля, переходящаго изъ статора въ роторъ, т.-е. общимъ потокомъ Φ . Этотъ потокъ индуктируетъ въ обмоткъ ротора эл. дв. силу E_2 , которая, по законамъ перемънныхъ токовъ, равна

$$\mathcal{G}_{2i} \equiv \frac{2\pi}{V_2} c_2 w_2 \Phi \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ (22),$$

если принять поле еинусоидальнымъ. Здѣсь c_2 —число періодовъ тока въ ротор*, w_2 —число вптковъ обмотки его на фазу По другому основному закону им*емъ

$$S_2^2 = \frac{\mathcal{E}_{2i}^2}{r_2^2 + (2\pi c_2 L_2')^2} \qquad (28)$$

гд \mathbb{L}'_2 —коэффиціенть самонндукцін, соотв'єтствующій вторичному полю разс'єянія 1).

$$M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} + i_2 r_2 = 0$$
(1)

причемь M обозначаеть коэффиц. взаимоиндукции, а L_2 —коэфф. само индукции всей вторичной цёпи. Послёдній состоить изь самоиндукции L_{ij} тёхъ спловыхъ линій, которыя сцёпляются съ вервичнымь токомъ (соотивленующимь вторичному фиктивному полю) и самоиндукціи L_i . Тёхъ линій, которыя спёпляются лишь съ вторичнымь токомъ, τ -е линій вторичнаго потока разсёнція. Вибшей самоиндукцій мы пе при нимаємъ во вниманіе, такъ какъ при нормальной работь двигателя ова не существуєть (C_M , на сбъромы).

 $^{^{1}}$) Эл. дв силу E_{2i} не надо смѣливать съ такъ наз вторичной эл.-дв. силой E_{2} Послѣдния индуктируется не общимъ полемъ Φ , а вторичнымъ полемъ Φ_{2} Это ясно изъ слѣдующаго: уравнене напряженій цѣни вторичнаго тока i, индуктируемаго первичнымъ токомъ i будеть

Вставляя сюда значеніе \mathcal{E}_{2i} изъ форм. (22), получимъ:

$$g_{_{2}}^{^{2}}-\frac{2\,\pi^{2}c_{_{2}}^{2}w_{_{2}}^{2}\varPhi^{2}}{r_{_{2}}^{2}+(2\,\pi\,c_{_{2}}L'_{_{2}})^{2}}$$

Вставивъ значение c_2 изъ форм. (5), получимъ

$$g_2^2 = \frac{2\pi^2 c_1^2 s^2 w^2 {}_2 \Phi^2}{r_2^2 + s^2 (2\pi c_1 L'_2)^2}$$

Теперь для вращающаго момента получаемъ

$$M = \pi m p w_2^2 \Phi^2 \frac{r_2^2 c_1 s}{r_2^2 + s^2 (2\pi c_1 \overline{L'_2})^2} . . . (24)$$

Изъ этого выраженія видно, что вращающій моменть пропорціоналенъ числу паръ полюсовь p, квадрату витковъ ротора и квадрату потока.

Общій потокъ Φ не равенъ потоку Φ_1 , создаваемому обмоткой статора, т. к. часть послѣдняго проходить мимо ротора, не пронизывая его обмотки. Положимъ, что

$$\frac{\Phi_1}{\Phi} = \gamma, \ldots (2\delta)$$

гдж ү--коэффиціенть, зависящій оть первичнаго разсжянія.

Тогда уравнение напряжений будеть;

$$M\frac{di_2}{dt} + L_2 f \frac{di_2}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} + i_2 r_2 = 0 \dots$$
 (2)

Оба первые члена дають вмъсть эл.-дв. силу e_2 , эффективная величина которой есть G_2 , и которая индуктируется общимъ полемъ Φ Сдвигъ фааъ между этой эл.-дв. силой и вторичнымъ токомъ будетъ

$$\mathrm{tg}\, \psi = rac{2\pi c_2 \, L_2'}{r_2} \, (\mathrm{cp.} \, \, \mathrm{rg.} \, \, 16, \, \, \mathrm{фиг.} \, \, 69).$$

Наобороть первые три члена равенства (1) дають эл.-дв. салу ϵ_2 , эффективная величина которойесть \mathfrak{S}_2 . Изъ этой эл.-дв. силы получается вторичная сила тока, въ отличе отъ равен. (23), какъ $\mathfrak{S}_2 = \frac{\epsilon_2}{r_2}$ и сдвигь фавъ между вторичнымъ токомъ и этой эл.-дв. силой нуль на самомъ дълъ многіе авторы исходить изъ той эл. дв. силы, которая индуктируется вторичнымъ полемъ. Но такой методъ не дветь правильнаго предотавления, такъ какъ магнитную связъ статора съ роторомъ представляеть поле \mathfrak{P}_1 , а не вторичное \mathfrak{P}_2 , которое лишь частью сцъпляется со статоромъ. Исходя изъ вторичнаго поля \mathfrak{P}_2 и эл.-дв силы \mathfrak{E}_2 нельзя также сдълать заключенія о важной зависимости вращающаго момента отъ вторичной самоиндукціи L'_2 , которая показана въ лашнъйшемъ.

По основному закону

$$\varPhi_{\mathbf{i}} = \frac{\sqrt{2}\mathcal{E}_{\mathbf{i}}}{2\pi c_{\mathbf{i}}w_{\mathbf{i}}} \,.$$

Если ввести оба последнія выраженія въ уравненіе (24), получимъ

$$M = \frac{mp \, w_2^2 \, \mathcal{E}_1^2}{2 \pi \, w_1^2 \, r_2^2} \cdot \frac{r_2 s}{c_1 [r_2^2 + s^2 \, (2 \pi \, c_1 L'_2)^2]} \cdot \dots (26)$$

Такимъ образомъ вращающій моменть, при прочихъ равныхъ условіяхъ, пропорціоналень ква рату первичной эл.-дв. силы, но тѣмъ меньше, чѣмъ больше число періодовъ первичаго тока. Сложнѣе зависимость M отъ величинъ r_n s и L'_2 . Разсмотримъ, поэтому, подробнѣе эти зависимости, и главнымъ образомъ наслѣдуемъ имѣеть ли вращающій моменть максимумъ для какого-либо скольженія. Для нахожденія максимума возьмемъ производную отъ M по s и приравняємъ ее нулю. Для упрощенія соединимъ сперва всѣ величины, не содержащія s въ одинъ коэффиціентъ C и раздѣлимъ числитель и знаменатель на s, тогда

$$\begin{split} M &= C \cdot \frac{1}{\frac{r_2^2}{s} + s (2\pi c_1 L'_2)^2} \\ \frac{dM}{ds} &= -C \frac{\left[-\frac{r_2^2}{s^2} + (2\pi c_1 L'_2)^2 \right]}{\left[\frac{r_2}{s} + s (2\pi c_1 L'_2)^2 \right]^2} = 0. \end{split}$$

Такъ какъ анаменатель не можетъ быть безконечно большимъ, го числитель долженъ быть нулемъ. Отсюда получаемъ уеловіе для максимума:

Такимъ образомъ вращающій моменть достигаеті максимума тогда, когда скольженіе равно отношенію ваттнаго еспро тивленія обмотки ротора къ безваттному сопротивленію ея, ноотнесенному къ числу періодовь первичнаго тока, которое предполагается постояннымъ. Этоть максимумъ наступаеть при тѣмъ большемъ скольженія, т.-е. при тѣмъ меньшемъ числѣ оборотовъ, чѣмъ больше отношеніе ваттнаго сопротивленія ротора къ его безваттному сопротивлєнію. Принявъ во вниманіе уравненіе 5, получимъ условіе максимума въ такомъ видѣ:

$$2\pi c_1 L'_2 = 1 \qquad \qquad \dots \qquad (28)$$


т.-е. вращающій моменть достигаеть максимума, когда безнаттное сопротивленіе, соотв'ятствующее вторичному полю разс'янія, равняется ваттному еопротивленію ротора. По уравненію (23) получаемъ сдвигъ фазъ между вторичнымъ токомъ и эл.-дв. силой \mathfrak{G}_{2i}

$$tg\,\delta = \frac{2\pi e_3 L_2'}{r_2} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (29)$$

Сопоставляя это выраженіе съ условіемъ максимума для вращающаго момента (28), видимъ что максимумъ для M наступаєть тогда, когда $\operatorname{tg} \mathfrak{d} = 1$, т.-е. когда тангенсъ угла сдвига фазъ между токомъ и эл. дв. силой \mathfrak{d}_{\bullet} , равенъ единицѣ.

Подставивь выражение (27) въ формулу (26), получимъ выражение для наибольнаго значения вращающаго момента

Въ ето выражение совствить не входить сопротивление r_2 ; слъдовательно наибольшее значение вращающаго момента не зависить отъ еопротивления ротора; оно зависить, при прочихъравныхъ уеловияхъ, отъ самоиндукци, соотвътствующей полю разсъяния ротора. Но величина ваттнаго сопротивления входить въ общее выражение для



Фиг. 14. Вращающій моженть двигателя при различныхъ сопротивленіяхъ въ роторъ.

гращающаго момента (ур. 26), что даеть намъ право сдълать наключеніе, что величина сопротивленія вліяеть лишь на то, при какомъ скольженіи вращающій моменть принимаеть ма кси мальное значеніе. Это подтверждается кривыми зависимяюсте вращающаго момента (фиг. 14) отъ величины скольженія для

четырехъ различныхъ сопротивленій r_2 , причемъ всb остальные факторы, въ особенности L'_{2} , постоянны. Практически это осуществляется выпючениемъ соотвътствующаго сопротпвленія въ цъпь ротора. На оси абсписсъ отложены скольжение и числа оборотовъ шестиполюснаго двигателя. Значение ваттныхъ еопротивленій, для которыхъ начерчены кривыя, указаны на посл'ядникъ. Изъ кривыкъ ясно, что котя они и различны, но во всъкъ ихъ максимальныя значенія вращающаго момента одинаковы Но скольженія, при которыхъ наступають максимумы врашающаго момента различны. Для $r_2=0.06$ ома максимумъ получается при s=0.19, для $r_2=0.2\Omega$ —при s=0.63 и для $r_2=0.32\Omega$ только при s=1, т.-е. при троганіи съ м'яста двигателя. Разсматривая ближе кривую C, мы видимъ, что съ увеличеніемъ нагрузки двигателя, т.е. съ уменьшеніемъ числа оборотовъ отъ 1000 до нуля, вращающій моменть непрерывно возрастаетъ. Такой двигатель имбетъ то достоинство, что его вращающій моменть, въ предълахъ обусловленныхъ размырами двигателя и приложеннымъ напряжениемъ, возрастаетъ сь увеличеніемь нагрузки, такь что вь этихь предълахь онъ не можеть остановиться. Онь подобень твлу находящемуся въ состояніи устойчиваго равнов'ясія. Иначе обстоять діло при сопротивленіи въ роторів, соотвітствующемь кривой А. Здівсь съ увеличениемъ нагрузки, т.-е. съ уменьшениемъ числа оборотовъ, вращающій моментъ растеть до техъ поръ пока при s — 0.19 не достигаетъ своего максимума. Если нагружать его дальше, то вращающій моменть его падаеть и тамь больше, чить большимь становится скольжение. Поэтому двигатель, перейдя максимумъ, быстро останавлинается. Подобный двигатель аналогичень тылу, находящемуся въ неустойчивомъ равновъсіи. Скольженіе, при которомъ получается максимальный вращающій моменть, является такимъ образомъ предъломъ для нагрузки двигателя. Это скольжение опредъляется по форм. (27), а сама предъльная нагрузка-по форм. (30).

Если сопротивленіе ротора больше 0,32, то максимумъ вращающаго момента наступаеть при скольженіи большемъ единицы Это, по уравненію (2), будеть тогда, когда ω_2 отрицательно, т.-е. когда двигатель вращается внъшней силой въ направленіи обратномъ вращенію поля. При отрицательномъ ω_2 по ур. (7)

и W, отрицательно.

 $\hat{W_2}$ есть теперь та мощность, которую необходимо приложить извить для вращенія ротора со скоростью \mathbf{w}_2 въ обратномъ направленіи и, которая, такь же, какъ и элекрическая мощность, подводимая оть статора, обращается въ обмотить ротора въ тепло Джоуля. Это слъдуеть изъ уравн. (10), согласно которому въ тепло переходитъ тъмъ большая часть энергіи, подводимой оть статора, чъмъ больше скольженіе. При остановкъ ротора (s=1) вся подводимая энергія обращается въ тепло, и двигатель не даетъ никакой работы, какъ это, очевидно, и должно быть.

Если скольженіе становится больше единицы, то теп ювый потери V превосходять мощность W_1 , а это возможно только въ томъ случаћ, если, кромѣ доставляемой сѣтью мощности W_1 , въ гепло обращается еще и мощность W_2 , затрачиваемая на обратное врашеніе ротора. Такимъ образомъ при скольженія большемъ единицы двигатель дѣйствуетъ вполінѣ какъ тормазъ, поглощающій энергію.

На практик'в асинхронный двигатель обыкновенно включается въ съть съ постояннымъ напряженіемъ, поэтому непамъннымъ въ немъ является не эл.-дв. с., а первичное напря женіе. Всл'ядствіе этого вращающій моменть н'ясколько меньше, чъмъ это получалось бы по предыдущимъ формуламъ. Скольженія же, какъ независящія отъ эл.-дв. силы, не намъняются.

Выраженіе для вращающаго момента можеть также быть получено изъ основнаго электромеханическаго закона, по которому сила дъйствующая на проводникъ длиною l съ токомь \mathfrak{J}_{2} , находящимся въ магнитномь полъ съ плотностью B, пропорціональна $l\mathfrak{J}_{2}B$. Поэтому при постоянномъ B, а значить и при постоянной первичной эл.-дв. силъ, вращающій моменть зависить только отъ \mathfrak{J}_{2} . Это не противоръчить ур. (14), по кото рому вращающій моменть зависить также отъ ваттнаго сопро

тивленія вторичной обмотки и скольженія, такъ какъ $\mathfrak{I}_2 = \frac{\mathfrak{G}_2}{r_2}$. Если, напримъръ, сопротивленіе r_2 возрастеть, то токъ \mathfrak{I}_3

Если, напримъръ, сопротивление r_2 возрастеть, то токъ \mathfrak{J}_3 уменьшится, вслъдствие чего двигатель начнетъ вращаться меллениъе, г. е. его скольжение возрастеть.

Съ увеличениемъ же скольжения увеличивается и вторичная эл. дв. сила, т. к.

$$\mathcal{S}_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \; c_2 w_2 \, \varPhi_2 \quad \text{if} \quad c_2 = c_1 s. \label{eq:spectrum}$$

Поэтому, несмотря на увеличеніе ваттнаго сопротивленія, сила гока возстановляется прежняя. Итакъ при намѣненіп сопротивленія ротора намѣняется пропорціонально и скольженіе, такъ что вращающій моменть при постоянной сплѣ поля по уравненію (14) зависить только отъ \mathfrak{I}_2 , такъ какъ ω_1 —угловая скорость магнитнаго поля—нвляется ве гичиной постоянной

9. Начальный вращающій моженть.


На практикъ часто требуется, чтобы двигатель развиваль при пускъ въ ходъ возможно больний вращающій моменть. Это особенно важно въ двигателяхъ для подъемниковъ. Поэтому желательно имъть въ подобныхъ двигателяхъ сопротивленіе р тора такимъ, при которомъ кривая моментовъ приближалась бы къ кривой (, гтъ максимальный мо-

менть пыветь мёсто при s=1, т.е. при пускі въ кодъ. Съ другой стороны коэф, пол. дъйствія такого двигателя ниже, чѣмъ двигателей работающихъ по кривымъ A и B, такъ какъ сопротивленіе его рогора больше, а тепловыя потеры пропордіональны сопротивленію. Нагр'явавіе вы большинству, случаевь можеть быть такъ велико, что двигатель не можеть безъ вреда для себя работать продолжительное время при такихъ условіяхъ. Но т., обозначаєть не только сопротивленіе ротора, но вообще-всей вторичной цепн; часть сопротивленія можеть находиться и вив ротора. Когда двигатель пущень въ ходъ и достигъ нормальныхъ условій работы, то вибщияя часть сопротивленія можеть быть выклю ена, причемь обмотка ротора замыкается на короткое. Сопротпъленіе обмотки должно быть подобрано такъ, чтобы, съ одной стороны, коэффиціенть полезнаго дъйствія быль возможно выше, съ другой максимальный вращающій моменть наступаль при возможно большемъ скольжении, т. к. въ протцвномъ случав предвлъ возперегрузки двигателя наступаеть уже при значительномъ уменьшении числа оборотовъ. Въ большинствъ двигателей сопротивление ротора подбирается такъ, что криван моментовъ лежитъ между кривыми A и B (фиг. 14).

Для полученія высокаго к. п. д. и незначительнаго нагрѣванія нужно, чтобы въ нредѣдахъ нормальной работы двигателя скольженіе измѣнялось незначительно. Большіе двигатели при полной нагрузкѣ рѣдко ихѣютъ скольженіе больше $0.04\,(4^0\,_0)$, малые—рѣдко больше $0.06\,(6^0\,_0)$;

наленіе же вращающаго момента начинается между 0,2 (20° с) п 0,6 (60°,0) екольженія.

При практическомъ выполнении двигагеля, у которато часть вторичнаго сопротивленія находится вив ротора и выключается при достижении нормальнаго числа оборотовъ, необходимо обмотку ротора присоединить къ кольцамъ, черезъ которыя токъ ротора при помощи щегокъ пропускается черезъ вибшнее сопротивление (пусковой реостать), какь это показано схематически на фиг. 15. Конечно это обусловливаеть болве сложную и дорогую конструкцію двигателя сравнительно съ двигагелемъ съ коротко-замкнутой обмоткой и безъ пускового приспособленія. Поэтому въ гвхъ случаяхъ, когда условія работы не требують большого начальнаго момента, предпочитають, въ особенности въ небольшихь двигателяхь, коротко замкнутый



Въ большинствъ случаевъ двигатель съ коротко-замкнутымъ роторомъ также развиваетъ достаточный начальный моменть,

но потребляеть при этомъ большій токъ, чѣмъ двигатель съ кольцами и пусковымъ реостатомъ. Чтобы подробнѣе разобрать этотъ вопросъ вернемся къ ур. (16). Когда роторъ находится въ покоѣ, скольжение s=1. Начальный моментъ будеть

$$M_a = \frac{p}{2\pi \bar{e}_1} \cdot m \, r_2 \vartheta_2^2 \cdot \dots \cdot \dots \cdot (31)$$

т-е., при прочихъ равныхъ условіяхъ, онъ пропорціоналенъ кнадрату силы вторичнаго тока. Но находящійся въ поков асинхронный двигатель съ коротко-замкнутымъ роторомъ представляетъ собою ни что иное, какъ коротко-замкнутый трансформаторъ. Въ трансформаторъ же, какъ извъстно, число первичныхъ и вторичныхъ ампервитковъ равны, т.-е.

$$\mathfrak{F}_{2}w_{2}-\mathfrak{F}_{1}w_{1}$$
 ,

откуда

$$M_a = \frac{m_B r_s}{2 \pi c_1} \cdot \frac{w_1^2}{w_2^4} \cdot \mathcal{J}_1^2 \cdot \dots$$
 (39)

т.-е, начальный вращающій моменть пропорціоналень квадрату первичнаго, подводимаю кь статору, тока, и ваттному сопротивленію вторичной цъпа. Для полученія даннаго вращающаго момента при большемь еспротивленія вы цъпи ротора требуется меньшій (въ корень кнадратный изъ отношенія сопротивленій раза) токъ.

Поэтому для возможно меньшаго потребленія тока при пуснъ въ ходъ слъдуетъ двигатели съ кольцами снабжать регулировочнымъ пусковымъ сопротивлениемъ, которое при передвижени контакта B оть a къ d постепенно уменьша лось бы до нуля. Если по условіямь работы требуется оть днигателя небольшой начальный моменть, то онъ достигается при большомъ вторичномъ сопротивленіи, т.-е. при маломъ расходъ тока. Двигатель начинаеть вращаться и при постоянномъ уменьшении сопротивления реостата, достигаеть скольженія, при которомъ моменть имфеть максимальное значеніе. При дальнѣйшемъ уменьшеніи сопротивленія соотвѣтственно возрастающему числу оборотовъ (убывающему скольженію), вращающій моменти накоторое время сохраняеть свой максимумъ, такъ какъ онъ съ уменьшениемъ сопротивления вторичной цвии смвщается въ сторону возрастанія числа оборотовъ (на фиг. 14 влѣво). Такимъ образомъ возможно пустить двигатель въ кодъ при наименьшемъ расходъ тока, что очень важно въ томъ случай, если мощность источника тока не очень велика по сравнению съ мощностью двигателя, такъ какъ при несоразмърно большомъ потребленія тока пвигателемъ въ съти получится большое паденіе напряженія,


Изъ уравненій (31) и (32) стідуеть, что, при прочихъ равныхъ условіяхъ, на чальный вращающій моментъ обратно пропорціоналень числу періодовъ перви на го тока. Если условія работы допускають при пускі въ ходъ пониженіе числа періодовъ генератора, то этимъ достигается соотвітственное увеличеніе вращающаго момента. Этимъ иногда пользуются при пускі въ ходъ двигателя. Но изъ уравненія (26) стідуеть, что при любомъ скольженіи вращающій моменть увеличивается съ уменьшеніемъ числа періодовъ сі. Но было бы ошибочно отсюда заключить, что выгодно питать двигатель токомъ меньшей частоты, чімь та, на какую онь расчитанъ.

Не говоря уже о прочихъ, возникающихъ при этомъ, неудобствахъ, въ этомъ случав число оборотовъ двигателя уменьшается, а следовательно уменьшается соответственно и мощность его.

Для полученія зависимости начальнаго вращающаго момента отъ вторичнаго сопротивленія r_2 при постоянной электродвижущей силѣ подставимь въ уравненіе (26) s=1; получимь:

$$M_a = \frac{mpw_2^2 \mathcal{E}_1^2}{2\pi m_1^2 \cdot \frac{2}{2}} \cdot \frac{r_2}{c_1 [r_3^9 + (2\pi c_1 L'_2)^2]} \cdot (33)$$

 Φ иг. 16 даеть такую зависимость для двигателя въ 2 пошалиныхъ силы.



Фиг 16. Начальный вращающій моменть 2-хъ сильнаго двигателя при различных сопротивленіяхь въ роторъ.

Слъдуетъ различатъ двигатели, пускаемые въ кодъ при большомъ сопротивлении во вторичной цъпи, когда въ роторъ включается пусковой реостатъ и двигатели съ незначительнымъ сопротивленіемъ (коротко - замкнутый роторъ). Въ первомъ случаѣ можно величиной $(2\pi c_1 L'_2)^2$ сравнительно съ r_2 пренебречь. Тогда, приблизительно, получимъ

$$M_o = \frac{m p w_o^2 \mathcal{E}_{1}^2}{2\pi w_1^2 r_1^2 c_1 r_2} \dots \tag{34}$$

Въ этомъ случав начальный вращающій моменть обратно пропорціоналенъ числу періодовъ c_1 и вторичному сопротивленю (лъвая часть кривой фиг. 16, отъ $r_2 = \infty$ до $r_2 = 0.8$).

Въ двигателяхъ съ небольшимъ сопротивлениемъ вторичной пѣпп можно пренебречь величиной r_2^2 по сравнению съ $(2\pi c_1 L'_2)^2$. Тогда начальный вращающий моментъ приблизительно равенъ

$$M_a = \frac{m_{\mu} w_2^2 \mathcal{E}_{1}^2 r_2}{8 \pi^3 w_1^2 r_1^2 c_1^3 L_2^{\prime 2} \cdot \dots \cdot (35)}$$

Въ этомъ случав начальный вращающий моменть прямо пропорціоналень сопротивленію вторичной цёпи (фиг 16) и обратно пропорціоналень кубу числа періодовь.

Такимъ образомъ увеличение сопротивления вторичной пѣпи только въ томъ случаѣ влечетъ за собой возрастание начальнаго вращающаго момента, пока это сопротивление остается ниже извъстнаго предѣла, опредѣляемаго величиной L'_2 (напр. на фиг. 16 ниже 0,173 Ω). Выше этого предѣла увеличение сопротивления влечетъ за собой уменьшение начальнаго вращаю щаго момента. На фиг. 16 r_2 , обозначаетъ сопротивление самой обмотки ротора (0,08 Ω); если не включено никакого добавочнаго сопротивления, то двигатель развиваетъ вращающій моментъ въ 2,5 к.-м. (на фиг. 16 показанъ пунктиромъ).

Для полученія наибольшаго начальнаго момента, опреділяемаго по форм. (30), нужно сопротивленіе вторичной цібпи взять такимъ, какое оно получится по форм. (27) при s=1.


Получимъ

$$r_2 = 2 \pi c_1 L'_2$$
,

то есть, ваттное сопротивление вторичной цёли должно быть равно безватному сопротивлению, соотвётствующему вторичному полю разсёяния, но отнесенному къ числу періодовъ первичнаго тока. Въ нашемъ примърѣ оно равно 0,173 Ω . Слѣдовательно необходимо включить въ цёль ротора добавочное сопротивление въ 0,173 — 0,03 — 0,093 ома, чтобы вращающій моменть быль наибольшій (3,24 килограммо-метра) при пускѣ въ ходъ. По криной фиг. 16 можно опредѣлить и сопротивления, необходимыя для получения меньшихъ начальныхъ моментовъ, а по уравненію (31)—найти соотвѣтствующіе токи въ роторѣ и по ур. (32) соотвѣтствующіе токи въ статорѣ. Эти соображенія очень важны для расчета пусковыхъ реостатовъ (ср. гл. 24).

Что касается числа періодовъ, то изъ ур. (33) слѣдуетъ, что начальный моменть тѣмъ больше чѣмъ меньше число періодовъ. Въ первомъ случат, при большомъ сопротивленіи

вторичной цѣпи (ур. 34), онъ обратно пропорціоналенъ первой степени числа періодовъ, во второмъ же случав, при маломъ сопротивленіи вторичной цѣпи (форм. 35), онъ обратно пропорціоналенъ кубу числа періодовъ. Кривая на фиг. 17 соотвътствуеть второму случаю. Слъдовательно въ двигателяхъ съ коротко-замкнутымъ роторомъ можно небольшимъ уменьшенемъ частоты тока значительно увеличивать начальный моменть.




Фиг. 17. Вращающій моменть въ зависимости отъ частоты тока.

При этомъ однако предполагается, что всё прочія величины, въ особенности приложенное къ статору напряженіе, постоянны.

10. Неравномърность вращающаго можента

Въ предыдущихъ разсужденіяхъ предполагалось, что врамающеся поле правильное круговое, т.-е. постоянной силы и вращается съ равномърной скоростью. Какъ извъстно изъ главы 2, это достигается наложеніемъ полей отдъльныхъ фазъ, для чего необходимо, чтобы обмотки сцъплялись одна съ другой. Если же представить себъ, въ противоположнесть фиг. 10 и 12, обмотку двухнолюснаго трехфазнаго двигателя, съ расположенными рядомъ катушками (фиг. 18), то роторъ не будеть вращаться. Дъйствительно, создаваемый каждой фазой потокъ выходить изъ своего строго ограниченнаго полюса и входить нъ гакой же полюсъ ротора. Силы взаимодъйствия между первичной и вторичной обмогками направлены по радіусу и взаимно уничтожаются. Н'йчто подобное им'йеть м'йсто и при нормальныхъ обмоткахъ, если числа зубповъ на статор'й и ротор'й равны (фиг. 19а).

Такой двигатель, не получивъ извив толчка, не могъ бы тронуться съ мвета, когда зубцы ротора и статора находились бы прямо другь противъ друга. Во избъжаніе этого статоръ и роторъ должны быть снабжены неодинаковымъ числомъ зубцовъ, и лучше всего, если эти числа не имвютъ общихъ множителей.



Въ коротко-аамкнутыхъ обмоткахъ (на подобіе бълпчьяго колеса) это достигается легко, въ роторахъ же съ кольцами, гдъ приходится дълать правильныя фазовыя обмотки, число зубцовъ должно быть кратнымъ числа полюсовъ и фазь. При опредъленныхъ положеніяхъ ротора нѣкоторые зубцы становятся прямо другъ противъ друга, а нѣкоторые почти прямо другъ противъ друга, въстърствіе этого часто случается, что подобные двигатели сами не беруть съ иѣста безъ внѣшняго толчка, каковымъ можетъ быть сотрясеніе ротора при включеніи двигателя. Однако въ нѣкоторыхъ опредъленныхъ положеніяхъ подобные двигатели можно остановить рукой. Во всякомъ случав легко замѣтить, что начальный вращающій моменть такихъ двигателей намѣняется толчками, что зависить отъ взаимнаго расположенія зубцовъ статора и ротора

Иначе обстоять діло, если проводники обмотки уложены не вь открытыхь, а въ закрытыхъ каналахъ (фиг. 19b). Здісь упомянутое обстоятельство не можеть иміть міста, такъ какъ выходящіе и входящіе въ роторъ потоки, взаимодійствують и нарушають симметрію. Если, несмотря на это, такіе двигатели встрівчаются все ріже, то это объясняется трудностью ихъ изготовленія. Въ главі 8 мы уже виділи, что поля разсіянія, въ особенности вторичное, иміють очень важное значеніе (ур. 25).

Оба они прежде всего зависять отъ магнитнаго сопротивленія между зубцами, а это посл'ёднее изм'єняется значительно при самыхъ малыхъ изм'єненіяхъ толщины мостика

между зубцами (фиг. 19). Подобныя же изм'яненія могута, произойти при обточк'я на токарномъ станк'я.

Вращающій номенть, вызываемый токами Фуко и гистерезисомъ.

Отъ пересвения вращающимся полемъ ротора индуктируются токи не только въ его обмоткв, но и въ листовумъ жельзъ ротора, такъ называемые токи Фуко, которые также взаимодъйствують съ полемъ и создаютъ нъкоторый вращающій моменть. Поствдній однако сравнительно съ моментомъ, создаваемымъ токомъ въ обмоткв ротора, такъ незначителенъ, что имъ вполнъ можно пренебречь. Чтобы принять во ввиманіе его, слъдовало бы увеличить токъ \mathcal{J}_2 на небольшую величину, которую можно было бы опредълить приблизительно по тепловымъ потерямъ на токи Фуко.

Кромѣ того, возникаеть еще небольшой моменть отъ гистерезиса или вѣрнѣе сказать отъ остаточнаго магнитизма. Такъ какъ въ асинхронномъ двигателѣ первичное поле непрерывно вращается, а роторъ отстаеть на величину скольженія, то остаточный магнитизмь на той поверхности, гдѣ потокъ входитъ отстаеть отъ остаточнаго магнитизма на поверхности статора. откуда потокъ выходитъ Между остаточными магнитизмами возникаетъ сила, направленіе которой проходить черезъ центры полюсовъ. Эта сила дветъ составляющія въ направленіи радіуса и касательной къ ротору. Послѣдняя вызываеть вращающій моменть, который однако тѣмъ меньше, чѣмъ меньше отставаніе ротора, т.-е. скольженіе. При небольшихъ скольженіяхъ моменть, вызываемый остаточнымъ магнитизмомъ, про порціоналенъ скольженію.

Въ двигателяхъ съ открытыми каналами кромъ остаточнаго магнитизма въ полюсахъ имъется еще остаточный магнитизмъ въ каждомъ зубцъ. Но такъ какъ въ области каждаго полюса находится нъсколько зубцовъ, то взаимодъйствия ихъ остаточныхъ магнитизмомъ взаимно компенсируются.

Такъ какъ для полученія высокаго ковффиціента полезнаго дъйствія въ двигателяхъ примъняєтся жельзо съ малымъ остаточнымъ магнитизмомъ, то моментомъ послъдняго можно пренебречь. Однако возможно, что моменть отъ токовъ Фуко и гистерезиса бываетъ достаточенъ для преодолжнія сопротивленія воздуха и тренія и для поддержанія вращенія ротора въ колостую при разомкнутомъ роторъ.

12. Мощность и коэффиціенть полезнаго действія.

По закону механики мощность всякаго двигателя равна произведеню изъ угловой скорости на врашающій моменть.

По уравнению (7)

$$W_2 = \omega_s M$$

Эта мощность W_2 однако не можеть быть использована цёликомь, гакъ какъ часть ея идеть на преодолѣніе сооротивленій тренія о воздухъ и въ подшинникахъ. Обозначимъ эту часть мощности черезъ R, а полезную мощность черезъ $W_{\rm R}$, тогда

$$W_{n} = W_{n} - R \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (36)$$

Изъ уравненія (2) имбемъ

откуда

$$W_2 = \omega_1 (1-s) M \dots (38)$$

Hein

Подставивъ выражение для M изъ уравнения (26), имbемъ

$$W_2 = \frac{m w_2^2 \mathcal{E}_1^2}{w_1^2 r_1^2} + \frac{r_2 s (1-s)}{r_2^2 + s^2 (2\pi e_1 \overline{L'_2})^2} + \dots$$
 (40)

При очень малыхъ нагрузкахъ, когда скольжение незначительно, имъ можно пренебречь сравнительно съ единицей, а членомъ $s^2 (2\pi c_1 L'_2)^2$ — по сравнению съ r_2 2. Въ этомъ случаb3

 $\omega_2 = \omega_1 = \frac{2\pi c_1}{p}$

и

$$W_{3} = \frac{m w_{2}^{2} \mathcal{E}_{1}^{2}}{w_{1}^{2} r_{2}^{2}} \cdot \frac{s}{r_{2}} \qquad (41)$$

Отсюда (по ур. 26)

$$M = \frac{m p w_2^2 \mathcal{E}_1^{\circ}}{2\pi c_1 w_1^2 \gamma^2} \cdot \frac{\kappa}{r_2} \cdot \dots \cdot (42)$$

Итакъ, при малыхъ нагрузкахъ какъ мощность такъ и вращающій моменть пропорціональны скольженію. На фиг. 20 это выражается тѣмъ, что нижняя часть кривой скольженія прямолинейна.

Изъ фиг. 22 видно, что мощность въ функцій отъ скольженія, а значить и отъ числа оборотовъ ротора, имѣетъ максимумъ Для нахожденія его сл \hat{g} дуетъ приравнять нулю производную выраженія для W_2 (ур. 40) по s. Для простоты соеди-

нимъ члены, не зависящіє отъ s, въ одну постоянную C и положимъ $2\pi c_1 - \omega$, тогда

$$W_2 = C \frac{s(1-s)}{r_2^2 + s^2 \omega^2 L_2^2}$$

Отсюда получаемъ условіє для максимума W_2 :

$$s^2 \omega^2 L'_2^2 + 2s r_2^2 = r_2^2$$
 (43)

Такъ какъ это уравненіе квадратное, то изъ него получаємъ два значенія для s, при которыхъ W_2 нижетъ максимумъ, а именно:

$$s = -\frac{r_2}{\omega^2 L'_2} (r_2 - 1) r_2^2 + \omega^2 L'_2^2$$

$$s = -\frac{r_2}{\omega^2 L'_2^2} (r_2 + 1) r_2^2 + \omega^2 L'_2^2$$

п

Изъ этихъ формулъ видно, что екольженіе, при которомъ наступаєть максимальная мощность двигателя, зависить только оть наттнаго и безваттнаго сопротивленій вторичной цёпи его, такъ же какъ и скольженіе, соотвётствующее максимуму вращающаго момента (гл. 6).

Перное значение в всегда положительно, такъ какъ выражение въ скобкахъ всегда отрицательно. Слъдовательно оно относится къ случаю работы машины двигателемъ, тогда какъ второе значение всегда отрицательное и относится къ случаю работы машины генераторомъ, когда роторъ вращается извиъ со скоростью выше синхронной.

Коэффиціентомъ полезнаго дъйствія (машины) двигателя называк ть отношеніе полезной мощности двигателя къ полной имъ потребляемой мощности.


Обозначимъ послъднюю черезъ Q, тогда

$$\eta = \frac{W_a}{Q}$$

На практикъ коэф. пол. дъйствія опредъляется измъреніємъ полезной мощности тормазомъ, а потребляемой ваттметромъ. При вычисленій к. ц. дъйствія нужно принять во вниманіе, что потребляемая двигателемъ мощность состоить изъполезной и идущей на погери. Посльднія суть: потери на треніе о воздухъ, въ подшинникахъ (а также – шетокъ) — R. потери въ жельзь — G, состоящія изъпотерь на гистерезись и на токи фуко въ стагоръ и роторъ, потери на Джоулево тепло въ обмоткъ стагора — H и потери въ мъди ротора V. Поэтому

$$Q = W_n + R + G + H + V$$
.

Для сужденія о евойствахъ двигателя слѣдуетъ строить кривыя зависимостей к. пол. дѣйствія, коэфф. мощности (соя у), первичнаго тока, скольженія и вращающаго момента отъ полезной мощности двигателя. Фиг. 20 представляєть такія кривыя для трехфазнаго четырехполюснаго двигателя нормальной мощности въ 2 лош. силы. Нуль полной, отдаваемой роторомъ, мощности получимъ, отложивъ влѣво отъ нуля полезной мощности потери на треніе. Точки пересѣченія кривыхъ съ осью ординать опредѣляють соотвѣтствующія значенія при холостомъ холѣ.




Фиг. 20. Характеристичныя кривыя 2-хъ сильнаго двигателя.

При этомъ коэффии, полезн. дъйствія равенъ нулю, въ то время какъ вращающій моментъ и скольженіе ранны нулю тамъ, гдѣ мощность отдаваемая роторомъ равна нулю. Сила тока \mathcal{J}_1 и соз \mathcal{J}_1 при этомъ не будуть равны нулю.

На фиг. 21 представлены кривыя для того же двигателя, начиная оть холостого хода до максимальной нагрузки въ 1,5 лош. силы, при которой всё кривыя имёють точку перегиба. Если двигатель нагружать дальше, то его мощность уменьшается до нуля (при остановке). При этомъ скольжение п токъ возрастають до наибольшихъ, возможныхъ при дан-

номъ напряженів, величинь. Вращаютій же моменть растеть только до величины 3,25 клгр.-мтр., которой онъ достигаеть при мощности въ 3,6 лош. с. (на нисходящей вѣтви), въ то время, какъ при нормальной мощности (2 лош. с. на воеходящей вѣтви), онъ равенъ одному клгр.-метру. Съ величины 3,25 клгр.-мтр. моментъ падаетъ до 2,3 клгр.-мтр. при остановив (началь-




Фиг 21, Характеристичныя кривыя 2-хъ сильнаго двигателя

ный моменть). Такимъ образомъ максимальная мощность пре восходить нормальную величину въ 2,25 раза, а максимальный вращающій моменть—въ 3,25 раза.

Коэффиціентъ мощности соя р. достигаетъ максимума уже при мощности въ 2,7 лош. с., а коэффиціентъ полезнаго дъйствія—при 1,9 лош. силы.

Фиг. 22 представляеть кривыя зависимости техъ же величинь отъ скольженія, или, что тоже, отъ числа оборотовъ.

Нормальной мощностью въ данномъ примъръ является та, при которой двигатель можетъ работать продолжительное время безь чрезмърнаго нагръванія и за которой онъ допускаеть извъстную перегрузку, не останавливаясь. Обычно предълъ перегрузки опредъляется нагръваніемъ. Если же



Фиг. 22 Характеристичных кривыя 2-хъ сильнаго двигателя

двигатель достигаеть наибольшаго вращающаго момента раньше предъла допускаемаго нагръванія, то перегрузка опредъляется этимъ моментомъ, такъ какъ въ противномъ случав двигатель работалъ бы даже при незначительной перегрузкъ на нисходящей вътви кривой моментовъ и остановился бы.

із. Роторъ съ воротво-заменутой обнотвой.


Осуществленіе обмотки по фиг. 13 было нецівлесообразно, такъ какъ при ней не вся поверхность цилиндра была бы исполь-

ована. Проще всего было бы покрыть поверхность ротора сплошной мѣдной оболочкой Но такимъ образомъ получился бы значительный зазоръ между желѣзомъ ротора и желѣзомъ статора.

Для проведенія потока черезь это пространство потребовалось бы большое число ампервитковь. Въ виду этого велиличину междужельзнаго пространства дълають, исходя изъ условій правильной работы и раціональнаго изготовленія, а проводники укладывають въ каналахъ.


Чтобы эл.-дв. силы, индуктируемыя въ проводникахъ складывались, необходимо проводники, лежащіе подъ различными полюсами, включить посл'вдовательно. Подобное соеди-

неніе проводниковъ обмотки показано схематически на фиг. 23. Пом'встивъ этотъ роторъ въ поле двухнолюснаго статора, изображенное пунктиромъ, получимъ въ одной половинѣ ротора токи одного направленія, въ другой противоположнаго. Навбольшая ал.-дв. сила будетъ въ проводникахъ, переръзывающихъ максимальное число линій, и сила тока въ каждомъ контурѣ опредѣляется ур. (23), при чемъ E_{2i} - эл.-дв. сила, индуктируемая въ объихъ сторонахъ витка общимъ полемъ.



Фаг. 23.

Ясно, что распредъленіе токовъ не измѣнится, если соединить провода въ точкѣ ихъ пересѣченія или присоединить ихъ на лобовыхъ поверхностяхъ къ кольцамъ изъ хорошо проводящаго металла. Такимъ образомъ получается обмогка на подобіе бѣличьяго колеса (фиг. 24) 1). Распредѣленіе токовъ




Фиг. 24.


¹⁾ Два крыла, прикръпленныхъ къ кольцамъ, зачыкающимъ обмотку на короткое, служатъ для лучшей вентиляци двигателя, которая безъ того была бы недостаточной

нъ короткозамкнутомъ роторѣ четырехполюснаго двигателя показано на фиг. 25.

Въ двигателяхъ больщой мощности подобныя обмотки не примъняются, такъ какъ отдача теплоты кольцами недостаточна,



вслѣдствіе ихъ относительно малой поверхности. Поэтому предпочитають соединять посредствомъ вилокъ одивъ или нѣсколько витковъ, образуя такимъ образомъ замкнутые витки. Для четырехполюснаго двигателя такія соединенія могуть производиться по ехемѣ фиг. 27 или 28. Послѣдняя называется коротко-замкнутой объгающей обмоткой. Фиг. 26 показываетъ схематически соединенія вилками (соотвътственно фиг. 27). Вилка изготовляется обычно изъ одной полосы, разрѣзанной вдоль по серединъ, при-



чемъ концы отгибаются въ разныя стороны и припаиваются къ двумъ соединяемымъ стержнямъ (фиг. 29). Какъ видно изъ чертежа, одинъ изъ соединяемыхъ стержней долженъ быть длиннъе другого на половину ширины вилки. Длинные и короткіе стержни или чередуются (фиг. 61) или расположены группами (фиг. 57).


Короткозамкнутая обмотка можеть быть получена и изъ любой изъ описанныхъ въ дальнѣйщемъ фазныхъ обмотокъ, если начала и концы всѣхъ фазъ соединить между собою.

Важиващіе роди обмотовь статоровъ и роторовъ съ кольпами.

При теоретическомъ изученіи асинхроннаго двигателя мы предполагали наличность однороднаго поля, вращающагося съ равномарной угловой скоростью. Изъ главы 10 мы знаемъ, какъ важно это условіе при пускъ двигателя въ ходъ, Такъ какъ вращающееся поле является результирующимъ полей статора и ротора, то поле ротора въ свою очередь должно быть однороднымъ. Легче всего это условіе выполняется въ обмоткъ на подобіе бъличьяго колеса. Если же примъняется пусковой реостать, и обмотка ротора подведена къ кольцамъ, то однородности вращающагося поля достигають, устраивая обмотку ротора совершенно такъ же, какъ и статора. Поэтому всъ фазныя обмотки примънимы, какъ для статора, такъ и для ротора. Различие же опредъляется исключительно соотношениемъ въ нихъ напряженій. Посл'єднее опред'єляется для статора тімъ рабочимъ напряжениемъ, для котораго онъ предназначенъ, между тымь какь въ роторъ напряжение должно удовлетворять лишь условію, чтобы число амперъ витковъ соотвѣтствовало заданной мощности. Но напряжение въ роторѣ не елѣдуетъ съ одной стопоны выбирать очень высокимь въ цъляхъ экономи на изоляцю и безопасности обстуживанія, съ другой стороны -- не слишкомъ низкимъ, для избъжанія искренія щетокъ, вслъдствіе большого тока и большихъ съченій м'вди.

Какъ мы видъли уже на фиг. 6—13 каждому полюсу соотвътствуеть одинаковое число рядомъ лежащихъ проводниковъ отъ всъхъ фазъ, въ которыхъ токи въ каждый моментъ имъють одинаковое направленіе. Если, напр., на фазу и полюсъ приходится три катушка, причемъ каждая лежитъ въ отдъльномъ каналъ, то на каждый полюсъ двухфазнаго двигателя приходится в впадинъ, трехфазнаго—девять. Если представить себъ статоръ четырехполюснаго двигателя развернутымъ на плоскость, то получимъ фиг. 30—34, гдъ заштрихованные площади изображаютъ положеніе полюсовъ въ опредъленный моментъ, а направленіе токовъ показано стрълками. Существуетъ только два способа соединенія проводниковъ одной фазы, лежащихъ подъ парой сосъднихъ полюсовъ, именно, какъ на фиг. 30 и 31, причемъ получается—волнообразная обмотка. На фиг. 30 и 32 соединеніе проводниковъ произве дено при помощи концентрическихъ дугъ, а на фиг. 31, 33 1/

¹) Болье короткие стержни какъ и ихъ соединенія на этой и исклюдующихъ фигурахт изображены пунктиромъ, болье длинные и ихъ соединенія пзображены сплошными линінми Это сдълано для того, чтобы видіять перекрещиваются ли дві вибшнихъ или же впутреннихъ ножки. На практикъ выполнить такую обмотку было бы не возможно.



и 34—перекрещивающимися проводниками, въ качествъ которыхъ часто примъняются вилки по фиг. 29. Итакъ, мы будемъ различать 4 рода обмотокъ:

- 1. Петлеобразная обмотка съ соединеніями дугами.
- 2. Петлеобразная обмотка съ перекрещивающимися соединеніями.
- 3. Волнообразная обмотка съ соединеніями дугами.
- 4. Волнообразная обмотка съ перекрещивающимися соединеніями.

На фиг. 32—34 обмотка идеть постоянно въ одномъ направлении. На фиг. 34 обмотка проходить всё полюса дважды въ одномъ направлении (жирныя линіи), затёмъ—въ противоположномъ (тонкія линіи). Слёдовательно волнообразныя обмотки распадаются на прямыя и на возвратныя.


Дальнъйшее отличіе этихъ послѣднихъ заключается въ томъ, что два послѣдовательныхъ шага обмотки неодинаковы и различаются на два. На фиг. 34 и 59 шаги 10 и 8, а на фиг. 60 14 и 12. Далѣе, обмотка, пройдя одинъ разъ всѣ полюса, подходитъ къ проводнику, лежащему не рядомъ съ первымъ (второму проводнику), какъ на фиг. 32 и 33, а къ третьему проводнику. Во второй проводникъ она попадаетъ лишь послѣ перемѣны направленія хода. Этимъ достигается болѣе равномѣрное распредѣленіе перекрещиваній, чѣмъ при прямой волнообразной обмоткѣ.

Соединеніе вилкой производится такъ, что вившняя ножка ея спаивается съ болъе длиннымъ стержнемъ, а внутренняя съ болъе короткимъ стержнемъ (фиг. 29).

Неравенство шаговь при возвратныхъ волнообразныхъ обмоткахъ вызываетъ чередованіе длинныхъ и короткихъ стержней (фиг. 61).

При прямыхъ же волнообразныхъ обмоткахъ (фиг. 33) и при обмоткахъ петлеобразныхъ съ вилками (фиг. 31) длинные и короткіе стержни расположены группами (фиг. 57 и 58).

Вознратная волнообразная обмотка можеть выполняться еще въ видъ такъ называемой бочковидной обмотки съ двумя стержнями въ каналѣ. Вмъсто соединительныхъ вилокъ и различной длины стержней здъсъ требуются лишь нъсколько болъе длинные, но одинаковые стержни, и концы верхняго и нижняго стержней отгибаются и спаиваются (фиг. 35). На фиг. 62 изображенъ роторъ съ такой обмоткой, На схемахъ обмотокъ (фиг. 34, 59 и 60) пунктирныя линіи изобра-



жають проводники, лежащіе снизу, а сплошные—лежащіе сверху. Такан обмотка им'веть передъ обмоткой съ вилками то преимущество, что не нужно изготовлять отд'ъльныхъ частей (вилокъ), и число спаевъ уменьшено вдвое. Прим'вняя профили-


рованные стержни, какъ, наприм., на фиг. 36, получаемъ такое же иснользование мъста, какъ въ обмоткахъ съ вилками съ од-

нимъ стержнемъ въ каналъ, въ то время какъ число каналовъ въ два раза меньше. Такого рода обмотка является, такимъ образомъ, наилучщей для двигателей средней мощности.

Для двигателей меньшей мощности съ обмоткой изъ тонкой проволоки, наиболже удобной, какъ для фиг 36. статора, такъ и для ротора, явля ется петлеобразная обмотка съ соединениемъ дугами, при этомъ въ каналъ можетъ быть любое число проволокъ. При петлеобразной обмоткъ съ перекрещивающимися соединениями (фиг. 31) головки катушекъ заняли бы больше мъста.

Волнообразныя обмотки примъняются лишь для низкихъ напряженій, гдъ въ каналъ укладывается не больше двухъ проводниковъ. При высокомъ напряженіи стержней въ каналъ должно быть болье двухъ, чтобы не увеличивать слишкомъ числа каналовъ, а слъдовательно при волнообразной обмоткъ для заполненія одного и того же канала пришлось бы обойти нъсколько разъ вокругъ, и разности потенціаловъ между проводниками, лежащими въ одномъ и томъ же каналъ, получились бы большими. Для роторовъ большихъ двигателей наиболье пригодной является прямая волнообразная обмотка съ соединеніями дугами (фиг. 32 и 33). Единственнымъ недостаткомъ ея является необходимость изготовленія дугъ различной величины.


Разсмотримъ теперь устройство двухфазныхъ и трехфазныхъ обмотокъ. При двухфазной обмоткѣ токи сдвинуты во времени другъ относительно друга на 1 неріода (90°), поэтому обмотки должны быть сдвинуты въ пространствѣ другъ относительно друга на $^1_{i\, i}$ двойного полюснаго дѣленія, какъ было показано на фиг. З и 9. Исходя изъ этого и изъ того соображенія, что токи въ проводникахъ одного полюса должны имѣть одинаковыя направленія, получимъ



Фиг. 37. Петлеобразная обмотка съ соединеніями дугами.

двухфазную петлеобразную обмотку (съ дугами, фиг 37), если наложимъ двъ такихъ обмотки, какъ на фиг. 30, съ относительнымъ сдвигомъ на 13 полюснаго дъленія. При четырехъ и вообще четномъ числъ каналовъ на полюсъ и фазу


катушки одного полюса и одной и той же фазы могуть навиваться въ противоположныхъ направленіяхъ (фиг. 38).



Фиг 38. Петлеобразная обмотка съ соединеніями дугами

При трехфазной системѣ токи сдвинуты другь относительно друга на $^{1}/_{3}$ періода (120°), слѣдовательно обмотки отдѣльныхъ фазъ должны быть сдвинуты другь относительно друга въ пространствѣ на $^{1}/_{3}$ двойного полюснаго дѣленгя, какъ показано на фиг. 7, 8, 10.


Изъ фиг. 39 елъдуетъ, что въ моменты, когда ни одинъ изъ фазныхъ токовъ не равенъ нулю (какъ, напр., въ моменты t_i и t_0), два изъ нихъ имъютъ одинаковое, а третій противоположное направленіе, какъ, напр., въ моментъ t_3 . Принимая во вниманіе это обстоятельство и тотъ фактъ, что токи въ проводникахъ подъ однимъ полюсомъ должны имътъ одно направленіе мы можемъ убъдиться, что трехфазная петлеобразная обмотка (съ дугами) получается, если наложить 3 отдъльныхъ обмотки по типу фиг. 30 съ относительнымъ сдвигомъ на 1/3 двойного полюснаго дъленія (фиг. 42).



Какъ видно изъ этой схемы, начала обмотокъ сдвинуты на 1 3 двойного полюснаго дъленія, причемъ въ первыхъ направленіе токовъ одинаковое, а въ третьей обратное, тъмъ не менте направленіе токовъ въ проводникахъ одного полюса одно и то же.


Включеніе зв'яздой (фиг. 40) получается соединеніемъ между собой или трехъ началъ, или трехъ кондовъ обмотки. Включеніе треугольникомъ (фиг. 41) получается присоединеніемъ кондовъ обмотки каждой фазы къ началу об-

мотки следующей фазы. При осуществленіи обмотки следуеть принимать во вниманіе расположеніе головокь катушекь.



Фиг. 42. Петлеобразная обмотка съ соединеніями дугами.


При обмоткахъ этого рода онѣ большею частью лежатъ по очереди другъ надъ другомъ. Вслѣдствіе этого при двухфазной обмоткѣ головки всѣхъ катушекъ одной фазы лежатъ внизу, а -другой наверху, тогда какъ при трехфазной обмоткѣ онѣ лежатъ сверху и снизу, чередуясь.



Фиг. 43. Роторъ сь петлеобразной обмоткой.

Фиг. 43—45 и 47 показывають практическое осуществлене такихь обмотокь. При шести полюсахь и вообще при нечетномь числь парь полюсовь обмотка получается несимметричная, какь это показано схематически на фиг. 46. Здъсь въ одномь мъсть (А) встръчаются двъ катушки, которыя объ должны лежать наверху. Для размъщенія ихъ необходимо одну изъ нихъ соотвътственнымь образомъ изогнуть. Фиг. 45 показываетъ дъйствительное осуществленіе изогнутой катушки (наверху нальво). При высокомъ напряженіи въ каналы вкладываются миканитовыя трубки, черезъ которыя обмотка про


тягивается. Въ нѣкоторыхъ мѣстяхъ разность потенціаловъ между сосѣдними катушками различныхъ фазъ равна полному линейному напряженно. Наименьшее разстояніе между сосѣдними катушками имѣется въ мѣстѣ выхода ихъ изъ трубокъ каналовъ, поетому слѣдуетъ трубки для катушекъ, лежащихъ снаружи, брать болѣе длинными, а между головками катушекъ различныхъ фазъ прокладывать изолирующія прослойки, какъ напр. показано на фиг. 47 (Сименсъ-Ніуккертъ). Всеобщая




Фиг. 44. Фиг. 45 Петлеобразныя обмотки статора (Вс. Комп. Эл.).

Компанія Электричества приміняєть при высокихь напряженія хъ че ш уйча то е расположеніе головокь, какъ на фиг. 48 показано схематически, а на фиг. 49 въ дійствительности. Одна сторона каждой головки лежить вверху, другая внизу. Верхняя часть имінть боліве длинныя трубки, чімь нижняя, и нигдів нізть рядомъ трубокь одинаковой длины. Фиг. 48 показываєть, что при чешуйчатомъ расположенія катушекъ, обмотка остается вполнів симметричной и при нечетномъ числів паръ полюсовь. По этой причинів такая обмотка и приміняется часто. На фиг. 50 приведена подобная обмотка съ однимів стержнемъ въ каналів.

Петлеобразныя обмотки съ перекрещивающимися соединеніями выполняются только при помощи вилокъ. Фиг. 51 показываеть схему подобной трехфазной обмотки. Соединенные съ нижними ножками вилокъ болъе короткіе стержни (показаны пунктпромъ) группами чередуются съ длянными стержнями, соединенными съ верхними ножками вилокъ.




Фиг. 47. Петлеобразная обмотка (Сименсъ-Шуккертъ).



Фиг. 52 даеть двухфазную, фиг. 53 трехфазную прямую волнообразную обмотку съ дугами, соотвътственно схемъ фиг. 32. Относительно расположения головокъ катушекъ

вдъсь можно снавать то же самов, что и для петлеобрязныхъ обмотокъ съ дугами. Волнообразная обмотка удобиъе




Фит 49. Чешуйчатая петнеобразная обмотка (Вс. Комя. Эл.)




фиг. 50. Чешуйчитая петнеобразная обмотка (Ламейеръ).


петлеобразной для случаевъ, когда въ каналѣ помѣщается по одному стержню (фиг. 54).



Фиг. 51 Петлеобразная обмотка съ вилками




Фиг. 52 Примая волисобразная обмотка съ дугами.



Фиг. 53. Прямая волнообразная обмотка съ дугами.


Фиг. 55 представляеть двухфазную, а фиг. 56 трехфазную прямую волнообразную обмотку съ соединениями вилками, соотвъственно схемъ фиг. 33. Какъ видно, трехфазная обмотка болье равномърна, чъмъ двухфазная. Фиг. 57 и 58 показывають дъйствительное выполнение первой изъ нихъ. Фиг. 59 представляеть двухфазную, а фиг. 60 трехфазную во звратную волнообразную обмотку съ перекрещивающимися соединениями, соотвътственно схемъ фиг. 34. Нижния соединительныя части обозначены пунктирными линиями.




Фиг. 54 Волиообразная обмотка съ дугами (Вс. Коми, Эл.).

Фиг. 61 показываеть дъйствительное выполненіе этой обмотки съ соединеніями вилками (въ статоръ и роторъ). На фиг. 62 показанъ роторъ съ бочковидной волнообразной возвратной обмоткой. Въ трехфазныхъ обмоткахъ съ перекрещивающимися соединительными частями несимметріи въ выполненіи не бываеть и при нечетномъ числѣ паръ полюсовъ, а потому такія обмотки могутъ примѣняться для двигателей съ любымъ числомъ полюсовъ. Изэ обмотки фиг. 59 или 60 легко получить местиполюсную сомотку, разрѣзавъ ее въ .1 и вставивъ сюдв еще часть, подобную той, что лежитъ между В в С. Изъ этой обмотки можно просто получить другую съ шестью или болѣе стержнями на полюсь и фазу. Придется лишь обойти въ прямомъ и обратномъ направленіяхъ большее, чѣмъ два. число разъ.

Особый родь обмотокь представляють собой разръзанныя обмотки постояннаго тока. Какъ видно изъ фиг. 8, изъ кольцевой обмотки постояннаго тока можно полу-




Фиг. 55 Прямая волнообразная обмотка съ вилками,




Фиг 56 Прямая волнообразная обмотка съ вилками.

чить трехфазную обмотку съ соединеніемъ фазъ треугольни-комъ, если взять огвътвленія отъ трехъ равноотстоящихъ другь

оть друга точекь. Если же разр'взать такую обмотку въ этихъ точкахь, то можно получить соединение фазъ зв'вздой. Фиг. 7 показываеть, какъ, разр'взавъ кольцевую обмотку въ шести м'встахъ, получить трехфазную обмотку, а—въ четырехъ — двухфазную обмотку. Замкнутую обмотку трехфазнаго тока можно получить и изъ большаго числа барабаниыхъ обмотокъ постояннаго тока, взявъ отв'ятвленія отъ равноотстоящихъ точекъ, являющихся для постояннаго тока точками равнаго потенціала. Такія обмотки употребляются въ преобразователяхъ.



Фиг 57 Прямая волнообразная обмотка съ вилками (Эрликонъ)




Фит. 38. Прямая волнообразная обмотка съ вилками (Ламейеръ).


Здёсь необходимо, чтобы общее число стержней было кратно числу фазъ и полюсовъ Если это условіє не выполнено, то въ обмоткі возникають внутренніе токи, а у краєвъ полюсовъ получаются стержни съ токами различныхъ направленій, вслідствіе этого двигатель съ такой обмоткой будеть давать меньшій вращающій моменть, чёмъ при двиномъ числів стержней должно было бы быть.

Такія обмотки имѣли бы еще смыслъ въ примѣнеаіи къ роторамъ, такъ какъ, по главѣ 10, начальный вращающій мо менть бываеть равномѣрный въ тѣхъ случанхъ, когда число стержней обмотки ротора некратно числа полюсовъ. Для избѣжаніи же, упомянутыхъ выше, внугреннихъ токовъ, подобныя обмотки примѣняютъ лишь для соединенія фазъ звѣздой. Фиг. 63 изображаетъ такую обмотку для четырехъ полюсовъ и 46 стержней, такъ что на полюсъ приходится 111 г стержней. Если въ каналѣ находится два стержня, то на полюсъ

приходится $5^3/_4$ зубца. Обмотка разръзана въ трехъ мъстахъ. На этомъ чертежъ видны стержни, лежащіе у краевъ полюсовъ съ противоположнымъ направленіемъ токовъ. Меньшее




Фиг. 59, Возвратная волнообразная обмотка съ вилками



Фис. 60. Возвратная волнообразная обмотка съ вилками.


число такихъ стержней получается въ четырехнолюсной обмоткъ фиг. 64 съ 50 стержнями, которая разръзана въ шести

мъстахъ. Первоначальную обмотку постояннаго тока можно узнать по чернымъ пунктирнымъ линіямъ. При разръзаніи образовалось 12 концовъ. Шесть изъ нихъ соединены не симметрично такъ, что изъ прямой обмотки постояннаго тока образовалась возвратная обмотка перемъннаго тока. Другіе шесть концовъ служать началами и концами трехъ




Фиг. 61. Возаратная волнообразная обмотка съ дугами (Сименсъ-Шуккертъ).

фазъ. Если разръзать ету обмотку въ точкъ A и вставить сюда такую же часть обмотки, какая помъщается между точками B в C, то получится шестиполюсная обмотка, и т. п. Подобныя обмотки нормально примъняются ръдко.




Фиг. 62. Военратная нолнообразнан (болконидная) обмотка (Вс. Комп. Эл.).

Въ большихъ двигателяхъ нижаго напряженія, гдъ съченіе одного стержия недостаточ 10 для фазнаго тока, наматываютъ для каждой пары полюсовъ самостоятельную обмотку и соединяють ихъ между собой параллельно. Стержней съ большими съченіями вообще избъгають изъ за возникающихъ въ массахъ




Фиг. 63. Обмотка постояннаго гока разръзвиная въ 3-хъ точкахъ



Фиг. 64. Обмотка постояннаго тока разраванная въ 6-ти гочкахъ.

ихъ токовъ Фуко. Фиг. 65 показываеть параллельное соедо, неніе отдѣльныхъ петлеобразныхъ обмотокъ. При этомъ обмоткасоотвѣтствующая парѣ полюсовъ, очевидно, должна быть расчитана на полное напряженіе двигателя. Въ двигателяхъ съ большимъ числомъ полюсовъ можетъ быть, конечно, примѣнено послѣдовательно - параллельное соединеніе группъ полю-



совъ. Очень простое параллельное включение можно получить въ прямой волнообразной обмоткъ съ дугами (фиг. 52) и (фиг. 53,). Нужно только разръзать обмотку на границъ перваго и послъдняго полюса и соединить концы параллельно. Этимъ пользуются при большихъ двигателяхъ для избъжанія высокихъ напряженій въ обмоткъ ротора.

Круговыя діаграммы.

15. Аскихронный двигатель какъ трансформаторъ.

Асинхронный двигатель при неподвижномъ роторѣ представляетъ ничто иное, какъ трансформаторъ, и именно, при разомкнутомъ роторѣ—ненагруженный, а при аамкнутомъ на короткое—коротко-замкнутый трансформаторъ. Но и при любомъ режимѣ работы, т. е. при любомъ скольжении, онъ несмотря на непостоянство числа періодовъ ротора, все же полобенъ трансформатору, работающему при безъиндукціонной нагрузкѣ. Это будеть ясно изъ слѣдующаго. Изъ уравненія (11) и (13) имѣемъ

$$W_2 = mr_2 \, \mathfrak{J}_2 \, \frac{1-s}{s} \, \dots \, \dots \, (44)$$

Положивъ

$$s = \frac{r_1}{r_2 + r} \cdot \dots \cdot (45)$$

получимъ

То же имъетъ мъсто и для т- фазнаго трансформатора, работающаго на безъиндукціонное сопротивленіе г. При холостомъ ходъ двигателя (пренебрегая треніемъ о воздухъ, треніемъ щетокъ о кольца и—въ подшипникахъ) скольженіе з-0. Этому соотвѣтствуеть, изъ равенства (45), $r=\infty$. Это значить, что при холостомъ ходѣ, несмотря на замкнутую обмотку ротора, двигатель соотвътствуеть трансформатору съ разомкнутой вторичной папью. Это въ одинаковой мара относится и къ неподвижному двигателю съ разоминутымъ роторомъ, а слъдовательно въ электрическомъ отношении нъть никакого различія, стоить ли двигатель при разоминутомъ роторъ, или работаеть нь холостую при замкнутомь ротор'в (безъ тренія). Въ дъйствительности треше всегда существуеть, и оно служить двигателю нагрузкой. Въ этомъ состояни скольжение очень мало-и двигатель подобенъ трансформатору съ большимъ внъшнимъ сопротивленіемъ. Если замкнуть роторъ на короткое и вадерживать его, то s=1. По форм. (45) s=1, когда r=0, следовательно такое соетояніе двигателя соответствуєть трансформатору при короткомъ замыканіи его. Вторичное напряженіе на зажимахъ трансформатора при безъиндукціонной нагрузкъ равно

 $r \mathfrak{J}_{9} - P_{9}$

Вставивъ это выражение въ уравн. (26), получимъ

$$W_g = mP_g \mathfrak{F}_g,$$

т.-е. мощность равна произведенію напряженія на зажимахь на силу тока во всёхъ т фазахъ, такъ же, какъ въ трансфор маторъ при безъиндукціонной нагрузкъ. Такимъ образомъ видимъ, что асинхронный двигатель въ электрическомъ отношени во всемъ аналогиченъ трансформатору, работающему на безъиндукціояную нагрузку. Поэтому къ нему примънимы и діаграммы трансформатора.

Діаграмна трансформатора при безънидувијонной нагрузић.

На фиг. 66 представлена діяграмма токовъ и магнитныхъ полей трансформатора при безъиндукцюнной нагрузкѣ. I_1 и I_2 суть вектора первичнаго и вторичнаго токовъ, сдвинутыхъ другь относительно друга на уголъ φ , большій 90° и меньшій 180°. Каждый токъ еоздаєть одну пзъ составляющихъ общаго

для объихъ обмотокъ потока Φ . Составляющая отъ первичнаго тока

$$\overline{OA} = \frac{0.4\pi I_1 w_1}{R}, \dots, (47)$$


а отъ вторичнаго тока

гдѣ R общее сопротивленіе магнитной цѣпп для потока Φ . Кромѣ того, первичный токъ создаеть первичный потокъ разсѣянія

$$\Phi_{1}' = \frac{0.4\pi I_{1}w_{1}}{R_{1}'} - A\overline{G} \dots (49)$$


а вторичный токъ---вторичный потокъ разсвянія

глъ R_1' и R_2' —сопротивленія соотвътственно первичному и вторичному потоку разсъянія.




Фиг. 86.

Каждый изъ этихъ потоковъ разсѣянія существуєть самостоятельно, вслѣдствіе чего и находится въ фазѣ съ создающимъ ихъ токомъ. Въ желъзъ статора проходить общій потокъ Φ и потокъ разсвянія Φ_1 ', которые, складываясь геометрически (по правилу параллелограмма силь), образують первичный потокъ Φ_1 . Въ желъзъ ротора накладываются потоки Φ и Φ_2 ' и образують вторичный потокъ Φ_2 .



Потоки Ф, Ф₁', Ф₂', Ф₁, Ф₂ существують въ дъйствительности и могуть быть обнаружены. Составляющін же \overline{OA} и \overline{OB} несуществують самостоятельно и поэтому носять названіе фиктивныхъ потоковъ. На фиг. 67 показано дъйствительное распредъленіе потоковъ; это распредъленіе можно получить при помощи жельзныхъ опилокъ, если изготовить сердечникъ трансформатора по типу фиг. 67, изъ немагнитнаго матеріала и наложить первичную и вторичную обмотки отдъльно. Фиг. 68 изображаеть измъненіе этихъ

потоковъ во временя. Сдвигь фавъ между ними соотвътствуетъ угламъ между амплитудами на діаграммъ. Мгновенныя значення потоковъ складываются алгебраически. Между магнитными



Фиг. 68.

сопротивленіями существуєть такое же соотношеніе, какъ между сопротивленіями для токовъ, а именно:

Умноживъ равенство (51) на $0.4\pi I_1 w_1$, получимъ

$$\frac{0.4\pi I_1 w_1}{R_1} = \frac{0.4\pi I_1 w_1}{R} + \frac{0.4\pi I_1 w_1}{{R_1}'}$$

П по уравн. (47) н (49)

$$\frac{0.4\pi I_1 w_1}{R_1} = 0.1 + AG - OG \dots (58)$$

Умножая равенство (52) на $0.4\pi I_2 w_2$, получимъ подобнымъ же образомъ

$$\frac{0.4\pi I_2 w_2}{\overline{R_2}} = OH \cdot \dots \cdot (54)$$

Отношеніе поля разсівнія къ соотвітствующему фиктивному полю называется ковффиціентомъ разсівнія Гейланда (τ_1, τ_2) .

Первичный козффиціенть разсъянія

а вторичный

$$\tau_2 = \frac{\overline{H}\overline{B}}{\overline{B}\overline{O}} = \frac{R}{\overline{R}_2}, \quad \dots \quad (56)$$

т.-е. первичный или вторичный коэффиценть разсвянія равень отношенію магнитнаго сопротивленія для общаго потока къ соотвѣтственнымъ сопротивленіямъ потокамъ разсѣянія.

Отношеніе всей, создаваемой первичнымъ или вторичнымъ токомъ, составляющей потока къ фиктивному потоку называется коэффиціентомъ разевянія Гопкинсона (v_1, v_2) , слівловательно

$$v_1 - \frac{G\overline{O}}{AO} - \frac{R}{R_1} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (57)$$

Изъ этихъ равенствъ, на основаніи равенствъ (51) и (52), получаются соотношенія между коэффиціентами разс'вянія Гонкинсона и Гейланда

$$v_1 - R\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1}\right) = 1 + \frac{R}{R_1} = 1 + \tau_1 \dots$$
 (59)

$$v_2 = R\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_2}\right) = 1 + \frac{R}{R_2} - 1 + \tau_1 \dots (60)$$

Для каждаго изъ соетавляющихъ потоковъ $\bar{O}G$ и $\bar{O}H$ и для потоковъ разсѣянія Φ_1' и Φ_2' будемъ различать слѣдующіє ковффиціенты самоиндукціи:

$$L_1 = \frac{4\pi w_1^2}{R_1}$$
 $L_2 = \frac{4\pi w_2^2}{R_2}$ $L_1 = \frac{4\pi w_1^2}{R_1'}$ $L_2 = \frac{4\pi w_2^2}{R_0'}$

а коэф, самоиндукціи для фиктивныхъ потоковъ $O\dot{A}$ и OB:

$$L_{i'} = \frac{4\pi w_1^2}{R}$$
 $L_{i'} = \frac{4\pi w_1^2}{R}$

Принимая во вниманіе ур. (51) и (52), получимъ

$$L_{1f} = 4\pi w_1^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \bar{R}_1 & \bar{R}_{1'} \end{pmatrix} = L_1 L_{1'} \dots (61)$$

$$L_{2f} = 4\pi w_2^2 \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_2^{-1}} \right) = L_2 L_2' \dots (62)$$

Общему потоку соотватствуеть коеффиціенть взаимной индукцін

$$M = \frac{4\pi w_1 w_2}{R} .$$

Отсюда слѣдуеть:

$$M^{2} = \frac{(4\pi)^{2}w_{1}^{2}w_{2}^{2}}{R^{2}} = L_{1f}.L_{2f} = (L_{1}-L_{1}') (L_{2}-L_{2}') , (63)$$

Behn-Eschenburg даль этому соотношению следующий видь:

$$M^2 - L_1 L_2 - \varepsilon L_1 L_2 = L_1 L_2$$
 (1 ε) (64)

Откуда

Изъ уравн. (59) и (60) имѣемъ

$$v_1v_2 = (1 + \tau_1) (1 + \tau_2) = 1 + \tau_1 + \tau_2 + \tau_1\tau_2 \dots$$
 (66)

Обозначимъ
$$\tau_1 + \tau_2 + \tau_1 \tau_2 = \tau$$
 (67)


Torna
$$v_1 v_2 = 1 + \tau$$
 (68)

Коэффиціенть т, сл'адовательно, учитываеть общее разс'яніе траноформатора.

Изъ ур. (65) и (68) имћемъ

$$\varepsilon = 1 - \frac{1}{1 + \tau} = \frac{\tau}{1 + \tau} \dots \dots (69)$$

Такова зависимость между различными коэффиціентами разсвянія, встръчающимися въ литературъ.



Фиг 69.

Намъ осталось ввести еще въ діяграмму вектора напряженій. Для преодолінія эл.-дв. силы, индуктируемой первичнымъ потокомъ Φ , и отстающей оть него на 90° , необходимо напряженіе \mathcal{E}_1 , составляющее напряженія на зажимахъ двигателя P_1 (фиг. 69). Другой составляющей этого напряженія будеть ваттное паденіе напряженія $r_1 \mathcal{E}_1$, находящееся въ фазів съ токомъ.

Напряженіе на зажимахъ F_1 является геометрической суммой этихъ векторовъ; токъ β_1 отстаетъ отъ напряженія P_1 на уголъ φ_1 . Индуктируемая въ обмоткъ ротора вторичнымъ потокомъ Φ_2 эл.-дя, сила \mathcal{E}_2 отстаетъ отъ него на 90^0 , но такъ какъ асинхронный двигатель представляетъ въ электрическомъ отношеніи трансформаторъ работающій при безъиндукціонной нагрузкъ, то вторичный токъ β_2 и вторичное напряженіе P_2 совпадають съ \mathcal{E}_2 .

Спѣдуетъ различать эл.-дв. силу \mathcal{E}_2 , индуктируемую потокомъ \mathcal{Q}_2 и, неудачно называемую вторичной эл.-дв. силой, эл.-дв. силу \mathcal{E}_{2i} , индуктируемую въ обмоткѣ ротора общимъ потокомъ \mathcal{Q} ; \mathcal{E}_{2i} направлена перпендикулярно къ \mathcal{Q} . Эту эл.-дв. силу мы ввели въ формулы для вращающаго момента въ главѣ 8. Токъ \mathcal{E}_2 , эл.-дв. сила \mathcal{E}_2 и напряженіе на зажимахъ P_2 отстають отъ \mathcal{E}_2 , на уголь \mathcal{E}_2 .

17. Круговая діаграмна Гейланда.

Мы видѣли, что асинхронный двигатель при любомъ состояніи работы соотвѣтетвуетъ трансформатору при безъпндуктонной нагрузкѣ. Уголь ВОГ, слѣдовательно, постояненъ и равенъ прямому, и геометрическія мѣста нѣкоторыхъ точекъ ліаграммы суть окружности. Этимъ впервые воспользовался Гейландъ для построенія круговой діаграммы, принесшей больтую пользу для развитія трехфазнаго асинхроннаго двигателя.

Для построенія подобной діаграммы поступимъ слідующимь образомь.

Проведемъ черезъ точку A на фиг. 66 прямую параллельную OF до пересъченія съ продолженіемъ OD въ точкъ T (фиг. 70). Тогда получимъ, какъ это видно изъ фиг. 66 и 70, слъдующи соотношенія:

$$\frac{CS}{S\overline{A}} = \frac{DS}{\overline{SO}} = \frac{GA}{A\overline{O}} = \frac{4\pi I_1 w_1}{4\pi I_1 w_2} = \frac{R}{R_1'} = \tau_1 \quad . \quad (70)$$

$$\frac{FC}{C\overline{A}} = \frac{\overline{FC}}{B\overline{O}} = \frac{\frac{4\pi I_1 w_2}{R_2}}{4\pi I_2 w_2} = \frac{R}{R_2^1} = \tau_2 \quad . \quad . \quad (71)$$

$$\frac{A\bar{C}}{A\bar{S}} = \frac{A\bar{S} + O\bar{S}}{A\bar{S}} = 1 + \frac{C\bar{S}}{SA} = 1 + \tau_1 . . . (72)$$

$$\frac{AF}{AC} = \frac{AC + CF}{AC} = 1 + \frac{F\bar{C}}{CA} = 1 + \tau_2 . . . (73)$$

$$\frac{AC}{AS} \cdot \frac{AF}{\overline{AC}} = \frac{AF}{AS} = (1 + \tau_1)(1 + \tau_2) = 1 + \tau_1 + \tau_2 + \tau_1 \tau_2 . \tag{74}$$

Изъ ур. (67) имћемъ $\tau_1 + \tau_2 + \tau_1 \tau_2 = \tau$

Откуда

$$\frac{A\bar{F}}{AS} = 1 + \tau \dots \dots (75)$$

Изъ фиг. (70) имвемъ:

$$\frac{A\dot{F}}{A\dot{S}} = \frac{A\dot{S} + S\ddot{F}}{A\dot{S}} = 1 + \frac{SF}{AS}$$

Изъ подобія $\triangle \triangle$ SFO и AST получаємъ:

$$\frac{\overline{SF}}{A\overline{S}} = \frac{SO}{ST} = \tau \qquad (76)$$

Магнитимя сопротивленія R и R_1' зависять оть разм'вровъ двигателя и оть магнитной пронипаемости и жел'вза и возлуха. Такъ какъ эти величины одинаковы для R и R_1' , то въ отношеніе $\frac{R}{R_1'}$ они и не войдуть; откуда получается, что τ_1 зависить только оть соотношенія разм'вровъ машины.

То же самое относится и къ τ_2 . Такъ какъ т зависитъ только отъ τ_1 и τ_2 , то и τ , а слѣдовательно и $\frac{SO}{\overline{ST}}$, зависитъ только отъ соотношенія размѣровъ двигателя. Для даннаго двигателя, так. образомъ, т и $\frac{\overline{SO}}{\overline{ST}}$ постоянны. Сами же отрѣзки $S\overline{O}$ и \overline{ST} при постоянной первичной эл.-дв. силѣ постоянны; углы OFS и SAT прямые, а слѣдовательно окружности, описанныя на SO и на $S\overline{T}$, какъ на діаметрахъ, пройдуть: первая черезъ F, а вторая—черезъ A, т.-е. онѣ суть геометрическія мѣста концовъ векторовъ OF и OA. Изъ фиг. 66

$$O\overline{A} = \frac{4\pi I_1 w_1}{R}$$

пропорціонально первичному току. Итакь, мы получили діаграмму, въ которой прямая, проведенная изъ центра O до пересъченія съ окружностью, представляєть собою неличину пропорціональную первичному току \mathfrak{F}_1 .

Разсмотримъ крайніе теоретически возможные случаи, а именно, когда вторичное сопротивленіе равно беаконечности инилю. Первый случай имѣеть мѣсто, когда двигатель стоить, и обмотка ротора разомкнута, или—при холостомъ ходѣ безъ всякаго тренія,—когда роторъ вращается синхронно съ полемъ. При этихъ условіяхъ вторичный токъ равенъ нулю, а, слѣдовательно, нѣть и вторичнаго потока разсѣянія. Вслѣдствіе этого вторичный потокъ \mathcal{Q}_2 совпадаеть съ общимъ потокомъ \mathcal{Q}_3 , а амплитуда первичнаго потока равна алгебраической суммѣ амплитудь общаго поля и первичнаго поля разсѣянія:

$$\Phi_1 = \Phi + \Phi_1';$$


на діаграммі, при этомь, точка C совпадаєть сь S. Встідствіе этого точка G совпадаєть сь D, а A—сь S. Слідовательно, вся діаграмма совмінаєтся въ линію OD. Въ другомъ крайнемь случай, когда вторичное сопротивленіе равно нулю, т. е. роторъ двигателя удерживаєтся неподвижнымъ, сдвигъ фазъ φ между первичнымъ и вторичнымъ токомъ равенъ 180° . Это возможно лишь тогда, когда общее поле Φ равно нулю и $\Phi_1 = \Phi_1'$ т. е. весь первичный потокъ представляєть собою потокъ разейянія. Въ этомъ случай точка C совпадаєть съ C и точка C и C лежать на продолженіи C0. Діаграмма и въ этомъ случай сливаєтся въ одну прямую линію.

Такъ какъ въ обоихъ крайнихъ случаяхъ векторъ O.1 первичнаго тока совпадаетъ съ линіей OD, то уголъ $z_1 = 90^\circ$. Послѣднее возможно при отсутствіи въ двигателѣ потерь въ желѣзѣ и въ мѣди. Въ дѣйствительности этого не можетъ бытъ, а потому концы векторовъ первичнаго тока при холостомъ холѣ при разомкнутомъ роторѣ и при короткомъ замыканіи лежатъ не на прямой OD, а попадаютъ въ точки A_o и A_o (фиг. 70). Второй предѣльный случай не имѣетъ мѣста на практикѣ еще и потому, что при короткомъ замыканіи ротора сопротивленіе обмотки его не равно нулю. Точка A_k , слѣдовательно, лежитъ далеко отъ T. При веякихъ нагрузкахъ двигателя конецъ вектора первичнаго тока лежитъ на окружности между A_o и A_k .

При увеличеніи нагрузки оть холостого хода до остановки точка C будеть подвигаться оть A_{σ} до A_{k} .

Предположение постоянства первичной ел.дв. силы & не соотвътствуеть дъйствительности, такъ какъ обыкновенно постояннымъ является напряжение на зажимахъ двигателя. Эл.дв. сила же уменьшается тъмъ больше, чъмъ больше падение напряжения въ статоръ, т. е. чъмъ больше первичная сила тока. Дъйствительныя геометрическия мъста точекъ C, F, A не будуть полуокружностями. Опыть, однако, показываеть, что эта діаграмма дветъ достаточно гочные результаты и для постояннаго напряженія, если разсматривать E_1 , какъ векторъ напряженія P_1 и соотвътственно уголъ AOP_1 , какъ первичную

разность фазъ ${\varphi_1}^{i}$). Если опустить перпендикулярь изъ точки A на діаметрь ST, то отръзки AR и RO будуть составляющими вектора тока AO. Первый изъ нихъ параллелень вектору напряженія P_1 и, слёдовательно, находится въ фазѣ съ нимъ. Онъ представляеть ваттный токъ S соs ${\varphi_1}$. Отрѣзокъ RO, перпендикулярный къ P_1 , представляеть безваттный токъ S_1 sin ${\varphi_1}$. Слёдовательно, при теоретическомъ холостомъ ходѣ весь токъ безваттный и служить для созданія магнитваго поля ${\Phi_1}$, которое по нашему предположенію постоянно. OS является.



¹⁾ Осанна (Zeitschr f. Elektrotechnik 1890, стр. 223) постровлъ полную дваграмму, принимая во вниманіе паденіе напряженія въ статоръ, т. е. для постояннаго приложеннаго напряженія. Но эта діаграмма сравни тельно съ обычной, построенной для постоянной эл дв. силы очень сложна, и, какъ показало точное изслъдованіе, даетъ результаты не лучше, чъмъ обычная. Вообще всъ графические методы суть методы приближенные, строго справедливые лишь для синусоидальныхъ тока, напряженія и полей. Послъднее не имъетъ мъста даже и въ томъ случаъ, если кривая напряженя синусоида, вслъдствіе того, что кривая намагничиванія ве прямая линя

такимъ образомъ, постояннымъ намагничивающимъ токомъ, который мы назовемъ черезъ \mathfrak{J}_a ,

По фиг. 66 имвемъ

$$AC = OB = \frac{0.4 \pi I_2 w_2}{R}$$
.


т.-е. АС пропорціоналень вторичной сил'я тока и отложень въ томъ же масштабъ, какъ и ОА, при условіи равенства чисель витковъ статора и ротора $(w_1 = w_2)$. Въ противномъ случав масштабы обратно пропорціональны числамь витковь. При теоретическомъ короткомъ замыканіи, когда А совпадаеть съ T и C съ O, числа первичныхъ и вторичныхъ ампервитковъ равны. Это справедливо и при дъйствительномъ короткомъ замыкании A_k и приблизительно справедливо для наибольшей нормальной нагрузки. Последнее соображение очень важно при расчетъ двигателя, такъ какъ, имъя вторичный токъ и сопротивление ротора, мы получимъ потери въ мъди ротора, а понимъ, изъ ур. (11), опредълимъ скольжение, соотвътствующее данной нагрузкъ. Изъ подобія треугольниковъ AOS и CDS(фиг. 70) имћемъ, что AS пропорніоналенъ вторичному току \mathfrak{I}_{ij} но въ иномъ масштабъ. Этоть масштабъ опредълится изъ первичнаго тока при короткомъ замыканіи или при наибольшей нормальной нагрузкь, такъ какъ числа ампервитковъ при этомъ приблизительно одинаковы (см. гл. 31 и 40).

Для построенія діаграммы даннаго двигателя нужно имъть по крайней мъръ двъ точки окружности. Удобно брать для этого точку холостого хода A_0 и короткаго замыканія A_k . Изъ середины прямой, соединяющей эти двъ точки возставляють перпендикулярь до пересъченія съ основной линіей (ОТ). Чтобы не вычислять угла φ_1 , для нанесенія точекь A_o и A_k вычисляють ваттную составляющую тока З,созф, деленіемь водимой мощности на напряжение у зажимовъ и проводять прямую параллельную ОТ на разстояни этой составляющей. Точки $A^{\mathfrak o}$ и A_k находятся пересвченіемь этой параллели съ окружностями радіусовь Э, и Эк. Для построенія діаграммы разсчитываемаго двигателя, нужно вычислить т, т, и т. Тогда будеть извъстно отношеніе $\frac{SO}{ST}$. На ST, какъ на діаметръ, строимъ и муокружность. Для опредъления масштаба необходимо знать только намагничивающій токъ OS (относительно его расчета см. главу 38).

18. Наибольшій коэффиціенть мощности.

Изъ разсмотрѣнной діаграммы можно найти соотношеніе между токомъ статора OA и угломъ сдвига фазы его φ_1 , косинусъ котораго представляетъ коэффиціентъ мощности. На фиг. 71 изображена полуокружность съ векторомъ тока \mathcal{J}_1 и

напряженіемь P_1 . Если прослѣдить измѣненіе угла φ_1 при возрастаніи нагрузки оть холостого хода до остановки двигателя, то увидимь, что онь сначала уменьшается, достигаеть наименьшей величины, когда векторь тока становится каеательнымь къ окружности, затѣмъ увеличивается. Соотвѣтственно этому коэффиціенть мощности увеличивается, достигаеть максимума и снова уменьшается. На фиг. 21 изображена кривая зависимости соз φ_1 оть мощности, а на фиг. 22—оть скольженія для 2-хъ сильнаго двигателя. Наибольшая величина соз φ_1 соотвѣтствуеть 2,8 лош. с. и 0,1 скольженія.



Изъ фиг. 71 получается простое соотношеніе между наибольшимъ коэффиціентомъ мощности созс_{і (мох.)} и коэффиціентомъ разсѣянія. Такъ какъ касательная перпендикулярна къ радіусу, то изъ *QOAM* имѣемъ:

$$\cos\varphi_{1 \text{ (max)}} = \frac{MA}{MO} = \frac{r}{r + SO} = \frac{1}{1 + \frac{SO}{r}}$$

и такъ какъ

$$\frac{SO}{r} = \frac{SO}{\underline{ST}} - 2 \frac{SO}{\overline{ST}} = 2\tau,$$

TO

$$\cos \varphi_{1 \text{ (max.)}} = \frac{1}{1+2\tau} \dots (77)$$

Нтакъ, наибольшій коэффиціенть мощности зависить исключительно отъ общаго разсівнія двигателя и онъ тімь больше, тімь разсівніе меньше.

19. Вражающій моменть и можность.

Если мы временно пренебрежемъ потерями въ желѣзѣ, то вся энергія, подводимая къ статору, за вычетомъ тепловыхъ потерь въ немъ, будетъ передаваться ротору. Мощность подводимая къ статору пропорціональна отрѣзку AR (фиг. 70).

Нередаваемую ротору мощность W_1 получимь, вычитая тепловыя потери $r_1 \mathbb{S}_1^2$ изь отрѣзка AR. Раздѣливь полученную разность на угловую скогость ω_1 , получимь вращающій моменть M. Это вычитаніе можеть быть произведено графически, при чемь AR слѣдуеть уменьщить на величину, пропорціональную потерямь, или при постоянномь r_1 , пропорціональную \mathbb{S}_1^2 . Пусть этоть отрѣзокь будеть AH (фиг. 72). Докажемь, что онь пропорціоналень \mathbb{S}_1^2 . Проведя черезь H прямую параллельную OT до пересѣченія съ AT, получимь треугольникь AHG, подобный треугольнику SRA, такь какь оба они прямоугольные и углы при G и A равны между собой. Изъ треугольника ORA:


$$\partial_1^2 = AR^2 + (\partial_0 + SR)^2 - AR^2 + \partial_0^2 + 2\partial_0 SR + SR^2$$
.

Далъе

$$AR^2 + SR^2 = AS^2,$$

Откуда

$$\vartheta_1^2 = AS^2 + \vartheta_0^2 + 2\vartheta_0 SR$$
.



Изъ треугольника AST имвемъ

$$AS^2 = ST \cdot SR$$
 ,

и по уравнению (76)

$$AS^2 = \frac{\mathfrak{I}_o}{z}$$
, SR ,

HOSTOMY

$$\vartheta_1{}^2{=}\frac{\vartheta_o}{\tau}$$
 , SR + $\vartheta_o{}^2{+}2\vartheta_o$,SR ,

откуда

$$SR = \frac{g_1^2 - g_2^2}{g_2\left(\frac{1}{\tau} + 2\right)}$$

Пренебрегая въ числителѣ величиной \mathfrak{F}_0^2 сравнительно съ \mathfrak{F}_1^2 , получимъ, что RS, а елѣдовательно и AH, пропорціонально \mathfrak{F}_1^2 , такъ какъ всѣ остальныя величины постоянны. При малыхъ нагрузкахъ квадратомъ \mathfrak{F}_0 пренебречь нельзя. Однаго ошибка, которая получается отъ допущения, что AH равно $r_1\mathfrak{F}_1^2$ можетъ быть отчасти исправлена. Какъ упомянуто на стр \mathfrak{F}_0 діаграмма построена въ предположеніи постоянства эл.-дв. силы \mathfrak{F}_1 . Но на практикѣ мы имѣемъ постоянное напряженіе у зажимовъ, т. е. эл.-дв. сила съ возрастаніемъ силы тока уменьшается, вслѣдствіе омическаго паденія напряженія. Особенно значительно педеніе напряженія въ опытѣ короткаго замыканія, служащаго для построенія діаграммы; проистехающая отъ этогъ ошибка въ большей своей части компенсируется ошибкой оть пренебреженія токомъ \mathfrak{F}_1 .

Если выразить AH вь ваттахъ и въ томъ же масштабѣ, какъ AR, то HR или GQ будутъ пропорціональны вращающему моменту выраженному въ ваттахъ. Остается только найти геометрическое мѣсто точекъ G, по которому можемъ опредѣлить вращающій моменть для любой нагрузки. При теоретическомъ колостомъ кодѣ (S) и короткомъ замыкани (T) вращающій моментъ равенъ нулю. Проведя окружность черезъточки T, G, S, получимъ искомое геометрическое мѣсто. Дѣйствительно GZ параллельно AS, такъ какъ A A A0 A1, какъ вписанные въ полуокружность прямые. Отсюда A1 A2 A3, какъ вписанные въ полуокружность прямые. Отсюда A3 A4 A5.

Это справедливо для любого положенія точки A на втой окружности, и сл'адовательно TFS — геометрическое м'асто точки G.


Вращающій моменть, такимъ образомъ, изобразится перпендикуляромъ, опущеннымъ изъ точки пересвчения этой окружности съ AT на OT. Для построенія этой окружности нужно знать одну изъ точекъ ея. Для построенія круга токовъ ϑ_1 , мы пользуемся опытомъ короткаго замыканія (точка A_k); если отложить отъ точки A_k въ масштабѣ (въ ваттахъ) величину $AR = mr_1 \Im_k^2$ на прямой $A_k R_k$ (фаг. 73), получимъ точку H_k . Проведя черезъ H_k прямую параллельную OT до пересвченія съ прямой $A_k T$, получимъ точку G_k искомой окружности. Центръ ея M опредвляется пересвченіемъ пернендикуляровъ, возстановленныхъ изъ серединъ кордъ $G_k S$ и TS.

Примемъ теперь еще во внимание потери въ желѣзѣ и потери на треніе.

Такъ какъ потери эти переходятъвъ теплоту, то онъ не могутъ вліять на вращающій моментъ (за исключеніемъ незначительнаго момента, вызываемаго токами Фуко и гистерезисомъ, см. гл. 11).

Слъдовательно для полученія полезнаго кращающаго момента двигателя необходимо уменьшить перпендикулярь GQ на величину этихъ потерь.

Въ виду того, что при измѣненіи нагрузки двигателя отъ колостого хода до полной число оборотовъ его нормально измѣняется не болѣе, чѣмъ на $6^0/_{\odot}$, то потери на треніе о воздухъ и въ подшипникахъ можно считать постоянными. Предполагая, что двигатель работаеть при постоянномъ напря




женіи на его зажимахъ, можно и потери въ желѣзѣ счигать постоянными 1). Прибавляя сюда еще потери въ мѣди отъ намагничивающаго тока, незначительно отличающагося отъ тока холостого хода, получимъ общія потери, близкія къ потерямъ холостого хода. Мы можемъ ихъ учесть разъ навсегда, проведя черезъ точку A_o прямую, параллельную ST (фиг. 73), и отмѣрять вращающій моменть отъ нея. Дѣйствительный вращающій моментъ получимъ равнымъ GQ въ ваттахъ, если измѣримъ это разстояніе въ томъ же масштабѣ, что я AR и раздѣлимъ на угловую скорость ω_1 . Такъ какъ мы приняли во вниманіе тре-

ніе, то GQ' представляєть моменть, соотвътствующій не дъйствительной мощности W_2 , а полезной W_p . Для полученія перваго проводимъ прямую парадлельную ST внизу оть нея на разстояніи величины потерь въ жельзь и въ мѣди при колостомъ коль.

Полезная мощность двигателя W_n можеть быть такъ же получена непосредственно изъ діаграммы.

Передаваемая ротору мощность GQ' распадается на двѣ части, на потери въ мѣди ротора $mr_2\tilde{J}_2^2$ и полезную мощность. Первыя представлены на діаграммѣ фиг. 74 отрѣзкомъ GP, а слѣдовательно полезная мощность пропорціональна отрѣзку PQ' или NL'. Теперь легко доказать, что геометрическимъ мѣстомъ для точекъ N является такъ же окружность, проходящая черезъ точки S и T Такъ какъ полезная мощность при теоратическомъ холостомъ ходѣ и корот-



Фиг 74.

комъ замыканіи равна нулю, то окружность пройдеть черазъточки S п T. Но полезная мощность равна нулю и при дъйствительномъ короткомъ замыканіи. Итакъ, если съ возрастаніемъ нагрузки до остановки двигателя точка A перемъстится въ A к, аG въG , то N по внутренней окружности перейдетъ въ T, такъ какъ всѣ три точки лежать на одной прямой. Точка N должна совпасть съ T и находиться на TA. Это возможно, когда TA касательна къ кругу въ точкъ T. Пентръ круга M находится, слъдовательно, на пересъченіи перпендикуляровъ, возстановленныхъ къ касательной въ точкъ T и къ TS изъ ея середины. Измъряя NL' въ масштабъ AR, получимъ полезную мощность въ ваттахъ.

Для получения действительной мощности W_2 необходимо, какъ и для вращающаго момента, провести параллель къ ST

внизу отъ нея на разстояніи величины суммы потерь въ желізть и въ міди, соотвітствующих колостому коду.

20. Скольженіе.

Скольженіе можеть быть также найдено изъ діаграммы. Въ главѣ 15 мы видѣли, что асинхронный двигатель въ электрическомъ отношеніи совершенно иодобенъ трансформатору при безъиндукпіопной нагрузкѣ. Поэтому вторичный токъ

гдъ \mathcal{E}_2 электродвижущая сила, индуктируемая вторичнымъ потокомъ $oldsymbol{\Phi}_2$. Тогда


$$\mathcal{E}_2 = \frac{2\pi}{12} c_2 w_2 \Phi_2 \dots (79)$$

и по ур. (5)

Откуда

$$s - K \frac{\partial_2}{\Phi_*}$$
, (82)

гдъ K-коэффиціенть пропорціональности.



Какъ мы видъли въ главъ 17, отръзокъ SA пропорціоналенъ \mathcal{O}_2 , и-AT пропорціоналенъ \mathcal{O}_2 (фиг. 75), слъдовательно скольженіе пропорціонально отношенію этихъ отръзковъ, при отсутствіи паденія напряженія въ статоръ. При существованіи же па-

денія напряженія, скольженіе, по сказанному въ предыдущей главѣ, опредъляется точкой G, т. е. оно пропорціонально $\frac{SG}{GT}$.

Проведемъ линію XYтакъ, чтобы \angle $TXY \Longrightarrow \nearrow TGS$. Тогда треугольники TXY и TGS подобны, и скольженіе s пропорціонально отношенію XY. Но такъ какъ XT постоянно, а съ перемѣщеніемъ точки A мѣняется только XY, то скольженіе пропорціонально XY. Для установленія масштаба вспомнимъ, что при точкѣ короткаго замыканія A_s скольженіе равно 1. Поэтому кродолжимъ прямую XY допересѣченія съ TA_s въ точкѣ Y_s . Отрѣзокъ XY_s — есть единица масштаба для скольженія. Удобнѣе всего сдѣлать этотъ отрѣзокъ равнымъ еданицѣ длины, проведя прямую параллельную XY такъ, чтобы ея длина XY_s равниясь, напримѣръ, 1 метру. Если тогда при какой-либо нагрузкѣ отрѣзокъ XY равенъ 2 см., то скольженіе равно 0,02 или 2^0_{-0} .

Можно еще проще получить положение лини скольжения, зная, по ур. (82), что она прямая. При возрастаніи нагрузки отъ холостого хода до остановки двигателя точка A даижется оть Sкъ A_{ϵ} , при этомъ сколежение растеть отъ 0 до 1. Если вращать двигатель въ противоположную сторону (ф2-отрицательно), то скольжение станеть больше едвницы. При возрастании его до безконечности, по ур. (26), кращающій моменть (для $s = \infty$) равень нулю. Такъ какъ послъдній на діяграммі изображается перпендикуляромъ, опущеннымъ изъ точки G, то онъ обратится въ нуль при совпаденіи точекь G и T. При этомъ векторъ TA, на которомъ лежать G, станеть касательнымъ къ кругу вращающихъ моментовъ въ точкъ Т Такъ какъ для момента, равнаго нулю, скольжение равно ∞ , а при короткомъ замыкании (A_k) равно единицъ, то линія скольженія должна пересьчься съ касательной къ кругу въ безконечности, т. е. быть ей параллельной, а въ пересъчения съ TA_k дать отръзокъ, равный единицъ Это будеть прямая XY_k .


Итакъ, линію скольженія можно найти, не строя угла при X. Нужно только провести касательную къ кругу вращ, моментовъ въ точкъ T и къ ней любую параллельную до пересъченія съ линіей TA. X1 $_k$ будеть единицей масштаба скольженій.

21. Напослытій вращающій поненть и напослышая чощность.

Изъ круговой діаграммы легко можно опредѣлить наибольшій вращающій моменть и наибольшую мошность. Очевидно наибольшая мощность будеть $Q'\Lambda$. (фиг. 76), а наибольшій моженть $Q'G_d$.

Первая соотв'ю току въ статор OA_i и скольжению XY_i , второй —току OA_d и скольжению XY_d . Какъ видно, мощность съ

увеличеніемъ тока статора достигаетъ максимума раньше, чѣмъ вращающій моментъ. Объясняется это тьмъ, что мошность представляетъ произведеніе вращающаго момента на угловую скорость, а при увеличеніи нагрузки послѣдняя убываетъ мец-



леннъе, чъмъ возрастаетъ вращающій моментъ. Поэтому при токъ OA_i — мошность будетъ наибольшая, тогда какъ соотвътствующій вращ, моменть $Q'G_i$ меньше максимальнаго $Q'G_d$.

Въглавъ в мы уже видъли, что величиной наибольшаго момента опредъляется предълъ перегрузки двигателя. На фиг. 21 приведены кривыя, полученныя изъ круговой діаграммы, зависимостей характерныхъ для двигателя величинъ отъ мощности для двухсильнаго двигателя, а на фиг. 22 приведены кривыя зависимостей тъхъ же величинъ отъ скольженія. Какъ видно, наибольшая мощность, равная 4,5 лош. силамъ, получается при скольженіи 0,28 и силъ тока въ 32 ампера. При дальнъйшемъ возрастаніи тока, вслъдствіе увеличенія нагрузки, мощность падаеть, и при з — 0,45 и 43 амперахъ вращающій моменть достигаеть максимума. Если увеличивать нагрузку дальше, то вращающій моменть будеть падать, и онъ станеть недостаточнымъ для преодольнія нагрузки, число оборотовь и мощность начнуть падать, и двягатель остановится.

На фиг. 20, изображающей тв же крнвыя, что и на фиг. 21, но въ увеличенномъ масштабъ и лишь въ предълахъ нормальной нагрузки, нанесены точки, полученныя непосредственно изъопыта гормажениемъ.

Онъ дають возможность судить о практической пригодности круговой діаграммы. Какъ видно, совпаденіе ихъ съ діаграммой вполнъ достаточное, кромъ скольженія. Для большей точности опыта былъ примъненъ трехфазный генераторь съ синусоидальной формой кривой напряженія, который приводился въ движеніе двигагелемъ постояннаго гока, питавшимся отъ аккумуляторной баттареи. Такимъ образомъ были созданы наилучшія условія опыта. Несовиаденіе діаграммныхъ величинъ скольженія съ опытными получалось и при испытаціи другихъ двигателей.

22. Принфръ приявненія круговой діаграмиы.


При изстедованіи описаннаго выше двухеильнаго двигателя были измёрены следующія величины:

	Колостой жодъ.	Короткое замыканіе.
Фазное напряжение при есединении		
авъздон	66,5 в.	66,5 в.
Сила тока	3,1 амн.	56,8 ами.
Полная подводимая мощность	160 ват.	5890 ват.
Средняя мощность, потребляемая од-		
ной фазой	53,3 ват.	1963 ват
Коэффиціенть мощности (соя φ_1)	0,26	0,523
Сопротивление обмотки одной фазы		
статора 0,186 Q	_	
Число паръ полюсовъ 2	·	
Число періодовъ 50	·	****
Отеюда получается полный ваттный		
токъ	0,8 амп.	29,6 амп.

Масштабъ тока данъ на фиг. 77. Въ этомъ масштабъ проведени въ разстояніяхъ $SA_o=0.8$ п $A_kR_k=29.6$ параллели къ OT. Изъ O рапіусами $OA_o=3.1$ и $OA_k=56.8$ сдъланы засъчки и получены точки холостого хода A_o и короткаго замиканія A_k . Центръ круга полученъ пересъченіемъ перпендикуляра, возстановленнаго изъ середины A_o A_k съ основной линіей OT (пунктирная линія). При короткомъ замиканіп первичныя тепловыя потери на фазу будуть: $0.186.56.8^2=600$ ватть. Дъленіемъ на фазное напряженіе 66.5 получается ваттная составляющая тока 9 амп. Послъднюю наносимъ въ масштабъ тока на A_kR_k (A_kH_k). Получаемъ точку G_k , принадлежащую кругу вращ, моментовъ, центръ котораго найдется на оенованіи предыдущаго. Возставляя перпендикуляръ къ TA_k въ точкъ T, найдемъ центръ круга мощности.

Иля полученія AR, GQ' и NL' въ ваттахъ необходимо умиожить масштабъ тока на 3.66.5=199.5, т.-е. единица масштаба тока равна 199.5 ваттамъ. Для перевода GQ' и NL' въ лошадиныя силы нужно полученныя числа еще раздълить на 736, т. е. единица масштаба тока =0.272 лошед. силы. Для полученія величины вращающаго момента по величинь GQ', нужно ее раздѣлить на $\omega_1 = 2\pi c_1 = 2.3,14.25 = 157$, а для полученія вращ. момента въ киллограммометрахъ—еще умножить на 75. Такимъ образомъ одно дѣленіе масштаба токовъ равно $\frac{0.272.75}{187} = 0.1296$ килограммометра. Для точ-

ки A получимъ: потребляемый токъ OA = 10 амп., потребляемая мощность AR = 1800 ватть, вращающій моменть GQ' =



1,01 кгр.-метра и полезная мощность NL'=2 лош. силы Скольженіе для этой точки=X1. Для опреділенія его численной величины разділимь XY_{κ} на 100 частей, какъ изображено на масштабів. Такъ какъ X1=6.8 такихъ частей, то скольженіе составляєть 0,068 или $6.8^{0}/_{6}$.


Нускъ въ ходъ двигателей и регулированіе числа оборотовъ.

24. Пусковые реостаты.

Примъненіе пусковыхъ реостатовъ для асинхронныхъ двигателей вызывается тремя причинами: 1) достиженіе наибольшаго возможнаго начальнаго момента; 2) уменьшеніе силы тока при пускъ въ ходъ; 3) предохраненіе оть перенапряженій при включеніи двигателя.

Увеличеніе начальнаго вращающаго момента, какъ указано въ главѣ 9, можетъ быть достигнуто увеличеніемъ сопротивленія вторичной пѣпи. Правильно выбравъ послѣлнее, можно получить максимальный вращ, моментъ при троганіи съ мѣета, соотвѣтственно кривой C фиг. 14. Это сопротивленіе опредѣляєтся изъ ур. (27) для s=1 и будеть $r_2=2\pi c_1 L_2$ ' (ор. гл. 9, фиг. 16 и гл. 21). Во избѣжаніе при этомъ пониженія коэф, пол. дѣйствія, сопротивленіе вторичной цѣпи увеличивается лишь на время пуска въ ходъ (фиг. 15). Для этого роторъ снабжается кольцами и щетками, при поередствѣ которыхъ въ пѣпь ротора можетъ включаться сопротивленіе. При достиженіи нормальнаго режима работы роторъ замыкается на короткое.

Одновременно съ увеличениемъ вторичнаго сопротивления уменьшается пусковой токъ, какъ видно наъ равенства (32). Во многихъ случаяхъ при пускъ въ ходъ не требуется имъть наибольшаго вращ. момента, а достаточно незначительнаго увеличенія его. Вътакихъ случаяхъ сопротивленіе пускового расстата берется большимъ, и онъ дълается регулируемымъ. На фиг. 79 показанъ такой реостать для трехфазнаго, а на фиг. 79-для даухфазнаго двигателя. Когда рукоятка стоить на контакть 1, цвиь ротора разомкнута. Если поставить рукоятку на контактъ 2, то будеть включень весь реостать. При дальнъпшемъ же ея передвижени реостать выключается частями, и по достижени контакта 5, обмотна ротора замыкается на короткое. Если необходимый начальный вращ, моменть невеликь, то двигатель начнеть вращаться уже при положении ручки на первомъ контактъ, т. е. при незначительной сил'в тока. Если необходимый моменть больше, то двигатель начнеть вращаться на второмъ контактъ. но уже при большей сплв тока. Если этого недостаточно, то рукоятку передвигають дальше, пока не получится еопротивленія, соотв'ятствующаго необходимому вращающему моменту.





Если двигатель не идеть и при всемъ выведенномъ реостатъ, то онъ вообще не можетъ развить достаточнаго враш, момента, т. е. онъ для даннаго случая слабъ.

Реостаты, представленные на фиг. 78 и 79 изготовляются изъ проволоки для сопротивленій.

Тепловыя потери въ немъ и въ обмоткъ ротора $V=mr_2\vartheta_2^2$ находятся при какомъ-нибудь скольженіи s по уравн. (10), (11) или (12), смотря по тому, исходимъ ли мы изъ вращающаго момента передаваемой или отдаваемой мощности.

Постепенное уменьшение пускового сопротивления достигается жидкимъ пусковымъ реостатомъ, въ противоположность вышеописанному, гдъ оно происходить скачками. На фиг. 80 представленъ схематически такой реостать въ формъ, изготовляемой фирмой Вс. К. Эл. Въ желъзномъ сосудъ, наполненномъ обыкновенной







водой или слабымъ растворомъ соды, расположены три желъзныхъ пластины, изолированныя другь отъ друга и отъ сосуда и могущия вращаться около оси. Къ каждой пластинъ подходить проводъ отъ щетки ротора. Если пластины вынуть изъ жидкости, то вторичная цъпь двигателя разомкнута. По мъръ ихъ погруженія, сопротивленіе уменьшается. По достиженіи двигателемъ нормальнаго числа оборотовъ роторъ его замыкается на короткое посредствомъ контактовъ у пластинъ и у корпуса реостата (K).

Въ большихъ двигателяхъ, гдѣ сопротивление ротора очень мало и сопротивлениемъ контакта щетокъ и соединительныхъ проводовъ пренебречь нельзя, для корот-

каго замыканія ротора д'влають особоє приспособленіє на самомъ ротор'я на валу ротора насаживають подвижное кольцо изъ хорошо проводящаго металла, какъ показано на фиг. 81 и 82. Въ положенів a (фиг. 81) гокъ ротора проходить черезь щетки въ пусковой реостать, въ положеніп же b роторъ замкнуть на короткое. При такомъ устройствѣ не слѣдуеть забывать при остановкѣ двигателя переставлять кольцо въ поло-





Фяг S2.


женіе а, такъ какъ иначе прислѣдующемъ пускѣ въходъ реостатъ окажется замкнутымъ на короткое п не будеть дѣйствовать. На фиг. 62 представлена другая конструкція. Соединенные съ обмоткой контакты прилегають къ внутренней поверхности переднижного кольца. Во избѣжаніе изнашиванія колець и потерь на треніе щетокъ о нихъ, послѣднія послѣ короткаго замыканія отводятся отъ колецъ. Замыканіе ротора на короткое п подниманіе щетокъ сонершвется обыкновенно посредствомъ одного общаго приспособленія, при чемъ замыканіе на короткое предшествуеть поднятю щетокъ, и, наобороть, опусканіе щетокъ предшествуеть размыканію ротора.

Пусковые реостаты, изображенные на фыт. 78—82 необходимы въ тахъ случаяхъ, когда токъ, потребляемый двигателемъ при пускъ въ ходъ, не долженъ превосходить гока при нормальной нагрузкъ. Если же такого ограничения не имъется и при пускъ въ ходъ нужно получить максимальный вращ моменть, то достаточно имъть одно опредъленное не секціонпрованное сопротивленіе. То же самое достигается и при помощи двигателей съдвойной обмоткой ротора (строятся Всеобщей Коми. Эл.). Подъ фазовой обмоткой помъщается короткозамкнутая обмотка, сопротивленіе которой какъ разъ достаточно для пуска нь ходъ съ необходимымъ начальнымъ вращ, моментомъ. Находящанся надъ ней фазовая обмотка присоединена къ короткозамыкателю, который приводится въ дъйствіе или отъ руки, какъ на фиг. 82, или автоматически центробъжнымъ регуляторомъ, какъ на фиг. 83

При пускъ въ ходъ дъйствуетъ только короткозамкнутан обмотка. По достижении же двигателемъ опредъленнаго числа 1) оборотовъ центробъжная сила массы М на рычагь Н преодолъваеть силу натяженія пружины Г. Вслъдствіе этого масса М передвигается къ краю шкива и вращаеть кольцо съ укръпленными на немъ контактами C, замыкающими концы D фазовой обмотки. Цри выключени двигателя и уменьшения числа оборотовь сила пружины F получаеть перевъсъ, вращаеть кольцо съ контактами C въ обратную сторону и размыкаеть фазовую обмотку.







Фиг 51

Ту же пѣль преслѣдують и двигатели съ роторами со встр вчнымъ вилючениемъ (Сименсъ и Гальске) (фиг. 84). Каждая фаза обмотки представляеть замкнутую цъпь Oab. Обмотка bимћетъ настолько большое сопротивленіе, что общее сопротивлене a+b даеть необходимый вращающій моменть, или обмотки а и в включены навстрычу, такъ что действуеть только разность вл.-дв. силь. По достижени определеннаго числа оборотовь обмотки присоединяются къ точкамъ S_1, S_2 и S_3 замыкателя или отъ руки по фиг. 82, или автоматически по фиг 83. Велъдстви этого обмотки а и в включены параллельно,


и сопротивление каждой фазы равно a+b.

Двигатели съ роторами съ двойными обмотками того и другого типа чають при пускъ въ ходъ два толчка тока первый въ моменть включенія двигателя и второй при замыканіи ротора на короткое. Толчки эти были бы очень велики при большихъ цвигателяхъ, а потому подобныя приспособленія употребляются лишь при двигателяхъ средней мощности. Ихъ выгода заключается въ томъ, что при примънении центробъжнаго регулятора они не требують никакого обслуживанія


^{·)} Немного менње вормальнаго //рим ted.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда должно быть выполнено второе требованіе, именно, уменьшеніе потребленія тока, слѣдовательно, глѣ пускъ происходить безъ нагрузки, могуть примѣняться и больніе двигатели съ короткозамкнутымъ роторомъ. Для уменьшенія толчковъ тока при включеніи употребляются реостаты въ цѣпи статора. Ихъ роль уменьшить первичную эл.-дв. силу на величину паденія напряженія въ нихъ. По ур. (32) начальный враш, моментъ пропорціоналенъ квадрату первичнаго тока, а слѣдовательно, если сопротивленіе подобрано такъ, что при включеніи его получается половина того тока, который быль бы безъ реостата, то начальный враш, моментъ получается въ четыре раза меньшій. При двигателѣ съ еоединеніемъ обмотки статора звѣздой и доступной нейтральной точкой можно примѣнить реостаты фиг. 78 80. Въ этомъ случаѣ они включаются

между обмоткой и нейтральной точкой (фиг. 85). Нейтральная точка находится въ реостатв. Въ двигателяхъсъ недоступной нейтральной точкой или съ соединениемъ фазъ треугольникомъ реостатъ включается передъ двигателемъ, и фазы въ рео-



стать должны оставаться изолированными другь отъ друга и носль замыканія ротора на короткое (фиг. 86). Токъ каждой фазы проходить отъ соотвътствующаго контакта черезъ контактную щетку къ контактной полось 8 къ статору двигателя. Въ такихъ случанхъ вмъсто безъиндукціонныхъ сопротивленій могуть быть примънены въ качествъ реостатовъ для статора и



Фиг. 50.


реактивныя катушки, такъ какъ адъсь необходимо лишь уменьшить приложенное къ статору напряжение. Ошибочно было бы употреблять индукціонныя сопротивленія для включевія въ цъпь ротора, такъ какъ увеличивая самоиндукцію вторичной цъпи двигателя мы уменьшаемъ его наибольшій вращающій моменть и начальный вращ, моменть (см. форм. 30 и 33).

Кромъ безъиндукционныхъ и яндукционныхъ сопротивленій для цълей пониженія напряженія приложеннаго къ статору

могуть быть примѣнены и трансформаторы. Трансформаторъ можеть быть и секціонированный. По достиженіи опредѣленнаго числа оборотовь двигатель присоединяется непосредственно къ сѣти, а трансформаторъ выключается.

Уменьщеніе пускового тока пониженіемь напряженія можеть быть произведено еще слідующимь образомь. Двигатель, который при нормальной работь имість соеданеніе обмотокь статора треугольникомь, пускають нь холь при соединеніи звіздой и, по достиженіи соотвітственнаго числа оборотовь, переключають на соединеніе треугольникомь. Если, напр., двигатель включается на 190 в. треугольникомь, то фазное напряженіе равно 190 в. Если соединить его звіздой, то при включеніи на сіть съ напряженіемь въ 190 вольть фазное напряженіе равно только 110 вольтамь. Сила тока такимь образомь

уменьшится въ отношеніи 110 , а начальный вращающій моменть уменьшится въ квадрать этого отношенія. Такое пере-



соединеніе производится трехполюснымь переключателемь U (фиг. 87). При пускі въ ходъ онь включается направо и производить соединеніе статора звіздой. Когда двигатель достигь нормальнаго числа оборотовь переключатель врубается налівю.

Обратно, пускъ въ ходъ при соединеніи треугольникомъ примѣняется тогда, если требуется получить большій начальный вращ моменть тѣмъ нормальный, а величина пускового тока не имѣеть значенія. Въ данномъ случаѣ двигатель, работающій нормально при соединеніи звѣадой, для пуска въ ходъ включается треугольникомъ. Теперь фаз-

ное напряженіе въ 1,73 раза больше, токь растеть въ этомъ же отношеніи, а вращающій моменть — въ квадрать отношенія.

Очевидно, что повышеніе напряженія въ цѣляхъ увеличенія начальнаго вращ, момента можетъ быть достигнуто и трансформаторомъ. По достиженіи требуемаго числа оборотовь двигатель присоединяется къ сѣти, а трансформаторъ выключается.

Каждый двигатель требуеть опредёленнаго времени для достиженія нормальнаго числа оборотовьи, при прочихь равныхь условіяхь, тёмь большаго времени, чёмь больше моменть инерціи ротора. Съ другой стороны необходимъ тёмь большій вращ моменть, чёмъ большее ускореніе требуется дать ротору, т.е. чёмь быстрёв онъ долженъ достигнуть нормальной скорости. Поэтому вь цёляхъ наименьщаго потреблешя тока недостаточно только включить въ роторь реостать, но

необходимо включать его медленно и постепенно, чтобы дать время установиться соотвётствующимь данному сопротивленію оборотамь. Въ такижь случаяжь полезно имёть въ первичной цёпп амперметръ и слёдить за тёмъ, чтобы сила тока не превосходила опредёленнаго предёла. Ручка реостата передвигается дальше, послё того какъ сила тока начнеть падать. Опытный монтеръ производить правильный пускъ въ ходъ и безъ амперметра. Чтобы не зависёть оть надежности персонала, снабжають реостать червячной передачей, такъ что на передвижение его рычага съ одного контакта на другой требуется слёлать ручкой передачи нёсколько оборотовь.

Иногда, когда гребуется обезпечить возможно меньшіе толчки тока при пускі въ холь приміняють два реостата: въ роторі п въ статорі, соединяя ихъ въ одинъ аппарать, такъ что при вращеніи ручки сначала выключается постепенно сопротивленіе въ статорі, а затімь—въ роторі.

Лучшимь способомь пуска выходь двигателя съ большимъ начальнымь моментомь можно считать пускь въ ходъ при пониженной частоть питающаго двигатель тока. Какь мы видели въ главе 9 (ур. 33-35) начальный моменть обратно пропорціоналенъ числу періодовъ подводимаго тока. Къ еожалънію, уменьшеніе числа періодовь возможно только въ ръдкихъ случаяхъ, именно, когда генераторъ работаетъ только на одинъ пли нъсколько двигателей, пускаемыхъ одновременно въ ходъ, или, если существуеть запасная машина, на которую двигатели могуть переключаться при пускъ. Въ егомъ случаъ роторъ замыкается на короткое (если онъ вообще не коротко замкнутый) и генератору двется нормальное воебужденіе. Какъ только генераторъ начнеть вращаться онъ посылаеть въ двигатель токъ короткаго замыканія, приблизительно равный нормальному, такъ какъ ваттное сопротивление неподвижнаго двигателя съ коротко - замкнутымъ роторомъ очень мало сравнительно съ безваттнымъ.

Последнее изменяется пропорціонально числу періодовъ, какъ и эл.-дв. сила, такъ что токъ короткаго замыканія, при одинаковомъ воебужденіи генератора, мало зависить оть періодовъ съ увеличеніемъ числа оборотовъ генератора, т. е.. числа періодовъ, сила тока и вращающи моменть падаетъ, а эл.-дв. сила возрастаетъ. Двигатель все ето время находится вблиаи синхронизма.

Двигатели, которые должны при пуска въ ходъ преодолавать большой моменть инерціи, и мощность которыхълишь не многимъ меньше мощности генератора, невозможно пускать въ ходъ при полномъ возбужденіи посладняго. Въ такомъ случав пускають генераторъ тихимъ ходомъ (1—2 оборота въ сек.), а затамъ возбуждають его. Если имъется особый генераторъ для пуска въ ходъ, то по доетиженіи двигателемъ нормальнаго числа оборотовь его переключають на рабочій генераторъ.

При большихъ двигателяхъ высокаго напряженія въ цёпь статора иногда включаются реостагы съ цёлью защиты отъ возможныхъ перенапряженій при включенім и выключеніи. Явленія, сопровождающія размыканіе цібпи переміннаго тока, не вполнъ аналогичны явленіямъ при размыканіи цъпи постояннаго тока. При размыканіи появляется вольтова дуга, которая по м'вр'в удаленія контактовь другь оть друга быстро ослабъваеть и прекращается при переходь тока черезъ нуль, такъ какъ при следующемъ возрастаніи онъ не въ состояніи пробить слой воздуха. При размыкании же тока во время его прохожденія черезъ нуль перенапряженія не можеть быть. Посл'яднее получается, если размыкание соверщается въ тотъ моменть, когда токъ имфеть максимумъ или близокъ къ нему. Но и въ такомъ случав перенапряжение возможно лишь тогда, когда токъ настолько слабъ, что не образуеть вольговой дуги. Кром'в того перенапряжение можеть явиться следствиемь зарядного тока, такъ какъ обмотки высокаго напряженія, вслёдствіе тщательной изоляціи ихъ отдъльныхъ фазъ другь отъ друга и отъ желъзнаго остова, обладаютъ не малой емкостью. Появленіе подобныхъ перенапряженій можеть быть устранено, если включение или выключение производить не мгновенно, а постепенно, при помощи безъиндукціоннаго (жидкаго реостата). Для этой цели можно также применять и регулируемыя реактивныя катушки, если нізть опасности появленія резонанса между увеличенной самонндукцей двигателя емкостью кабелей линіи. Во ветхъ подобныхъ случаяхъ желательно примънять предохранители напряженій,

Перенапряженія можно избъжать и включеніемъ и выключеніемъ обмотки статора при коротко-замкнутомъ роторѣ. Этимъ устраняется міновенное измѣненіе магнитнаго состоянія, такъ какъ токъ въ роторѣ производить обрагное току статора намагничивающее дѣйствіе. Кромѣ того, вслѣдствіе взаимной пндукціи между роторомъ и статоромъ получается уменьшеніе самонндукціи и увеличеніе ваттнаго сопротивленія двигателя съ замкнутымъ роторомъ. Для того, чтобы при такомъ включеніи двигатель не потребляль полнаго тока короткаго замыканія, замыкають роторъ при включеніи не на короткое, а черезъ нѣкоторое сопротивленіе. Обычно въ качествѣ такого сопротивленія употребляется пусковой реостать, на которомъ устанавливается упорный штифтъ, такъ что размыкать совершенно ротора нельзя, а можно лишь ввести полное сопротивленіе реостата. При этомъ, однако, при выключеніи для остановки двигателя требуется выключать цѣпь статора.

Такой способъ включенія примъянмъ, очевидно, и для трансформаторовъ. Включивъ во вторичную цѣпь трансформатора до включенія его въ сѣть, напримъръ, нѣсколько лампочекъ накаливанія, мы можемъ по ихъ каленію въ моментъ включенія трансформатора въ сѣть наблюдать повышеніе напряженія.

21. Регулированіе числа обороговъ.

Главный недостатокъ асинхроннаго двигателя сравнительно съ шунтовымъ двигателемъ постояннаго тока состоить въ томъ, что для перваго не существуеть простого способа регулирования числа оборотовъ въ широкихъ предълахъ. Такъ какъ асинхронные двигатели стремятся вращаться синхронно съ полемъ и отстають отъ него лишь на величину скольжения, то измѣнение числа оборотовъ возможно только или измѣнениемъ числа періодовъ подводимаго тока, т. е. числа оборотовъ поля, или измѣненіемъ скольженія.

Первый способъ возможенъ при присоединеній двигателя или двигателей къ особому генератору, число оборотовъ котораго можно измѣнять. Регулированіе будеть происходить одновременно для всѣхъ двигателей. Увеличить скольженіе, какъ видно по форм. (9), можно только увеличеніемъ вторичныхъ потерь, что достигается увеличеніемъ сопротивленія цѣпи ротора. Но съ этимъ связано и пониженіе коэфф, полезнаго дъйствія. При этомъ размѣры регулировочнаго реостата должны быть достаточны для отвода всей теплоты, въ немъ развиваемой. Обычные пусковые реостаты этому условію не удовлетворяють. Включеніе безваттнаго сопротивленія въ роторъ не достигаеть цѣли, такъ какъ, по урави. (9), увеличеніе скольженія достигается лишь увеличеніемъ потерь во вторичной цѣпи. Увеличеніе самонндукцін влечеть за собой лишь уменьшеніе вращающаго момента.

Неразрывно связанныя съ увеличеніемъ скольженія потери могуть быть устранены, если токъ ротора отвести не въ реостать, а въ другой двигатель, соединенный съ первымъ н работающій съ нимъ на ту же нагрузку. Получается такъ называемое каскадное включеніе двигателей, примъняемое въ нъкоторыхъ случаяхъ (электрическія жел. дороги, прокатные станы и т. п.).

Такимъ образомъ возможно уменьшить число оборотовъ двухъ каскадомъ соединенныхъ двигателей вдвое сравнительно съ тъмъ, которое они имъли бы, будучи приключены непосредственно къ съти. При одинаковой мощности каскадная система развиваетъ двойной вращ. моментъ сравнительно съ вращающимъ моментомъ каждаго двигателя въ отдъльности, такъ какъ число оборотовъ пхъ при этомъ вдвое меньше.


Ивићненіе числа оборотовъ вдвое достигается также переключеніемъ обмотки статора на половинное число полюсовъ. По уравненію 1 число оборотовъ поля, къ которому стремится роторъ, будеть $n_1 = \frac{c_1}{p}$, т. е. синхронное число оборотовъ при постоявномъ числѣ періодовъ обратно пропорціонально числу паръ полюсовъ. Проще всего переключеніе на

половинное число полюсовъ производится у статоровь съ кольцевой обмоткой. Но въ этомъ случать коэффиціентъ мощности и вращающій моментъ получаются настолько плохими, что такое устройство на практикт не получило примъненія. Только поэже Behn - Eschenburg'у удалось въ двигателяхъ завода Эрликона получить практически пригодное переключеніе барабанной обмотки и не только на половинное, но и на промежуточное число оборотовъ.

Асинхронная машина въ необычныхъ условияхъ работы.

25. Асинхронная нашина въ качествъ генератора

Въ главъ 8 фиг. 14 представлена зависимость вращающаго момента асинхронваго двигателя отъ скольжения (соотвътственно ур. 26) только для положительныхъ величинъ скольженія. Если по тому же уравненію вычислимъ вращающіе моменты и для отрицательныхъ скольженій s, то получимъ отрицательную вътвь кривой изображенную на фиг. 88 влѣво оть оси ординатъ. Но если вращающій моменть M отрицателень, то отрицательной должна быть и влектрическая мощность W_1 , такъ какъ она, по уравн. (6), равна $\omega_1 M$. Далѣе по уравн. (88), слѣдуетъ, что при отрицательномъ скольженіи и механическая мощность, передаваемая



Фис. 88.

на валъ, также отрицательна, такъ какъ вращающій моменть *М* отрицателень, а разность 1—з положительна. Такимъ образомъ теперь всѣ соотношенія противоположны тѣмъ, которыя были при положительной величинѣ скольженія, другими словами, машина не доставляетъ больше механической мощности, а ей должна быть таковая сообщена для вращенія ротора съ отрицательнымъ скольженіемъ. Наоборотъ машина доставляетъ

электрическую мощность, т. е. она посылаеть токъ въ цѣпь, Изъ опредъленія скольженія

$$s=\frac{\omega_1-\omega_2}{\omega_1}$$


слѣдуетъ, что оно отрицательно, если $\omega_2 > \omega_1$, т. е. если вращать роторъ вижшней силой быогрже магнитнаго поля. Такимъ образомъ асинхронная машина при скорости выше синхронной работаетъ генераторомъ. Ея вращающій моменть теперь отрицательный, изменяется по абсолютной величин в своей такъ же, какъ при работъ двигателемъ. Частота тока, посылаемаго въ съть такимъ генераторомъ та же, что и частота въ съти. Если бы этого не было, то токъ генератора н токъ евти интерферировали бы, т.-е. токъ шелъ бы поперемьнно поъ машины въ цъпь и обратно. Ио товъ поъ съти въ машину не можеть шти, такъ какъ вращающий моменть отридателенъ а слъдовательно частота тока генератора должна быть одинакова съ частотой съти, независимо отъ числа оборотовъ ротора. Такимъ образомъ генераторъ находится въ полной зависимости отъ съти, Если въ съти токъ прекратитея, то и машина перестанеть доставлять токъ. Дъйствительно, если исчезаеть вращающееся магнитное поле, т. е. $n_i = 0$, то скольжение $s=\infty$. Но при безконечно большомъ скольжении, вращающій моменть, по уравн. (26), равенъ нулю.

Физически процессъ отдачи тока объясняется такъ же, какъ при шунтовомъ двигателъ, который мы началя вращать со скоростью большей той, которан у него была при работъ двигателемъ. Вслъдствіе вращенія ротора въ статоръ развивается обратная электродвижущая сила, направленная противоположно напряженію съти. Пока число оборотовъ ротора меньше, чъмъ вращающагося поля, эл.-дв. сила эта меньше напряженія съти Нрп вращеніи ротора съ большей скоростью обратная электродвижущая сила получаетъ преобладапіе, п токъ идеть въ съть.

Такимъ образомъ въ асинхронномъ генераторъ только сила тока и мощность, но не число періодовъ тока зависять отъ числа оборотовъ и для возможности отдачи имъ тока ему необходима съть, опредъляющая число періодовъ. Подобный генераторъ въ противоположность синхронному можетъ быть включенъ въ съть безъ необходимости уравниванія фазъ напряженій и безъ синхроннзированія. Если асинхронная машина приключается къ съти, вращаясь со скоростью ниже синхронной, то она потребляеть токъ и работаетъ двигателемъ; будучи же приключена къ съти при скорости выше синхронной, она сама посылаетъ токъ въ съть; при синхроннамъ же она является индифферентной, т.-е. не работаетъ ни двигателемъ, ни генераторомъ, и береть изъ съти только токъ для намагничиванія 1).

¹⁾ Это не совству правильно: при синхронизмт асинхронная манина береть изъ сти энергію, необходимую для покрытія потерь въ желтат и потерь въ обмотит статора. Прим. ред.

Соотношеніе между невми величинами, кромѣ скольженія, иля генератора получается изъ той же круговой діаграммы, если веѣ три круга въ ней начертить полностью, какъ сдѣлано на фиг. 89. При холостомъ ходѣ (s=0) точка A (конець вектора \mathcal{F}_1) совпадаеть съ S, при работѣ двигателемъ она перемѣщается по верхней части овружности отъ S до A_k , а при работѣ генераторомъ—по нижней части отъ S черезъ A' до T.




Токъ δ_1 , носылаемый въ сѣгь, изобразится векторомъ O.1, уголъ сдвига его γ относительно приложеннаго къ машинѣ напряженія P больше 90° , откуда и слѣдуеть, что токъ идеть въ сѣть. Его электрическая мощность

$$W_i = P \cdot \Im \cos (180 - \varphi') - P \cdot \Im \cos \varphi'$$

гдѣ \mathfrak{p}' сдвигъ фазъ между $\mathfrak{J}_{\mathfrak{l}}'$ и P'. Такъ какъ P' противоположно приложенному къ двигателю напряженію P, то P' пред-

ставляеть обратную электродвижуную силу машины. Перпендикулярь, опущенный изь A' на OT представляеть какь и въ двигатель ваттлую составляющую тока, или въ соотвътствующемъ масштабъ доставляемую электрическую мощность. Перпендикулярь M изъ точки G' круга моментовъ даеть вращающій моменть. Перпендикулярь M_2 изъ точки N' круга мощности даеть механическую мощность (пренебрегая потерями въ жельзъ), необходимую для вращенія ротора со скоростью выше синхронной, т.-е. поглощаемую машиной механическую мощность W_2 . Изъ діаграммы видно, что вращающій моменть имъетъ максимумъ, какъ намъ извѣстно уже изъ фиг. 88.

Коэффиціенть мощности (сов φ'), электрическая и механическая мощности им'єють также максимумы. На фиг. 90 показано



изм'вненіе этихъ величинъ въ зависимости отъ скольженія. Но скольженіе зд'ясь находится инымъ способомь, чімъ для двигателя, такъ какъ соображенія главы 20 не примінимы для нижней части діаграммы, гді кругь электрической мощности лежить внутри круга моментовъ, а послідній внутри круга механической мощности. Но мы получимъ подобныя же соотношенія, введя вмісто скольженія

$$s = \frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega_1} = \frac{n_1 - n_2}{n_2}, \dots (83)$$

которое отрицательно для выше-синхроннаго режима, другое екольженіе, которое положительно, а именно

$$s' = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_2} = \frac{n_2 - n_1}{n_1} \dots \dots (84)$$

Здѣеь въ знаменатель входитъ не скорость поля ω_1 , а скорость ротора ω_2 . Такъ какъ при такомъ режимѣ работы машины $\omega_2 > \omega_1$, то s' положительно. Введя s' въ выраженіе для потерь въ роторѣ (ур. 8), получимъ:

$$V - W_1 - W_2 = (\omega_1 - \omega_2) M = -s'\omega_2 M$$
 (85)

$$V = s^{\dagger}W_2 \dots \dots (86)$$

Потери здѣсь отрицательны, такъ какъ механическая мощность W_2 сообщается машинѣ, а не получается отъ нея. Изъравенства (85)

$$M = -\frac{V}{s' \cdot \omega_2} \cdot \ldots \cdot (87)$$

Введя s' въ выражение для W_1 (ур. 6), получимъ

$$W_1 = \omega_1 M = \omega_2 (1 - s') M \dots (88)$$

Для механической мощности сохранимъ тоже выражение (глава 7), а именно

$$W_2 = \omega_2 M$$

Такъ какъ при выше-синхронномъ режимъ s'<1 и положительно, то два послъднія равенства показывають, что подводимая механическая мощность W_2 больше отдаваемой электрической W_1 . Равенства (85) и (88) аналогичны равенствамъ (9) и (58) для двигателя.

Чёмъ быстрёе вращается роторъ, т.-е. чёмъ больше ω_2 , тёмъ ближе s' къ единицё; при

$$\omega_2 = \infty$$
 $s' = 1$.

Тогда, по ур. (86),

$$V = -W_2$$
 (89)

и, по ур. (88),

$$W_1 = 0$$

т -е вся сообщаемая машинъ механическая мощность превра-

щается въ роторѣ въ теплоту, а отдаваемая электрическая мощность равна нулю. Эти крайніе случан показывають, что къ з' могуть быть примънены ть же разсуждения, какъ къ в въ гл. 20. т.-е. что скольжение <' изобразится прямой $X'N_{-r}$. параллельной касательной Ty' къ кругу моментовъ и проходящей череаъ точку N_{x} . для которой электрическая мощность равна нулю. Что електрическая мощность въ точк N_{x} равна нулю слъдуетъ наъ того, чт лерпендикуляръ паъ этой точки касается круга мощности въ точкT, въ то время какъ подводимая мощность, вся превращаемая въ теплоту, по урави, (89) равна $N_{\infty}T$. Такъ какъ, по предыдущему, электрическая мощности равна нулю при s'-1, то отръзокъ $\lambda'N_{\infty}$ представляеть единицу для скольженія. Разд'влимъ его на 100 частей и если отрѣзокъ $X^{r}Y^{r}$ равенъ, напр., 12 частямъ, то скольжение s^{r} для точки N' равно 0.12. Спрашивается, какая связь существуеть между в и в'. Изъ равенствъ (83) и (84) ствдуетъ, что для $\omega_s = \infty$, $s = -\infty$ и s' = 1. Такимь образомь точкв N_{co} соотвытствуеть безконечно большая скорость ротора и скольжение $s=\infty$. Вообще же получаемъ елъдующую связь между s п s'

По уравн. (84)

$$\omega_2 = \omega_1 = \omega_2 s'$$

Нодставивъ въ уравн. (83), имфемъ

$$s = -\frac{\omega_2}{\omega_1} s'$$

Изъ уравн. (83)

$$s=1-\frac{\omega_2}{\omega_1}$$
,

слѣдовательно

Отсюда

$$s' = \frac{s}{s-1} \cdot \dots \cdot (90)$$

ILTH

Для предыдущаго примъра, гдъ s' = 0,12,

$$s = \frac{0.12}{-0.88} = -0.136.$$

Если желають опредёлнть связь величинь $W_1,\,W_2,\,M$ со скольженіемь s_1 то пом'єряють въ круговой ліаграмм'ть s' по

прямой $X'N_{\infty}$ и по послѣднему уравненію вычисляють s. Такимъ образомъ получены кривыя фиг. 90. Праныя части кривыхъ до скольженія s=1 идентичны кривымъ фиг. 22, полученнымъ изъ діаграммы фиг. 77. Части, лежащія влѣво отъ нуля, представляютъ зависимость отъ отрицательнаго скольженія, т.-е. для выше-синхроннаго режима работы машины. Злѣсь, кромѣ того, нанесены величины s' отъ 0 до 0,6. Въ этихъ кривыхъ приняты во ннимавіє и потери на треніе и потери въ желѣзѣ, такъ какъ M и W_2 измѣрялись не отъ діаметра OT, а отъ параллели A_0 L' (фиг. 77). При увеличенін скорости ротора потери, очевидно, будутъ больше, чѣмъ при синхронной скорости, такъ какъ онѣ растутъ быстрѣе скорости.

Разсмотримъ еще карактерный случай, когда роторъ вращается съ двойною скоростью поля $\omega_2 = 2\omega_1$. Для этого случая s = -1 и s' = 0.5. Соотвътствующую этой работъ точку найдемъ на діаграммъ фиг. 89, раздъливъ пополамъ линію екольженія $X'N_{\infty}$ и проведя черезъ точку дъленія линію TN''. Послъдняя пересъчеть кругь электрической мощности въ точкъ A''. Векторъ $A''O = \mathfrak{I}_1''$ есть сила тока, посылаемая при этой скорости въ еъть.

Какъ было сказано раньше, для включенія асинхроннаго генератора въ съть совпаденіе фазъ, какъ у синхроннаго генератора, не нужно, и онъ не можеть выпасть изъ синхронизма. Зато онъ имъеть весьма нажный недостатокъ. Изъ діаграммы и кривыхъ фиг. 90 слъдуетъ, что его сила тока зависить отъ коэффиціента мощности, т.-е. сила тока, посылаемая генераторомъ въ съть при опредъленной скорости ротора, связана съ опредъленнымъ сдвигомъ фазъ. Послъдній зависить не отъ пріемниковъ въ съти, какъ при снихронномъ генераторъ, а отъ самой машины. Въ подобномъ генераторъ нельзя регулировать напряженія, такъ какъ у него нътъ самостоятельнаго возбужденія. Велъдстніе этого область примъненія подобныхъ генераторовъ ограничена. Нельзя устроить самостоятельную станцію съ одними асихронными генераторами, такъ какъ для нихъ необходима съть съ токомъ опредъленнаго числа періодовъ.

Асинхронный двигатель на подъемникъ можеть работать генераторомь при опусканіи груза, если скорость прензойдеть синхронную. Подобное имъеть мъсто при спускъ съ горы вагона электрической желъзной дороги съ асинхроннымъ двигателемъ. Благодаря отдачъ тока въ съть, движеніе при этомъ затормаживается.

26. Асинхронная пашина въ качествъ ториаза.

При измѣненіи нагрузки асинхроннаго двигателя отъ хо лостого хода до останонки, точка А передвигается по верхней части окружности (фиг. 89) отъ точки S до точки корот-

каго замыканія A_{δ} , гд δ з 1. Тепловыя потерн $V=sW_1$ (ур 10) при s=1 равны всей подводимой электрической мощности, а механическая мощность равна нулю. Если скольженіе больше единицы, что по опред δ ленію $s=\frac{\omega_1-\omega_2}{\omega_1}$ будеть при отрицательномь ω_2 , т.-е. при вращеніи ротора противь магнитнаго поля, то тепловыя потери стануть больше подводимой электрической мощности W_1 . Посл δ лнее возможно лишь тогда, когда машин δ сообщается не только электрическая, но и механическая мощность, и об δ обращаются въ ротор δ въ теплоту. Д δ йствительно изъ ур. (7)

$$W_{2} = \omega_{2}M$$

слѣдуеть, что при отрицательной угловой скорости ротора ω_2 механическая мощность отрицательна, такъ какъ M по уравн. (26), при положительномь s, всегда положительно. Это же слѣдуеть изъ кривыхъ фиг. S8. Итакъ асинхронная машина при скольженіи большемь единицы дѣйствуеть какъ поглощающій работу торма зъ. Что скольженіе по лѣвую сторону точки A_k больше единицы выражается тѣмъ, что линія скольженія XA_k должна быть продолжена за точку A_k для пересѣченія съ векторомъ TA_k . Подводимая влектрическая мощность выражается для этой точки перпендикуляромъ изъ A_k на OT. Но векторъ TA_k , продолженный въ обратную сторону, пересѣкаеть и кругъ механической мощности въ точкъ N_k . Перпендикуляръ N_k , опущенный изъ этой точки на продолженіе діаметра, отрицателенъ и представляеть, слѣдовательно, механическую мощность, которую необходимо затратить для вращенія ротора въ направленіи обратномъ полю, и которая также превращается въ теплоту.

На фиг. 90 вправо отъ скольженія, равнаго единицѣ, показано измѣненіе вращающаго момента, электрической и механической мощностей. Какъ вилно, послѣдняя лежить ниже оси абсциссь, такъ какъ въ противоположность работѣ двигателемъ, она не отдается, а затрачивается. Изъ діаграммы (фиг. 89) видно, что машина работаетъ тормазомъ влѣво отъ точки A_k до тѣхъ поръ пока векторъ TA_b не совпадаетъ съ касательной Ty къ вругу моментовъ. Въ этомъ случаѣ онъ пересѣкаеть линію скольженія въ безконечности, т. е. $s=-\infty$. Изъ ур. (26) слѣдуетъ, что для $s=-\infty$ вращающій моменть M-O.

Случай вращенія ротора противъ вращенія поля встрівчастся на практикі, напр., тогда, когда врановый двигатель не можеть даліве поднимать груза, и послідній начинаєть опускаться, или поднимающійся вы гору вагонъ съ асинхроннымъ двигателемъ опускается обратно.

Сопоставивь все вышесказанное, мы должны различать три режима работы асинхронной машины въ предълахъ отъ $s = +\infty$ до $s = -\infty$ На дівграмм'в эти три режима ограни-

чены точками $S,\ A_k$ и T. На фиг. 90 они ограничены жирноначерченными ординатами.

Эти режимы суть:


I. При измѣненіи скольженія отъ нуля до единицы, т.-е. при измѣненіи числа оборотовъ ротора отъ синхронизма до нуля, асинхронная машина работаетъ двигателемъ. Она потребляетъ электрическую энергію и доставляеть механическую.

П. При намѣненіи скольженія оть +1 до $+\infty$, т.-е. при вращеніи ротора въ направленіи обратномъ полю, она дѣйствуеть какъ тормазь. Она потребляеть электрическую и механическую энергію, превращая ихъ въ тепловую.

III. При измѣненіи скольженія s отъ 0 до -x (или s отъ 0 до 1), т.-е. при измѣненіи числа оборотовъ отъ синхроннаго выше до $+\infty$, она работаеть генераторомъ, потребляя механическую энергію и отдавая электрическую.

27. Каскадное включение асинхронныхъ двигателей.

Въ электрическихъ вагонахъ съ двумя асинхронными двигателями очень часто примъняется такъ называемое каскадное включеніе, причемъ только одинъ двигатель получаеть токъ непосредственно изъ съти, второй же—изъ ротора перваго. На фиг. 91 представлена схема такого включенія.



Если число періодовъ тока, подводимаго къ I двигателю c_1 , а s_1 его скольженіе, то число періодовъ тока, подводимаго къ статору II двигателя изъ ротора I будетъ (по уравн. 5)

$$c_2 == s_1 \cdot c_1$$

Вслѣдствіе влектрической связи обонкъ двигателей имѣютъ мѣсто слѣдующія соотношенія. Пусть n_1 число оборотовъ поля І-го двигателя, n_2 — его ротора, p_1 —число паръ полюсовъ, то по ур. (4)

$$n_2 = n_1 \ (1 - s_1),$$

а такъ какъ по ур. (1)

$$n_1 = \frac{c_1}{p_1}$$
,

TO

$$n_2 = \frac{c_1}{p_1} (1 - s_1) \dots (92)$$

Если n_4 число оборотовъ поля П двигателя, n_4 — его ротора, s_2 скольженіе, а p_2 число паръ полюсовъ, то нолобнимъ же образомъ

$$n_4 = n_3 (1 - s_2) \dots \dots (93)$$

п такъ какъ

$$n_3 = \frac{c_2}{p_2} = \frac{s_1 c_1}{p_2} \dots \dots \dots \dots (94)$$

W

$$n_4 = s_1 \frac{c_1}{p_2} (1 - s_2)$$
 (95)

Исключивъ в изъ уравненій (95) и (92), им'вемъ:

$$n_2 = \frac{c_1}{p_1} - \frac{p_2}{p_1} \cdot \frac{n_4}{1 - s_2} \cdot \dots$$
 (96)

Первый членъ правой части равенъ n_1 , а второй преобразуется при помощи равенства (93), тогда

$$n_3 = (n_1 - n_2) \frac{p_1}{p_2}$$
 (97)

Если числа полюсовъ равны, то

$$n_3 = (n_1 - n_2)$$
 (98)

Изъ уравненія (96) также слѣдуеть, что

$$s_2 = 1 - \frac{p_2 n_4}{c_1 - c_1 n_2} \dots \dots \dots (99)$$

Выведемъ соотношение между мощностями обонкъ двигателей. Пусть:

 W_1 —электрическая мощность, нодведенная къдвигателю I, W_2 —механическая мощность, отдаваемая двигателемъ I, W_3 —электрическая мощность, подведенная къдвигателю II, W_4 —механическая мощность, отдаваемая двигателемъ II, I' потери во вторичныхъ пъняхт.

92

Если работаеть одинъ первый двигатель, то У состоить только изъ тепловыхъ потерь въ цъпи его ротора. При каскадномъ же включенін, пренебрегая потерями въ мъди и желъзъ, имъемъ:

$$V_1 = W_{\rm sb}$$
, (100)

такъ какъ подводимая ко второму двигателю электрическая мощность W_3 исходить только изъ ротора иерваго.

По главъ 7 имъемъ

$$V_1 - s_1 W_1$$

Подобнымъ образомъ для II двигателя

По уравн. (100)

$$V_2 - s_2 V_1$$
 (102)

Далъе по главъ 7

$$V_1 = \frac{s_1}{1 - s_2} - W_2 + \dots$$
 (108)

II по аналогін для II двигателя.

$$V_2 = \frac{s_2}{1 - s_0} \cdot W_4 \cdot \dots \cdot (104)$$

Изъ уравн. (102) и (103) слёдуеть

$$V_2 = \frac{s_1 s_2}{1 - s_1} W_2 \dots \dots \dots (105)$$

На основаніп двухъ послѣднихъ урависній пмѣемъ

$$W_4 = s_1 \frac{1 - s_2}{1 - s_1} \quad W_9 \quad . \quad . \quad . \quad (106)$$

Но, какъ извъстно,

$$s_1 = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$
 $u s_2 - \frac{n_3}{n_0}$ n_4 .

Подставляя эти значенія въ уравн. (106), получаемъ:

$$\frac{W_4}{\widetilde{W_2}} = \frac{n_1 - n_2}{n_3} \cdot \frac{n_4}{n_3} \cdot \dots \cdot (107)$$

а подставляя сюда ур. (97), получимъ:

$$\frac{W_4}{W_2} = \frac{p_2}{p_1} \cdot \frac{n_4}{n_2} \cdot \dots \cdot \dots \cdot (108)$$

Такимъ образомъ отдаваемая обоими двигателями мощность $W_a + W_4$ распредъляется между ними пропорціонально произведеніямъ изъ ихъ числа полюсовъ на число оборотовъ, при равныхъ числахъ полюсовъ—пропорціонально числамъ оборотовъ.

Изъ последняго уравненія пмемъ;

$$n_2 = n_4 \cdot \frac{p_2}{p_1} \cdot \frac{W_2}{W_4} \cdot \dots \cdot \dots \cdot (109)$$

Это значить, что при постоянных в числахь полюсовь, т.-е. для данных в двигателей, число оборотовь I двигателя измёняется только при измёненін оборотовь II или при намёненін отношенія ихъ мощностей.

Если мощности должны быть одинаковы, т.-е., $\,W_2=W_4,\,\,{
m тo}\,\,$ должно быть

$$\frac{n_4}{\tilde{n_2}} = \frac{p_1}{p_2} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (110)$$

Другими словами, двигатели развивають одинаковую мощность, если числа ихъ оборотовь обратно пропорціональны числамь ихъ паръ полюсовь. Если числа паръ полюсовь равны, то двигатели развивають одинаковую мощность при равныхъ числахъ оборотовъ. Подобный случай имъеть мъсто тамъ, глъ двигатели работають на одинъ общій валъ, или если они установлены на двухъ осяхъ вагона съ одинаковыми діаметрами колесъ. Для этого случам ($W_s = W_4$) пъъ урави. (106)

$$s_2 = 2 - \frac{1}{\tilde{s_1}}$$
 (111)

или

Это уравненіе устанавливаеть соотношеніе между скольженіями обоихь двигателей при равенствѣ чисель оборотовь. Изь этого уравненія слѣдуеть, что при $s_1=0.5$, т.-е. при $n_2=\frac{n_1}{2}$, скольженіе П двигателя $s_2=0$, т.-е, онъ идеть синхронно, а это воаможно только при холостомь ходѣ. Но такь какь по предыдущимь разсужденіямь мощности и обороты обоихь двигателей равны, то первый двигатель должень работать въ холостую, несмотря на то, что скорость его равна половинѣ синхронной скорости. Такимь образомь такая каскадная система при нагрузкахъ стремятся достигнуть числа оборотовь вдвое меньщаго, чѣмь для каждаго двигателя вь отдѣльности. Въ

этомъ уменьшеніи числа оборотовъ и заключается пъль каскаднаго включенія асинхронныхъ двигателей.

Но и для случая, когда двигатели работають зъ неравнымъ числомъ оборотовъ n_2 и n_4 и неравнымъ числомъ полюсовъ, получается уравненіе аналогичное уравн. (112), именно, исключая n изъ уравненій (95) и (96), имѣемъ:

$$s_1 = \frac{1}{1 + \frac{n_2}{n_A}, \frac{p_1}{p_2} (1 - s_2)} \dots \dots (113)$$

Это уравнение даеть возможность выразить вращающій мо менть, электрическую и механическую мощности каскадной системы черезь скольжение s_1 перваго двигателя. Далъе, такъ какъ скорость вращенія поля 1 двигателя опредъляется по числу полюсовъ и періодовъ тока, то можно найти число оборотовъ всей системы.

Если оба двигателя соединены такъ, что могутъ имѣть лишь одинаковое число оборотовъ $(n_4 - n_2)$, то, для синхронизма, изъ послъдняго уравненія получаемъ:

$$s_1 = \frac{1}{1 + \frac{p_1}{p_1}} = \frac{p_2}{p_2 + p_1}$$

Изъ этого равенства и уравн. (94) слъдуетъ:

$$n_3 = \frac{V}{p_1 + p_2}$$

и такъ какъ при синхронизм $n_4 = n_3$, то это п есть синхронное число оборотовъ обояхъ роторовъ (теоретическій холостой V

ходъ); для
$$p_1 = p_2$$
 нивемъ $n_4 = n_3 = \frac{y}{2 \; p_1}$.


Испытаніе асинхронныхъ двигателей.

28. Изабреніе электрической нощности и коэффиціснта пощности.

Для опытваго опредъленія коэффиціента полезнаго дійствія и коэфф. мощности необходимо измірить потребляемую двигателемъ мощность. Такъ какъ обычно потребленіе мощности тремя фазами неодинаково, и особенно въ небольшихъ двигателяхъ, то необходимо иміть три наттметра, включаемые по схемі чертежа 92, если фазовыя обмотки соединены звіздой

Изм'вряя одновременно фазные токи и напряженія, получаємь и коэффиціентъ мощности д'вленіємъ мощности одной фазы

на ен вольтъ-амперы. Если полученныя, такимъ ображинь, величины неодинаковы, то для коэфф мощности принимается ереднее изъ полученныхъ значеній. При постоянной нагрузкъ двигателя и при постоянномъ напряжения на зажимахъ достаточно одного ваттметра, включаемаго послёдовательно въ каждый изъ проводовъ. При одинаковомъ потребленіи мощности въ фазахъ, въ чемъ можно убъдиться по равенству въ нихъ токовъ и напряженій, достаточно произвести намърение въ одной фазъ. Равенство только токовъ или только напряженій не служить признакомъ одинаковаю потребления мощности въ фазахъ. Если сопротивленія вольтовыхъ обмотокъ ваттметра одинаковы (фиг. 92), то ивть необходимости присоединять ихъ къ нулевой точкъ двигателя, Соединяя ихъ между собой, мы также получимъ нулевую точку. Этимъ слъдуеть пользоваться, если нулевая точка двигателя недоступна, или если фазы его соединены треугольникомъ. Если имъется





только одинь ватгметръ, то нулевую точку получають при помощи вспомогательныхъ сопротивленій (фиг. 93) Каждое изъ нихъ $(r_{\rm H} \ r_{\rm H})$ должно равняться общему сопротивлению вольтовой обмотки ватгметра и добавочнаго сопротивленія $(r_{\rm I})$.

Въ такихъ случаяхъ следуетъ и фазное напряжение измерять, создавая искусственную нулевую точку. По напряжению въ съти можно вычислить фазное напряжение, зная соотношение между ними. При синусоидальной формъ кривыхъ тока и напряжения оно равно 1,732. При соедивения звъздой гармоническия третьяго порядка появятся въ линейномъ напряжении (напряжение между фазами) лишь тогда, когда нулевыя точки генератора и двигателя соединены между собою или заземлены, что иногда примъняется при установкахъ высокаго напряжения. Въ противномъ случать эти составляющия пропадають въ самой обмоткъ генератора и не попадають въ съть. Тоже справедливо и для гармониче-

скихъ 9 и 15 порядковъ. Напротивъ члены 5, 7 и 11 порядковъ встрѣчаются вездѣ. Членами еще высшихъ порядковъ по ихъ малости можно пренебречь.

Итакъ, для опредвленія коэфф. мощности необходимо изміврять фазное напряженіе. Если двигатель не иміветь нейтральной точки, или она недоступна, необходимо примівнить методъ искусственной нейтральной точки, какъ указано выше. Вмісто созданія искусственной нейтральной точки можно пользоваться нейтральной точкой приключеннаго къ той же сіти двигателя или трансформатора (фиг. 926. Но это допустимо, если въ немъ имівется дійствительная нейтральная точка, т.-е. когда въ немъ всіт три фазы одинаково нагружены, а токъ вольтовой обмотки ваттметра очень малъ сравнительно съ фазнымъ токомъ.





Для намѣренія мощности двигателя съ неравномѣрной нагрузкой фазъ и неравными напряженіями можно пользоваться методомъ двухъ ваттметровъ (фиг. 95). Мгновенная мощность трехфазнаго тока

$$w = i_1 e_2 + i_3 e_3$$

гдѣ г и є мгновенныя значенія соотвѣтственныхъ токовъ и напряженій. Для полученія дѣйствующихъ значеній слѣдуетъ принять во вниманіе сдвигъ фазъ между ними. Такимъ образомъ, полная дѣйств. мощность трехфазнаго тока

$$W = \mathcal{J}_1 \mathcal{S}_2 \cos \alpha \pm \mathcal{J}_3 \mathcal{S}_3 \cos \gamma$$
.

При этомъ сумма показаній обоихъ ваттметровъ берется при отклоненіи ихъ въ одну сторону, разность же при отклоненіи въ противоположныя стороны. Послёднее бываеть, когда уголъ з или у больше 90°. Если сдвисъ тока относительно фазнаго напряженія при соединеніи зв'єздой равенъ у, то

$$z=\varphi+30$$
 n $\gamma=\varphi-30$.

Если з больше 90°, т.-е з больше 60°, то соотвѣтственный вагтметрь даеть отклоненіе въ обратную сторону, и его показанія слѣдуеть вычитать изъ показаній другого ваттметра. Если ваттметры имѣють одностороннюю шкалу, то, при отклоненіи въ обратную сторону, необходимо переключить тонкую или толстую обмотку ваттметра,

Методъ двухъ ваттметровъ примъннуъ и нъ случав различныхъ формъ кривыхъ тока и линейнаго напряженія, такъ какъ на величину мощности и на показанія ваттметра влінютъ только тъ гармоническія линейнаго напряженія, какія имъются н въ токъ. Для опредъленія же коеффиціента мощности необходимо измърять фазное напряженіе.

Если въ двигате тѣ съ соединеніемъ фазъ звѣздой нейтральная точка соединена съ таковой же источника тока (генератора или трансформатора) или другого двигателя или если онѣ обѣ заземлены, то при не вполнѣ синусоидальной формѣ кривой напряженія методъ двукъ ваттметровъ не примѣнимъ, такъ какъ онъ даетъ невѣрныя результаты. Въ этомъ случаѣ въ обмоткѣ двигателя могутъ бытъ токи высшихъ (8 и 9) иорядковъ, которые не учитываются ваттметрами, такъ какъ пхъ нѣтъ въ линейномъ напряженіи Въ такомъ случаѣ и измѣреніе однимъ ваттметромъ съ искусственной нейтральной точкой (фиг. 93) даетъ невѣрныя результаты, если нейтральная точка не соединена съ землей или съ нейтральнымъ проводомъ. Но при существованіи дѣйствительной нейтральной точки нѣтъ необходимости дѣлать пзмѣренія по этому способу.

При синусопдальной форм'в кривой и равном'ярной нагрузк'в фазъ можно вычислить коэффиціенть мощности по однимь показаніямь двухъ ваттметровь, не изм'вряя тока и напряженія, по слівдующей формул'я:


$$tg = i 3 \frac{x_1 - x_2}{x_1 + x_2}, \dots, (114)$$

гд $^{\pm}$ x_1 и x_2 показанія ваттметровъ; отеюда

$$\cos \phi = \frac{1}{1 + t g^2 \phi}.$$

Это соотношеніе справедливо и тогда, когда толстая обмотка включена въ проводникъ ' (фиг. 96), а тонкая обмотка можеть переключаться на тоглі з третій проводники. При отступленін формь кривыхъ оть син оклы формула (114) даеть невърные результаты. Но имъ можно пользоваться для опредъленія отклоненія данной формы кривой отъ синусоплы, сравнивая дъйствительный коеффиціенть мощности съ вычисленнымъ по форм. (114).

При постоянной нагрузкъ двигателя методъ двухъ ваттфатемттва смондо при и снедатоещою стибъ стежом становати переключеніемъ его безь перерыва тока изъ одной фазы въ другую (по ехемѣ фиг. 97). Можно также измѣрпть однимъ



ваттметромъ посл \pm довательно нагрузку трехъ фазъ по схем \pm фиг 92 \pm 93.

29. Опредъленіе механической мощности и коэффицісита полезнаго д'яйствія.

Опредѣленіе полезной мощности, необходимой для вычисленія коэффиціента полезнаго дѣйствія, производится при помощи тормаза или аналогичнаго механическаго приспособленія, или соединеніемъ двигателя съ генераторомъ. Измѣряя влектрическую мощность отдаваемую послѣднимъ и принимая во вниманіе его коэффиціентъ полезнаго дѣйствія, получимъ полезную мощность дяигателя. При соединеніи ременной передачей нужно установить не существуєть ди замѣтнаго скольженія ремия Скольженіе выражаєтся такъ:

$$s = \frac{c_1 - c_2}{c_1},$$

гдѣ v_1 - окружная скорость шкива двигателя, а v_2 — генератора. По уравнению 11

получимъ потери V отъ скольженія, причемъ W_2 потребляемая генераторомъ механическая мощность.

При непосредственномъ соединении двигателя съ генераторомъ скольженія, очевидно, не существуеть. Способъ опредъленія полезной мощности изъ круговой диаграммы опытомъ короткаго замыканія и холостого хода былъ указанъ въглавѣ 19. Если короткое замыканіе при нормальномъ напряженіп не осуществимо, вслѣдствіе недостатка источника тока,

то необходимо сдѣлать памѣренія для меньшихъ напряженій, построить кривыя и продолжить ихъ до величинъ, есотвѣтствующихъ нормальному напряженію. Такимъ образомъ очевидно получимъ лишь приближенныя величины (ср. гл. 33).

Болъе точныя ведичины для поетроенія діаграммы получаются, если вмъсто короткаго замыканія возьмемъ точку соотвътствующую наибольшей нагрузкъ (фиг. 72). По ней и точкъ колостого хода можно построить окружность. Кругь моментовъ получится, если отложить отръзокъ AH = мощности при этой нагрузкъ $m r_1 3^2$. Пересъченіемъ параллели HG съ AP найдемъ точку G, принадлежащую кругу моментовъ. Кругъ мощностей найдется подобнымъ же образомъ послъ опредъленія потерь въ мъди однимъ изъ приведенныхъ въ слъдующей главъ способовъ. Отсюда опредълится ваттная составляющая тока ротора. Отложивъ отръзокъ GP, равный послъдней (фиг. 74), проводятъ параллель PN. Точка N пересъченія ея съ AI принадлежить кругу мощностей.

Наконець мощность W_n и коэффиціенть полезнаго д'янствія можно опредълить яахожденіємь отд'яльных в потерь. Если при н'якоторой нагрузк'в общее потребленіе мощности Q, то полезная мощность, по влав'в 12.

$$W_n = Q - R - G - H = V,$$


гдъ R потери на трене, G — потери въ желъзъ, потери въ мъди статора H и ротора V. Сумму R+G называють потерями холостого хода и онъ приблизительно равны мощности, потребляемой двигателемъ при холостомъ ходъ. Опытное опредълене отдъльныхъ потерь будетъ разсмотръно въ стъдующихъ главахъ, а ихъ вычисление въ главахъ 40-42.

30. Потери холостого хода.

Потребленіе э́нергіи при холостомь ходії складывается натвотерь R на треніе о воздухь, въ нодщинникахь и въ щеткахъ (если оніз имівются), потерь въ желізій статора и ротора G, потерь въ міди статора H и въ міди ротора V. Потерями холостого хода обычно называють только потери на треніе и въ желізій $R \leftarrow G$, такъ какь оніз при всіхъ нагрузкахъ, въ преділахъ нормальной работы почти постоянны. Потери же въ міди $H \leftarrow V$ при холостомъ ходії входять въ потери въ міди при любой нагрузкії, а потому, если учитывать ихъ для холостого хода, то при опреділеніи потерь въ міди для нагрузокъ сліддуєть вычитать потери въ міди холостого хода потерь. Вообще же оніз такъ малы, что ими можно пренебречь. При расчетії двигателя важно знать отдійльно потери на треніе R и потери въ желізій G, такъ какъ оніз зависять оть различныхъ факторовъ, напр , при шестиполюсномъ п восьминолюстомостою.

номъ двигателяхъ съ одинаковыми желѣзными массами и при одинаковыхъ магнитныхъ насыщенияхъ потери въ желѣзѣ одиѣ и тѣ же, потери же на трение въ первомъ случаѣ больше, нолѣдствие большаго числа оборотовъ.


Самый старый способь раздёленін этпхъ потерь еостоитъ въ томъ, что намёряется мощность, потребляемая двигателемъ при холостомъ кодё при постоянной частотё тока, но при различныхъ напряженіяхъ отъ нормальнаго внизъ до такого, при которомъ потребляемая мощность наименьшая, но двигатель еще не останавливается; затёмъ строится кривая чощностей (фиг. 98), которая продолжается до пересёченія съосью ординать (на черт. пунктиръ).



Уменьшеніе расхода мощности происходить всл'вдствіе уменьшенія потерь въ жел'яз'є съ уменьшеніемъ намагничиванія, въ то время какъ потери на треніе пот и постоянны, такъ какъ число оборотовъ почти постоянно,


Кривая эта пересъкаеть ось ординать въ точкъ 8, т.-е, потери ОЅ соотвътствовали бы холостому ходу двигателя, при напряжени нуль, при которомъ потерь въ желъзъ не было бы, а были бы лишь потери на треніе. Но опыть показать, что дъйствительныя потери на треніе всегда больше потерь, опредълевныхъ этимъ способсмъ. Причина зактючается въ томъ, что потери на треніе непостоянны, а уменьшаются съ уменьшеніемъ напряжения, особенно, если послъднее станетъ меньше нъкоторой опредъленной величины. Но положеніе точки у зависить непосредственно оть нижней части кривой, такъ какъ S получается при ея продолжение. Уменьшение потерь на трение съ напряжениемъ пмъетъ нъсколько причинъ. Во-первыхъ, число оборотовъ при напряжении ниже опредъленнаго значительно падаетъ, такъ какъ тогда вращающий моментъ такъ малъ, что трение представляетъ уже замътную нагрузку, вслъдствие чего скольжение значительно возрастаетъ, во-вторыхъ, вслъдствие уменьшения магнитныхъ силъ условия работы полшипниковъ другия, въ-третьихъ, исчезаютъ вибрации, вызываемыя периодическимъ намагничиваниемъ. Хотя послъдния не представляютъ, строго говоря, потерь на треше, но все же должны быть отнесены по существу къ потерямъ механическимъ.

Точно опредълить потери на треніе при нормальных условіяхь работы можно по слідующему способу, предложенному авторомь. Согласно ім. 12 (Ур. 41—42) при очень малыхь нагрузкахь асинхроннаго двигателя, какь дійствительная мощность W_2 , такь и вращающій моменть пропорціональны скольженію. Хотя въ этихь уравненіяхь принять во вниманіе только моменть оть индуктированныхь въ роторів токовь, а оть остаточнаго магнитизма не учтень, все же пропорціональность остаточнаго магнитизма не учтень, все же пропорціональность остаточнаго магнитизма пропорціоналень скольженію. Изь фиг. 21 также видно, что скольженіе вы началів представляеть прямую. Положеніе этой прямой можно найти, изм'єряя скольженіе при холостомь ходів и очень малой нагрузків (0,064 PS, 0,12 PS на фиг. 99). Нанеся эти точки въ координатной системь проводимъ



черезъ нихъ прямую до пересъченія съ осью абсииссъ въ точкъ R, въ которой скольженіе, а значить и дъйствительная мощность, равно нулю. Такъ какъ при холостомъ ходъ мощность идетъ только на треніе, то отръзокъ RO (влъво отъ нуля) представляеть дъйствительныя потери на треніе въ

масштабѣ полезной мощности. Какъ видно потери на треніе въ этомъ примѣрѣ, относящемся къ вышеупомянутому двух-спльному двигателю, равны 0,12 РХ или 88 ваттамъ. Измѣреніе полезной мощности и скольженія въ данномъ случаѣ должно произволиться точно. Для измѣренія скольженія елѣ-дуетъ примѣнять одинъ изъ непосредственныхъ способовъ, указанныхъ въ главѣ 32. Измѣреніе полезной мощности производится при помощи простого тормаза, или посредствомъ ремня или шнура наложеннаго на шкивъ. Чтобы ремень не



соскакцваль его необходимо снабдить полосками изъ жести, прикръплециымъ къ краямъ ремня и выступающимъ съ боковъ шкива, какъ показано на фиг. 100, Если для равновъсія тормаза (или ремня) требуется съ одной стороны грузъ С, съ другой Q, то полезная мощность.

$$W = \frac{2\pi n_2 d/(Q-q)}{2.75}$$
 лош, сплъ.

гд \hbar d-діаметръ шкива, а u_j число оборотовъ ротора въ секунду.

Для такихъ изм'вреній особенно пригодны индукціонные тормаза.

При продолжительных опытахъ слѣдуетъ пмѣть въ виду, что треніе въ подшинникахъ намѣняется съ временемъ, не только послѣ короткой, но п послѣ продолжающейся голами работы Такія намѣненія сказываются въ особенности по истеченіи короткаго времени, вслѣдствіе нагрѣванія масла, расширенія подшинниковъ и т. д., такъ что при большихъ дви ателяхъ стаціонарное состояніе достигается часто лишь послѣ 10-ти-часовой работы.

Иотери на треніе 1) двигателя можно приблизительно опредълить, приводя его въ движеніе съ нормальнымъ числомъ оборотовъ при помощи небольшого вспомогательнаго двигателя. При этомъ испытуемый двигатель долженъ быть включень въ нормальное напряженіе, чтобы магнитное состояніе его соотвътствовало нормальной работь. Для устраненія собственнаго вращающаго момента обмотка ротора его должна быть разомкнута, такъ что этоть способъ можеть быть примъненъ лишь въ двигателямъ съ кольцами. Если намърить мощности потребляемыя вспомогательнымъ двигателямъ при

¹) Такъ называемый методь выбѣга, основанный на томь, что двигатель на ходу выалючается изъ сѣти и продолжаеть вращаться, пока его живая сила не будеть поглошена треніемь, даеть певѣоные ре зультаты, такъ какъ при этомъ отсутствуеть намагначиване, и окончагельный результать опредѣляется въ зависимости отъ трени при малыхъ скоростихъ, между гѣмь какъ нужна зависимость отъ тренія при нормальной скорости. Если же приключить двигатель къ сѣги, то живая сила будеть поглошаться не только треніемъ, но и токами Фуко, т. е. результать будеть опить невѣрень

его нагрузкъ испытуемымъ инпателемъ и при холостомъ ходъ, то разность этихъ мощностей представляетъ потери на трение въ испытуемомъ двигателъ. При этомъ, конечно, слъдуетъ оба двигателя соединить такимъ образомъ, чтобы не было потерь въ самомъ спъилени ихъ.

Вычитая изъ мощности, идущей на колостой кодъ изи ателя при разомкнутомь роторъ потери на треніе и потери иъ мёди статора, получимъ потери въ мельзѣ истатора и ротора). При описанномъ выше двухсильномъ двигателъ на колостой кодъ расходовалось 160 ватть, потери въ мёди статора— 5 ватть, а потери на треніе 88 ватть. Слѣдовательно потери въ желѣзѣ равны 160 – 5 – 88 — 07 ваттамъ. Сля двигателей съ кольпами потери въ желѣзѣ можно опредътить приближенно, размыкая миновенно цѣпь ротора при колостомъ колѣ двигателя и замѣчая мощность, потребляемую пмъ тотчасъ послѣ размыканія. Мощность эта идеть лишь на покрыте потерь въ желѣзѣ и потерь въ мѣди статора, такъ какъ работа тренія совершается за счетъ живой силы ротора. Потери въ мѣди статора могутъ быть вычислены по силѣ тоса и сопротивленію обмотки. Опредъленныя этимъ способомъ потери иъ желѣзѣ того же двигателя равиялись 62 ваттамъ. Такъ какъ роторъ при колостомъ кодѣ врашается почти

синхронно съ полемъ, а при нормальной нагрузкъ имжетъ скольжение не больше 0.08, то число периодовь тока и потога въ роторъ очень незначительно. Въ вилу того, что иотери на гистеревисъ зависять отъ первой стечени, а на токи Фуко отъ второй степени числа періодовь, го потери въ желчэт очень незначительны. Поэтому потери въ железь, измерениия при холостомъ ходь, представляють лишь потери въ стагор в Потери въ двигате гъ при разоменутомъ роторъ, т. е, когда онъ находится въ поков, казалось бы, должны быть значительно больше потерь въ желћаћ при колостомь колћ, такъ какъ частота потока въ роторъ такъ же велика, какъ и въ статори, но опыть показаль, что въ большинствъ случаевъ потери эти того же порядка (для даннаго двигателя 72 ватта), а иногла п меньше, чъмъ потери при колостомъ кодъ. Причина въ томь, что при вращении ротора въ зубцахъ происходитъ измѣ. неніе сылы поля съ большой частотой. Инпукція наибольшая тогда, когда край зубца статора приходится наль среднной зубца ротора, я -напменьшая при положении зубповъ другъ противъ друга. Если, напр., статоръ пмѣеть 48 зубповъ, то при одномъ оборотъ каждый зубець ротора проидеть мимо 48 зубцовь статора и, такимь образомъ, испытаеть 2,48 перемънъ между максимумомъ и минимумомъ. Индукция эта даетъ при 25 оборо тахъ въ секунду 2.48.25 = 2400 перемънъ или 1200 періодовъ намагничивания. Если роторь имветь 60 зубцовъ, го для зубповъ статора будемъ имъть 2.60.25=3000 перемънъ или 1500 періодовъ. Отсюда слъдуеть, что потери въ зубцахъ должны быть значительны, несмотря на малый объемъ железа въ нихъ.

31. Опредъление потерь въ мъди.

Для опредъленія потерь въ мѣди статора $mr_1J_1^2$ при любой нагрузкѣ необходимо измѣрить сопротивленіе одной фазы обмотки статора r_1 и фазыній токъ статора. Такимъ же образомъ можно опредѣлить и потери въ мѣди ротора $V=mr_2J_2^2$, если у него обмотка фазовая. Хотя при включеніи амперметра въ пѣпь ротора сопротивленіе ротора и увеличивается, но сила тока измѣняется отъ этого незначительно, такъ какъ при этомъ увеличивается и скольженіе, а значить и вторичная эл. движ. сила. Конечно для r_2 нужно считать сопротивленіе одной обмотки безъ сопротивленія амперметра. При малыхъ нагрузкахъ пэмѣреніе затруднено тѣмъ, что амперметръ слѣдуєть за измѣненіемъ тока и не даеть дѣйствующихъ значеній. При больщихъ нагрузкахъ токъ ротора можно вычислить по формулѣ

$$\vartheta_2 = \frac{\vartheta_1 d_1}{w_0},$$

гакъ какъ при этомъ первичные и вторичные ампервитки приблизительно равны между собою. Такимъ образомъ найдемъ, напр. для вышеупомянутаго въ гл. 34 двигателя, кривыя котораго изображены на фиг. 20, при нагрузкѣ въ 2 лош. с, токъ

$$\mathfrak{J}_2 = \frac{10.104}{50} = 20.8 \text{ amb.}$$

Отсюда получимъ масштабъ для вектора \overline{SA} въ круговой діаграмм'в фиг. (70 и 77), посредствомъ котораго для каждой нагрузки можно опред'єлить значенія \mathcal{I}_2 изъ діаграммы. Тамъ г. св подобные способы опред'єленія не прим'єнимы, особенно при коротко-замкнутыхъ роторахъ, необходимо опред'єлить потери V въ м'єди ротора по форм. 10

$$V = s W_1$$

или по форм 11

$$V = \frac{8}{1-8}W_9$$

 W_1 —мощность передаваемая статоромь ротору, т.-е. мощность потребляемая двигагелемь за вычетомъ потерь съ желѣзѣ и потерь въ мѣди статора, а W_2 —дѣйствительная мощность двигателя (включая потери на треніе). Первой формулой пользуются, когда желають опредѣлить потери въ мѣди ротора для опредѣленной потребленной двигателемъ мощности, а вто-

рой когда желають опредёлить V для опредёленной мощности двигателя,

Напримъръ изъ фиг. 20 по полезной мощности 2 лош. с. найдемъ дъйствительную мощность 2,12 лош. с. Изъ той же фиг. скольжение равно 0,059 и по послъдней формулъ

$$V := \frac{0.059}{0.941}$$
. 2.12 — 0.133 лош. с. — 98 ватть.

Если исходить изъ передаваемой ротору мощности W_1 , то получимъ потери слъдующимъ образомъ. Потребление внерги при полезной мощности въ 2 лош, силы по фиг. 20 равно 1800 ваттамъ, потери въ желъзъ, по стр. 103, равны 67 наттамъ, а потери въ мъди статора при $J_1 = 10$ ами, бутутъ

3.
$$0.186 \cdot 10^2 = 56$$
 ватть.

Цоэтому

$$W_1 = 1800 - 67 - 56 = 1677$$
 наттъ

W

$$V = 0.059 \cdot 1677 = 99$$
 ватть,

т.-е. результать такой же, какъ предыдущій.

Отсюда можно нычислить вторичный токъ, зная сопротивленіе обмотки ротора (щетокъ и соединительныхъ проводовъ);

$$\vartheta_2 = \left[\begin{array}{c} V \\ 3 r_2 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 99 \\ 8.0,08 \end{array} \right] = 20.7$$
 amu.

Этотъ результать согласуется съ найденнымь выше изъ условія равенства чисель первичныхъ и вторичныхъ ампервитковъ.

Если потери въ мѣди ротора нужны лишь для нахожденія ковфф. пол. дѣйствія двигателя, то въ вышеприведенныя формулы можно подставить вмѣсто W_2 полезную мощность W_{n_1} а вмѣсто W_1 -потребляемую мощность. Происходящая вслѣдствіе этого ошибка вдіяєть на ковффиціенть полезнаго дѣйствія очень незначительно.

32. Измъреніе скольженія.

Какъ видно изъ предыдущаго въ нэмъренін скольженія очень важна точность. Согласно главъ 6

$$s = \frac{n_1}{n_1} \frac{n_2}{n_1}$$

гд* n_1 — число оборотовъ поля или синхронное число оборотовъ ротора, а n_2 —его дъйствительное число оборотовъ, n_1 по-

лучается дѣленіемъ числа періодовъ подводимаго къ двигателю тока на число паръ полюсовъ. Число періодовъ опредѣляется по числу оборотовъ генератора или синхроннаго двигателя, приключеннаго къ той же сѣти. Если это невозможно, то оно опредѣляется частотомѣромъ. Приблизительно оно можетъ быть опредѣлено по числу оборотовъ нашего двигателя при его холостомъ ходѣ. Число оборотовъ ротора п, опредѣляется счетчикомъ. Такое опредѣленіе числа оборотовъ двигателя тормаженіемъ. Но для опредѣленія комьюсти двигателяхъ съ большимъ числомъ оборотовъ (свыше 600) такой способъ недостаточенъ, такъ какъ ошибка въ числѣ оборотовъ вызываеть относительно большую ошибку въ скольженія. Покажемъ это на примѣрѣ. Синхронное число оборотовъ четырехполюснаго двигателя при 50 періодахъ будеть 1500 въ минуту. Пусть при нѣкоторой нагрузкѣ опредѣленное счетчикомъ число оборотовъ [475. Отсюда опредѣляется скольженіе

$$s = \frac{1500 - 1475}{1500} = \frac{25}{1500} = 0,0167$$


Если дъйствительное число оборотовъ не 1475, а 1481, т.е. если ошибка въ отсчетъ числа оборотовъ равна 0.4° $_{\circ}$, те дъйствительное скольжение

$$s = \frac{1500 - 1481}{1500} = \frac{19}{1500} = 0.0127.$$

Слѣдовательно ошибка въ опредѣленія скольженія равна 25° да въ то время какъ для числа оборотовъ она составляеть только $0,4^{\circ}$ ". Поэтому слѣдуеть измѣрять, непосредственно разность числа оборотовъ поля и ротора, не находя отдѣльно уменьшаемаго и вычитаемаго. Первый способъ, дающій возможность это сдѣлать былъ предложенъ авторомъ и состоить въ слѣдующемъ.

На конить вала или на лобовой сторонть ротора насаживается дискъ съ бъльми и черными секторами и освъщается вольтовой дугой, питаемой отъ той же съги, что и двигатель. Пока роторъ вращается слихронно съ полемъ сектора кажутся неподвижными, Бакъ только роторъ начиваеть отставать, то по извъстному стробоскопическому явленью, сектора начинають вращаться въ противоположную ротору сторону. Заставивъ какъ-либо вращаться роторъ скоръе поля, мы увидимъ сектора вращающимися уже въ направлении вращения ротора, Если стробоскопическое изображение повернулось въ минуту на одинъ обороть, то роторъ отсталъ отъ поля на одинъ обороть, т.-е. $n_1 - n_2 = 1$. Такимъ образомъ, для опредъления скольжения необходимо только сосчитать число оборотовъ стробоскопическаго изображения въ единицу времени. Такъ

какъ при наблюдении числа подныхъ оборотовъ диска легко ошибиться, то лучше всего считать прохождение секторовъ черезъ неподвижную точку пространства. При дискъ съ четыръми секторами четыре такихъ прохождения есотвътствуютъ разности оборотовъ въ единицу. Точнъе всего намърять хронометромъ время, соотвътствующее опредъленному числу такихъ прохождений. При большихъ скольженихъ сбольше 0,061 отсчеты при четырехъ секторахъ загруднительны вслъдствие быстрато ихъ прохождения Въ этомъ случав лучше взить дискъ съ однимъ или двумя секторами. Иногда невозможно имъть вольтову дугу включенной въ одну и ту же съть съ двигате јемъ не вызыван различія въ напряженіяхъ фазъ трехфалнов слути.



фar б.

Тогда для осв'вщения диска можно пользоваться и ламиси накаливания. При этомъ необходимо лишь затемнить помътшене, такъ какъ колебанія сплы св'єта лампы накаливания незначительны.

На томъ же принципъ основать измъритель скольжения автора. Онъ состоить изъ маленькаго синхроннаго двигателя, который трогается съ мъста безъ особыхъ приспособлений. На одномъ концъ его вала находится дискъ съ выръзанными секторами (фиг. 101), на другомъ счетный механизмъ. Послълний приводится въ дъйствие червячяюй передачей и можетъ вылючаться и выключаться рычагомъ Н. Къ испытуемому двигагелю прикръ-

пляется стробосконический дискь съ бълыми и черными секторами (его можно прилъппть къ концу нада воскомъ). Если емотрать на него черезъ проръзы диска вращаемаго синхроннымъ двигателемъ, то сектора кажутся вращающимися. Писло прохожденій секторовъ черезъ неподвижную точку пространства можно легко сосчитать и такимъ образомъ опредълить разность $n_1 = n_2$. Одновременно по показаніямъ счетчика напідемъ число обороговъ поля и. Если двигатель счетчика и испытуемый двигатель имфють одинаковыя числа полюсовь, то отсчеть по счетчику даеть непосредственно n_1 . Иначе необходимо его вычислить, принявь во видмание отпошение числа полюсовь. Число секторовъ дисковъ должно быть выбрано такъ, чтобы произведения наъ числа полюсовъ двигателя на число секторовъ его диска были для обоихъ двигателей одинаковы. Далфе простымъ дъленіемъ получимъ скольженіе; при этомъ способь не нужно измърять время. Только величины n_1 и $n_1 - n_2$ должны быть определена для одинаковаю промежутка времени. Для этого при началъ стробоскопическаго отсчета включается п счетчикъ, Если дискъ испытуемаго двигателя имъетъ т секторовъ, то число прохожденій нужно раздълить на т для полученія $n_1 - n_2$; если дискъ имъеть одинъ секторъ, число прохожденій дветь прямо эту разность. Это рекомендуется въ случав большого скольжения когда отдельные сектора вращаются черезчуръ быстро. Дискомъ съ одинмъ секторомъ можно изм'врить скольжение, значительно большее, чамъ при всахъ другихъ случаяхъ. При очень малыхъ скольженіяхь, напр. при колостомъ кодѣ двигателя лучше примѣнять дискь съ числомъ секторовъ большимъ числа полюсовъ и кратнымъ ему, что бы прохождения следовали быстрее п могли быть точные отсчитаны,

могли оыть точиже отсчитаны. Если включить амперметръ съ корошимъ успокоеніемъ и малымъ моментомъ инерціи подвижной части его въ цѣпь ротора (между кольцами и пусковымъ реостатомъ), то число колебаній его покажеть число періодовъ тока ротора. Если это приборъ съ подвижной рамкой для постояннаго тока (типъ Депрэ-д'Арсонвали), то положительное направленіе тока вызоветь отклоненіе вправо, отрицательное — влѣво. Сосчитавъ число отклоненій въ одну сторону, получимъ число періодовъ c_2 тока ротора. Скольженіе опредѣлится по ур. (5) $s = \frac{c_2}{c_1}$, гдѣ c_1 —число періодовъ тока сѣти. Если примѣнить динамометрическій приборъ, то отклоненія послѣдують въ одну сторону. Тогда дли опредѣлены числа періодовъ тока ротора слѣдуеть число откло-


неній разділять на два. Такъ же будуть дівіствовать вольтметръ или амперметръ на малыя силы токовъ или телефонъ, приключенные къ двумъ кольцамъ. Въ телефонъ мы услышимъ каждую переміну направленія тока, такъ что ихъ число нужно разділить на два для полученія числа періодовъ. Телефонъ можно примінить также и при короткозамкнутыхъ роторахъ, приключая его къ катупкъ со многими витками, помъщаемой передъ лобовой поверхностью ротора. Поле разсъящи ротора проннаываетъ катушку и индуктируетъ въ ней токъ съ числомъ періодовъ тока ротора.

33. Измърение магинтнаго разебнини.

Согласно главѣ (17) рави. 76) магнитное разсѣяніе т асинхроинаго двигателя опредѣляется отношеніемь отрѣжовъ SO: ОГ. Если діаграмма построена по опыту холостого хода и короткаго замыканія пли по величныхъ нагрузкахъ, то т получится измѣреніемъ соотвѣтствующихъ отрѣжовъ. Способа для непосредственнаго измѣренія этого коэффиціента не существуєть, потому что онъ не представляетъ отношенія двухъ дѣйствительно существующихъ полей. По уравненію (67)


Но въ главћ 16 τ_1 опредъляется какъ отношене первичнаго поля разованія къ первичному фиктивному полю; полобнымъ же образомъ опредълятся τ_2 для ротора

Въ случат большихъ двигателен почти никогда невозможно произвести опыть короткаго замыкавія при полномъ напряженій, потому что стть не въ состояній доставить необходимаго тока. Поэтому является вопросъ, какую ошибку мы сттаемъ, если построимъ ліаграмму по опыту короткаго замыканія при неполномъ напряженій и по холостому холу п опредълимъ изъ нея коэффиціентъ разстяній. Отвтъ даетъ кривая фиг. 102, представляющая зависимость коэфф. разстянія отъ напряженія. Эта кривая получена построеніемъ круговыхъ ліаграммъ для величинъ взятыхъ изъ кривыхъ холостого хода фиг. 98 и короткаго замыканія фиг. 103. Какъ видно т измтывется очень мало между напряженіемъ 35 и 70 вольть, ниже же 35 вольть онъ быстро падаеть.



Теперь ясно, что заявленіе о независимости ковффиціента разстані оть напряження, высказаное въ главі 17, справедливо

лишь приблизительно. Причина этого въ томъ, что въ общее магнитное еопротивление входитъ не только сопротивление междужелъзнаго пространства и каналовъ, но и сопротивление желъва, особенно зубцовъ. Въ желъзъ же магнитная проницаемость измъняется съ индукцией. Отсюда слъдуетъ еще, что иривая фиг. 102 для различныхъ типовъ двигателей должна быть различна.



Во неякомъ случав можно утверждать, что между половиннымъ и полнымъ рабочимъ напряжениемъ коэфф, разсвяния настолько постояненъ, что діаграмма, построенная для половиннаго напряжения будетъ справедлива и для полнаго. Для опредвления масштаба необходимо знать по крайней мер'в токъ и мощность при колостомъ ходъ или при какой-либо одной нагрузкъ.

Расчетъ асинхронныхъ двигателей.


34. Расчеть нагиштной индукціп.

Какъ извъстно между эл. дв. силой G, числомъ витковъ катушки m и амилитудой потока ею создаваемаго существуеть соотношеніе:

$$\mathcal{E}=4.44~e~w~\Phi~10^{-8}~$$
вольть.

При этомъ предполагается, что потокъ измѣняется синусоплально $\phi = \Phi$ sin wt. Если потокъ не синусоплаленъ, то вмѣсто коэффиціента 4,44 войдеть другой, зависящій отъ формы кри-

вой напряженія. Соотношеніе это справедливо, создаєтся ли поле Φ токомъ разсматриваємой катушки или другими токами. Оно справедливо, поэтому, въ двигателів для потока Φ_1 , выходящаго изъ поверхности одного полюса (Фиг. 104), для вит-



ковъ и одной фазы одной пары полюсовъ и создаваемой этими катушками эл. дв. силы &. На пару полюсовъ приходится вит-

если u_1 -полное число витковъ одной фазы, и p—число паръ полюсовъ. Далѣе:

$$\mathcal{E} = \frac{\mathcal{E}_1}{p} \quad \dots \quad (116)$$

гд $^{\frac{1}{6}}$ $^{\frac{6}{6}}$; эл. дв. сила одной фазы. Подставляя эти ведичины, получимъ

$$\mathcal{S}_1 = 4,44\,r\,w_1^-\Phi_1^-10^{-8}$$
 вольть

Такъ какъ каждая катушка состоитъ изъ нѣсколькихъ частей соотвътственно числу каналовъ (на фиг. 104 ихъ четыре), то часть магнитныхъ линій не охватывается внутренними частими катушки. Поэтому постъднее уравненіе для катушкъ, удоженныхъ въ вѣсколько каналовъ, не вполнъ точно, и необходимо ввести въ число витковъ, коэффицентъ к учитывающій это обстоятельство. Нахожденіе этого коэфф. для различ-

ныхъ чисель каналовъ—задача чисто математическая, а потому мы, не приводя самого хода вычисленій, дадимъ зджеклишь результаты ихъ:

Число каналовь на фазу и полюсъ.	k — для трехфазныхь k двигателей.	для двухфазных ъ цвигателей,
1	1,000	1,000
2 .	0,966	0.924
3	0,960	0,911
4	0,958	0,906
ភ	0,957	0,904
នុ	0,955	0.90a

Итакъ,

Примънимь въ дальнъйшемъ всѣ выведенные ранъе формулы къ примъру двигателя, размъры котораго даны на фиг. 104. (На чертежъ они выражены въ им, въ формулы же входять въ см.) Даннын двигателя слъдующія.

Число паръ полюсовъ p=2,

Чесло фазъ m=3,

Фазное напряжение (соединение звъздой) $\mathfrak{S}_1 = 66.5\,$ вольтъ,

Число періодовь подводимаго тока $c_1=50$,

Длина сердечника статора $l=8,2\,$ см.,

Число всехъ каналовъ $z_1 = 18$ (въ статорѣ), $z_2 = 60$ (въ роторѣ),

Число кан, на фазу и пол. 1 " " 5 " , ч Число проводник въ кан, 13 " " 5 " ,

Число проводниковъ на фазу и полюсъ или витковъ на фазу и пару полюсовъ 52 въ статоръ и 25 въ роторъ,

Число вытковъ на фазу $w_1 = 104$ (въ статорѣ), $w_2 = 50$ (въ роторѣ).


Поэтому

$$\Phi_1 = \frac{66,5, 10^8}{4.44, 50, 0.958, 104} = 301000.$$


Отсюда получимъ индукцію B_l въ междужельзномъ пространствь дъленіемъ потока на соотвътствующее съченіе. Послъднее равно произведенію изъ дъйствующихъ длины l и ширины b полюсной дуги. Дъйствующая ширина дуги равна средней изъ дъйствующей ширины полюсной дуги статора и дъйств, ширины полюсной дуги ротора:

$$b = \frac{b_1 + b_2}{2}.$$

Дайствующи мирины получаются геометрическим вычитаниемъ изъ посладинхъ не всей ширины в заворовъ (между головками зубцовъ) (фиг. 105) и $\theta = \hat{\delta}$, г.дъ $\hat{\delta}$ – длина междужельнаго пространства, такъ какъ силовыя лини выходитъ



Фиг. 105.



Фиг. 10б.

изь зубщовъ, какъ указано на фиг. 106. Если D обозначаетъ внутренній даметръ статора (или виблийй даметръ ротора), z_1 и z_2 — число каналовъ статора и ротора, 2p — число нолюсовъ, то

$$b = \frac{\pi D - z (0 - \delta)}{2p}.$$

Для инитателя съ закрытыми каналами второй члень проналаетъ и остается

$$b = \frac{\pi D}{2 \, p} \, \cdot$$

для нашего примѣра размѣры зазоровъ между головками зубцовъ суть:

Тогда

$$b_1 = \frac{19.5 \pi - 48}{4} \frac{(0.3 - 0.06)}{4} - 12.4 \text{ cm.}$$

$$b_2 = \frac{19.38 \pi - 60}{4} \frac{(0.3 - 0.6)}{4} - 11.6 \text{ cm.}$$

$$b = \frac{12.4 + 11.6}{2} - 12 \text{ cm.}$$

Дъйствующее съчение междужелъзнаго пространства будетъ:

$$S_l = h$$
, $l = 12$, $8.2 = 98$ cm²

Отеюда пидукція въ междужельзномъ пространстві будеть

$$B_t = \frac{301000}{98} = 3070.$$

Већ эти величины лучше всего собрать въ одну таблицу, что сдълано на страницъ 121.

При этомъ мы оставили безъ вниманія, что не вев силоныя линіи статора входять въ роторъ, а что часть ихъ замыкается между зубцами статора (первичное разсвяніе). Но, вопервыхъ, число ихъ невелико и, во-вторыхъ, мы дълаемъ предположение въ неблагопріятную для насъ сторону.

Индукція въ зубцахъ B_z найдется дѣленіємъ потока на дѣйствительное сѣченіе зубпа. Статоръ обыкновенно составляется иеъ желѣзныхъ листовъ толіциною въ $0.5\,$ мм., оклеенныхъ бумагой толіциною въ $0.05\,$ мм. Значить по длинѣ сердечника двигателя десять процентовъ составляетъ немагнитный матеріалъ. Такъ какъ желѣзные листы не совсѣмъ одинаковы и объ стороны ихъ покрыты слоемъ окисловъ, то изъ геометрической длины вычитаютъ обычно $12^6/9\,$ для полученія дѣйствительной длины желѣза. Въ нашемъ случаѣ она равна $7.2\,$ см.

Дъйствительное съчение зубца статора и именно въ его серединъ равно ¹)

$$S_{*1} = \frac{21.7 \,\pi - 1.05.48}{4} \cdot 7.2 = 32 \,\text{cm}^2.$$

и ротора

$$\gamma_2 = \frac{17,3\pi - 0,5.60}{4} \cdot 7,2 = 44 \text{ cm}^2.$$

Пирина канала въ статоре разна 1,95 см., въ роторе 0,5 см.

Поэтому индукція въ зубцахъ статора равна

$$B_{t1} = \frac{301000}{32} = 9400,$$

въ зубцахъ ротора

$$B_{\nu_2} = \frac{301000}{44} = 6850.$$

При вычисленіи индукціи въ ярмѣ замѣтимъ, что при выходѣ польоса потокъ раздѣляется пополамъ (фиг. 104). Въ формулѣ сѣчеще ярма (статора) слѣдуеть взять двойнымъ

$$S_{k_1} = 2.3, 6.7, 2 = 2.26 \text{ cm}^2.$$

и для сердечника ротора.

$$S_{42} = 2$$
, 2,65, 7,2 = 2, 19 cm²,

Поэтому индукція въ ярмі статора будеть-

$$B_{\nu} := \frac{801000}{2.26} = 5800$$


а вь сердечникъ ротора

$$B_a = \frac{301000}{2.19} = 7900$$
.

35 Магнитодвижущан сила асинхрониаго двигатели

предылущей главъ мы видъли какъ вычисляется потокъ, выходящій изъ одного полюся. Этоть потокъ создается магнитодвижущей силой катушекъ двухъ или трехъ фазъ, принадлежащихъ одной парѣ полюсовъ, въ зависимости отъ типа двигателя. Уже въ главъ 3 было указано, что для достиженія возможно равном'ярнаго результирующаго поля три поля трехфазнаго двигателя должны быть размъщены такъ, чтобы они отчасти находили другь на друга. Для этой цын катушки должны также находить другь на друга. Если мы разсмотримь магнитное поле, создаваемое группой катушекъ, состоящей изъ катушекъ, лежащихъ одна внутри другой, то ясно, что оно будеть сильнее всего въ середине, а къ краямъ будетъ ослабляться. Въ дальнъпшемъ будемъ считать, что паменение индукцін, а стало быть и магиптодвижущей силы по окружности ротора происходить по синусондь, какъ это показано на фиг. 107 для двухно поснаго двигателя.

Пусть M_1 обозначаеть нацбольшую величину магнитодви жущен силы одной фазы, какая бываеть нь какой-либо



моменть глід-либо на окружности ротора. Тогда магинтодвижущая сила въ любой точків окружности удаленной отъ точки, гдів она — нулю, на уголь і будеть

$$m_1 - M_1 \sin \epsilon$$
.

Этимь уравненіемъ опредъляется распредъленіе магнитоднижущей силы въ пространствъ. Оно зависить отъ геометрическихъ размъровъ зубновъ и обмотки, независимо отъ того, постоянно-ли M_t или нътъ. Если магнитоднижущая сила M_t создается церемъннымъ токомъ, намъняющимся синусоциально во времени, то

$$M_{\rm f} = F_{\rm f} \sin \omega t$$
.

н поэтому $m_1 = F_1 \sin \omega t \sin z$,

Такъ опредъляется магнитодвижущая сила въ любомъ мьсть окружности ротора и въ любой моменть времени. Это оправедливо для одной фазы. Въ случаъ трехфазнато двигателя магнитодвижущия силы. создаваемых гругими двумя обмотьами, слвинутыми въ пространстве на 120° другъ относительно друга, и токи которыхъ сдвинуты на 120° но времени, будутъ:

$$m_{11} = F_2 \sin(\omega t + 120) \sin(\xi + 120)$$

 $m_{01} = F_1 \sin(\omega t + 240) \sin(\xi + 240)$

Игновенное значеніе результирующей магнитодвижущей сили трехъ фазъ будеть

$$m=m_I+m_{II}+m_{II}$$

Произведя это сложение, получимь 1)

$$m = \frac{\pi}{4} F' \cos (\omega t - \xi),$$

г. г. $F = F_1 - F_2 = F_3$, если токи во встать фазахъ одинаковы.

Амилитуда результирующей магнитодынжущен силы

$$F = \frac{3}{2} F'$$
, (148)

і) Пользуясь тригонометрической формулой

$$\sin t \sin y = \frac{1}{2} \cos (x - y) - \frac{1}{2} \cos x + y$$

Но основному закону магнитодвижущая спла одной катушки

$$F'' = 0, 1 \pm I w$$

m

$$F = {}^{3}l_{2}$$
, $0.4 \pm I m = 0.6 \pm I m$ (119)

Въ нашемъ случав, когда группа катушекъ состоить наъ нёсколькихъ частей, уложенныхъ въ отдъльные каналы, необхолимо встанить въ число витковъ коэфф k. Для единства обозначеній введемъ въ формулу число витковъ w_1 одной фазы (ур. 115).

Тогда

$$F = \frac{0.6\pi k I_1 a_1}{p} . (120)$$

гдѣ F представляетъ магиитоднижущую силу одной группи катушекъ статора (на пару полюсовъ). Аналогичная формула получится и для ротора,

Если R магнитное сопротивленіе потоку одной пары полюсонь, то первичная составляющая его O4 (Фиг. 64) г.-е. первичное фиктивное поле будеть

$$OA = \frac{0.6\pi k I_1 w_1}{R_1 p}$$

Если R_1 магнитное сопротивленіе общаго первичнаго поля, то его составляющая будеть

$$\overline{OG} = \frac{0.6 \pi k I_1 w_1}{R_1 p}$$

При холостомъ ходъ, когда вторичнаго тока не существуетъ, т.е. ког на двигатель дъйствуетъ, какъ реактивная катушка

$$\Phi_{i} = \frac{0.6\pi k I_{o.} c_{i}}{R_{i}}$$
 (121)

глів Φ_1 —дівістни гельно существующеє поле, I_o —амилитуда намагничивающаго тока и R_1 —сопротивленіє этому погоку.

Такъ какъ Φ_i извъстно изъ предыдущей главы, то можно вычислить токъ намагничения при извъстномъ R_i . Вычисление послъдняго указано въ слъдующихъ главахъ.

Для двухфазныхъ двисателей результирующая магнитодвижущая сила находится следующимъ образомъ.

Для одной фазы какъ и раньше имбемь

$$m_i = F' \sin \omega t \sin \xi$$

Для другой фазы сдвинутой на 90° во времении въ про странстив

$$m_{\pm} \sim P' \sin(\omega t + 90) \sin(\xi + 90) = F' \cos \omega t \cos \tau$$

Результирующая магнитодвижущая сила

$$m = m_1 + m_2 = F''$$
 (sin $\omega t \sin \xi + \cos \omega t \cos \xi$).

Это, по извъетной тригонометрической формулъ, даеть:

$$m := F'' \cos(\omega t - \xi),$$

т.-е. амилитуда результирующей магнитодвижущей силы та же, что и для одной фазы, и ноэтому для двухфазнаго двигатели имѣемъ:

$$\Phi_i = \frac{0.4\pi k \, I_a \, w_i}{R_i \, p} \quad . \quad (122)$$

36. Коэффиціенть разежнія.

Изъ главъ 17 и 18 извъстно, что наибольний коэффиціентъ мощности и круговая діаграмма завнеятъ только отъ коэффиціента разсъянія τ . По уравненію (67) $\tau = \tau_1 + \tau_2 + \tau_1 \tau_2$.

Въ главъ 16 мы вывели связь т, и т, съ магнитными сопротавленіями, но въ предположеніи, справедливомь только для обычнаго трансформатора, что магнитодвижущая сила поля разећанія и соотвътствующаго фиктивнаго поля равны. Въ асинхронных 5 двигателях 5 эти магн, дв. силы не равны. Правда, онт создаются тъм. . . обмотками и токами, но вліние этихъ магн.-дв. силь сказывается различно такъ какь витки каждой фазы уложены въ нъсколькихъ каналахъ. Но это различје можно ввести ни въ маги,-дв. силы, а въ сопротивленія потокамъ. Тогда къ этимъ потокамъ могутъ быть примънены теоремы Кирхгофа (уравненія 51 и 52), Фиг. 104 представляєть общій потокъ полюса, фиг. 106 - потокъ разевянія вокругь кана на притомъ каждый потокъ независимо другь отъ друга, что необходимо для вычисленія магнитныхъ сопротивленій, Оба эти потока дають результирующій потокъ (фиг. 107), которое въ предълахъ статора называется первичнымъ Φ_1 , въ предълахъ ротора—вторичнымъ $-\psi_2$ Но этотъ результирующій потокъ не имъетъ никакого значенія для опредъленія коэффиціентовъ разевянія т пли е, такъ какъ п въ выраженіе для е (ур. 57) входить не дъйствительно существующее ноле, а его составляющія θO или HO. Въ предыдущей главb мы нашли первичное фиктивное поле

$$OA = \frac{0.6 \pi k \, I_1 w_1}{R \, p}$$
.

Представленное на фиг. 105 поле разсѣянія канала создается проводниками въ немъ лежащими. Такъ какъ мы обозначили черезъ u_1^* —число витковъ на фазу, то $\frac{w_1}{y}$ —число

нитковъ на пару полюсовъ п фазу, или число проводняковъ на полюсъ и фазу, то число линій разсівнія на пару полюсовъ и фазу равно $\frac{0.4\pi I_1 w_1}{R_n p}$, гді R_n магнитное сопротивленіе линіямъ разсівнія вокругъ канала, Поле разсівния 1) на пару полюсовъ для трехъ фазь будетъ

$$G\overline{A} = 3. \frac{0.4 \pi I_1 w_1}{R_n p} = \frac{1.2 \pi I_1 w_1}{R_n p}$$

отсю, да

$$\tau_1 = \frac{G\overline{A}}{\overline{OA}} = \frac{S}{K_{R_n}}$$

еравнивъ это уравненіе съ уравненіемъ (55), видимъ, что магничное сопротивленіе поля разсѣянія каналовъ на пару полюсовъ, отнесенное къ магн.-дв. силѣ $0,4\pi I_1 w_1$, равно половинѣ магнитнаго сопротивленія вокругъ канала, а именно:

Такимъ образомъ магнитное сопротниленіе поля разсілнія каналовъ отнесено къ той же магн.-дв, силі, какъ и фиктивное поле. Лоэтому къ нему и къ магнитному сопротивленію R обивато поля можно примінить закони Кирхгофа. Иля двухфазнаго двигателя по главі. Зб

$$OA = \frac{0.4 \pi I_1 u_1}{R v},$$

Далве, такъ какъ всего имвется двъ фазы,

$$GA = 2. \frac{0.4 \pi I_1 w_1}{R_n p} = \frac{0.8 \pi I_1 w_1}{R_n p}.$$

отсюда

$$\tau_1 = \frac{GA}{OA} - \frac{R}{K_{R_n}}$$

то есть такъ же какъ и из трехфазиомъ двигателф

 $^{^{1}}$) Злъсь не имъеть мьсто взаимное наложение трехъ полей, как въ общемъ поль Φ_{1} . Поля разсъяны каждаго канала и каждой фазы спъдуеть считать существующими самостоятельно, а потому въ формулу входить число фазъ множителемъ.

37. Вычисленіе магнитныхъ сопротивленій.


Фиг. 104 даетъ картину общаго потока (одного полюса), охватываемаго группой катушекъ. Соотвътственно магнитное сопротивление R состоитъ изъ слъдующихъ послъдовательно включенныхъ частей:

Магнитное сопротивление междужелъзнаго пространства R_{\cdot}

	-	зубцовъ статора R_{z_1}
n	29	
??	,,	зубцовъ ротор \mathbf{a}_{z2}
27	**	ярма статора $R_{\scriptscriptstyle k_\star}$
	_	сеплечника потова $R_{ u}$

TAKE TO $R = R_e + R_{.1} + R_{.2} + R_{k_1} + R_{.4}$

Сопротивленіе каждаго участка пути равно соотвѣтствующей длинѣ его l магнитныхъ линій, дѣленной на его сѣченіе S и на магнитную проницаемость матеріала этого участка μ , т. е. равно $\frac{l}{S\mu}$. Магнитную проницаемость получимъ изъ кривой 1) фиг. 108, соотвѣтственно индукціямъ, вычисленнымъ въ пре-



дыдущихъ главахъ. Для наглядности составимъ слъдующую таблицу:

ота кривая получена изъ опыта для листового жельза, примъняемаго для исготовления асимхронныхъ двигателей

	СЬченіс <i>S≕ľЪ</i>	Индук- ція <i>В</i>	Прони- цасмость '	Магнитное сопротивление
Междужел, простр.	98	307 0	1	0,00123
Зубпы статора	32	9400	3700	0,000087
Зубпы ротора	44	6830	4400	0,000021
Ярмо статора	2.26	5800	1 4450	0,000091
Сердечилкъ ротора .	2.19	7900	4200	0,000068
	1			0,001442 = R

Оссюда получаются магнитныя сопротпиленія отд'яльныхъ частей пути, которыя также внесены въ таблицу.

Слѣдуетъ нмѣть въ виду, что магнитныя линіп дважды проходять черезъ междужелѣзное пространство, потому что каждая образуетъ замкнутую линію, проходящую черезъ два соотвѣтственныхъ полюса. Такниъ образомъ:

$$R = \frac{2 \delta}{Lh} = \frac{2.0,06}{99} = 0,001305.$$

Точно также магнитныя линіп должны два раза пройти черезъ зубцы статора, поэтому 1)

$$R_{\rm s1} = \frac{2.2.2}{32.8700} = 0.000037$$

н для зубповъ ротора

$$R_{x2} = \frac{2 \cdot 2.04}{44 \cdot 4.00} = 0.000021.$$

Въ магнитное сопротнвление ярма статора и сердечника ротора слъдуетъ подставить среднюю длину пути магнитныхъ линій. Нослъдняя получится вычерчиваниемъ картины распредъления магнитныхъ линій, по возможности въ натуральную величину, и ихъ непосредственнымъ измърениемъ. Въ нашемъ примъръ имъемъ для статора приблизительно 21 см., для ротора 10 см.

:)то даеть для статора:

$$R_{k1} = \frac{21}{2.26,4450} = 0,000091.$$

 $^{^{1}}$) Высота зубца статора по фиг. 104 равца 2.2 см. а—ротора = 2.04 см.

а для ротора

$$R_n = \frac{10}{2.19.4200} = 0.000063.$$

Сложеніемъ втихъ пяти величинъ, внесенныхъ въ таблицу, получниъ магнитное еопротивленіе общаго поля

$$R = 0.00144.$$

Изъ сравнения отдъльныхъ величинъ видимъ, что не виолит, точныя значения средней длины пути магнитныхъ линий и приближенность кривой проницаемости и оказываеть лишь небольшое влиные на величину R. Но очень важно знать точную величину междужелъзнаго пространства и точно воспроизвести вичисленную величину при изготовлении двигателя, такъ какъ сопротивление междужелъзнаго пространства составляеть наибольшую часть сопротивления всего пути R. Но уравнению (123) магнитное сопротивление полю разсъяния вокругъ каналовъ на пару полюсовъ

$$R_s - \frac{k}{2} \cdot R$$

гдъ R_n — сопротивление пути вокругъ одного канала (фиг. 105): оно состоить изъ сопротивления желъза вокругъ канала и сопротивления зазора между головками сосъднихъ зубцовъ.

При открытыхъ каналахъ и при закрытыхъ, въ которыхъ мостикъ (между сосъдилми зубцами) тонокъ, первымъ сопротивленіемъ сравнительно съ поспеднимъ можно пренебречь, такъ какъ магнитная проницаемость желбза при существующихъ пилукцияхъ въ нъсколько тысячъ разъ больше чъмъ воздуха, Напротивъ, оно сильно зависить отъ разубровъ з авора. Следуеть помнить, что при открытыхъ каналахъ магнитныя лини расширяются, гакъ что ширина пучка въ зазорћ больше толщины края головки зубца и пли и (фиг. 105) Оченилно, что магнитныя линіи расширяются тыть больше, чимь больше ширина в зазора. Поэтому для ширины пучка магнитныхъ линий нужно подставить значение большее ат на величину, зависящую отъ 3. По опытнымъ паслъдованіямъ автора она приблизительно равна $x + \theta$. Если t— геометрическая длина желъза (въ осевомъ направлении), то магнитное сопротпеление потоку разсъяния вокругъ канала

Отсюла по уравненію (123) магнитное сопротивленіе поля разевянія вокругь каналовь за пару полюсовь

Для двигателей съ закрытыми каналами увеличение толицины α мости ка G на величину θ имћетъ малое значение (фиг. 109).

Сопротивление мостика вычисляють (по форм. 122), задащимсь въ периомъ приближении такой индукціей B въ немъ, для которой $\mu=1000$. Для найденной величины B можемъ теперь найти болъе точное значение μ по фиг. 108 и вставить въ уравнение


Для нашего примъра размѣры зазора между зубцами даны на фит. 106. Отеюда имѣемъ для статора (по уравненію 125)

$$R_{s_s} = \frac{0.958 \cdot 0.3}{2(0.05 + 0.3)8.2} = 0.0508.$$

Такъ какъ размъры зазора въ роторт тъ же, то

$$R_{s2} = 0.0503$$
.

Кромћ разсћянія вокругь каналовь существуєть еще разсвяніе вокругь головокь катушекь на обфихь лобовых поверхностяхь двигателя. Магилтыя линін, охватывающія здѣсь катушки, соззаются гой же магилля, силой, которою созлаются и фиктивныя поля. На фис. 110 ой показань раз-



рѣзъ по головкѣ катушки K; линія A ог раничиваеть желѣзный сердечникъ статора, а B даетъ разрѣзъ по подшинниковой крышкѣ. Тонкая замкнутая линія показываетъ средній путь магничныхъ линій разсѣянія вокругъ головки катушки. При опредѣленій сопротивленія этого пути R_k слѣдуетъ принимать во вниманіе лишь сопротивленіе участка fg въ воздухѣ между крышкой п желѣзнымъ серлечникомъ. Размѣры этого пути могутъ быть опредѣляемы пзъ раз-

мъровъ двигателя. Для нашего примъра сопротивление это для обонжъ лобовыхъ частей приблизительно равно 1)

$$R_k = \frac{10}{2.15} = 0.33$$

Ото разсвяние голововъ катушекъ, которое раньше считалось пезначительнымъ, теперь часто переоцвинвается. Есть авторы, которые считають его одного порядка съ разсвяниемъ около каналовъ. Нетрудно понять, что это не такъ. Дъло въ томъ, что нуть силовыхъ лицій ка нала составляется изъ воздушнаго зазора въ изсколько миллиметровъ, въ то время какъ путь черезъ воздухъ около головокъ кату-

а для ротора, гдв подшинниковыя крышки не входять въ цвиь потока разсвянія около головокъ катушекъ обмотки ротора

$$R_{k_2} = \frac{20}{2,15} = 0.66$$

Такъ какъ потоки разевяния около каналовъ и около головокъ катушекъ по отпошению къ обмоткъ включены параллельно, то общее магнитное еопротивление первичнаго потока разевяния будетъ

$$R_{1}' = \frac{R_{s_{1}} \cdot R_{k_{1}}}{R_{s_{1}} + R_{k_{1}}} = \frac{0,0503 \cdot 0,33}{0,0503 + 0,33} = 0,0437.$$

а сопротивление для вторичнаго потока разсеяния

$$R_{2}' = \frac{R_{s2} \cdot R_{ks}}{R_{s2} + R_{k2}} = \frac{0.0503 \cdot 0.66}{0.0503 + 0.66} = 0.047.$$

Если сравнить эти величины съ тѣми же сопротивленіями вокругъ капаловъ, то увидимъ, что вліяніе путей вокругъ головокъ катушекъ на общее разсѣяние не велико, такъ что можно довольствоваться приблизительнымъ расчетомъ R_s .

Изъ этихъ равенствъ получимъ;

$$\tau_1 - \frac{R}{R_1'} = \frac{0.00144}{0.0437} = 0.033$$

$$\tau_2 - \frac{R}{R_2'} = \frac{0.00144}{0.047} = 0.0306$$

и по уравнению (67)

$$z = 0.0637$$
.

38. Наибольшій коэффиціенть мощности; намагничивающій токь.

Теперь можно по уравненію (77) опред'влить напбольшій коэффиціенть мощности

$$(\cos \varphi)_{max} = \frac{1}{1 + 2.0.0637} = 0.89.$$

Измѣренныя для того же двигателя значенія этихъ величить суть t = 0.0495 и (сов p) $_{max} = 0.01$ (см. фиг. 21 и 22).

шекъ составляетъ изсколько сантимстровъ Къ тому же около каждаго канала дзійствуетъ полная магн.-дв. спла пучка стержней въ каналъ, т.-е. въ общемъ въ три раза большая, чёмъ для одной фазы, между тёмъ какъ для взаимно сцёпляющихся головокъ катущекъ дзійствуетъ въ общемъ лишь « магн.-дв. силы одной фазы, какъ при общемъ полё (соотвётственно уравнецію 119)

Впинъ, что вычноленныя здъсь значенія для т и $(\cos \varphi)_{max}$ хорошо согласуются съ дъйствительными, тъмъ болъе если принять во винмапіе, что, во-первыхъ, вычисление проплясдилось безь помощи опытныхъ коэффицентолъ, и, во вторыхъ, что даже при самомъ точномъ изготовлени двигателей о июто и того же гипа значенія для т расходятся въ от цълиныхъ цвигателяхъ до 15^{6} . Такое различіе въ значеніяхъ для т мало втіяеть на коэффицентъ мощности, такъ какъ ванбольшій коэффицентъ мощности зависить отъ $1+2\tau$, а τ инкогда не бываетъ, больше 0.08.

По формулѣ (121) получаемъ амплитуду намагничнвающаго тока для трехфазнато двигателя

$$I_0 = \frac{p R_1 \Phi_1}{0.6 \pi k w_1}$$
 (127)


Раздъливъ это выражение на козффициенти формы кривой, получимъ дъйствующее значение

$$\mathcal{J}_{q} = \frac{p.R_{1}\Phi_{1}}{0.6 \pi k \delta w_{1}} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (128)$$

Для двухфазнаго двигателя въ эту формулу виодять вићето 0,6 коэффиціенть 0,1 (по уравнению 122).

Въ общемъ кривая тока зависить отъ кривой приложеннаго напряжения. Для сипусопдальной формы кривой, принимаемой обычно для расчета, фиг. 111 показываетъ форму кривой тока холостого хода, снятую для двигателя нашего примъра. Коэффиціентъ формы кривой : = 1,47.

Кривая тока холостого хода вевхъ нормальныхъ двигателей имъетъ приблизительно форму кривой фиг. 111 и при синусопдальномъ приложенномъ напряжени. Для большихъ двигателей, гдъ междужелъзное пространство больше, криваи будетъ болъе пологой, такъ какъ криваи тока реактивной катушки тъчъ ближе къ кривой напряжения, чътъ больше магнитное сопротивление путей въ воздухъ сравнительно съ путями въ желъзъ



Поэтому, если форма кривой гока точно неизвъстна, то можно принять -) коэффиценть формы кривой

$$6 = 1,45.$$

Обычно для коэфф формы кривой беруть 1,414 (какъ для синусоиды), какъ при вычислены потока по напряжению такъ и для вы числени намагничивающаго тока. Но если кривая напряжения синусоида, то криван тока уже не можеть быть синусоидой и наобороть.

Такъ какъ въ главѣ 36 для потока разеѣяния вокругъ каналовъ была принята та же магн.-дв. сила, что и для общаго потока, то формула (51) пригодна и

$$R_1 = \frac{RR'_1}{RR'_1} = \frac{0.00144 \cdot 0.0437}{0.00144 + 0.0437} = 0.0014,$$

откуда

$$\vartheta_0 = \frac{2.0,0014.301000}{0.6.3,14.0,958.1,47.104} = 3,06$$
 amu.

Изъ опыта же имъемъ В, = 3,1 ампера.

39. Вліяніе неждужелівнаго пространства, зазора нежду зубцави и число полюсовъ на свойства двигателя.

Чтобы найти оть какихъ величинъ главнымъ образомъ зависитъ τ_1 и τ_2 , выберемъ изъ путей для общаго потока п для потоковъ разсѣянія только тѣ участки, отъ сопротивленій которыхъ зависать главнымъ образомъ сопротивленія этимъ потокамъ. Таковыми являются матинтныя сопротивленія R_s междужелѣзнаго пространства и R_s зазоровъ между зубцами. Поэтому имѣемъ приблизительно

$$au_1=rac{R_s}{R_{s1}}$$
 , $au_2=rac{R_s}{R_{s2}}$.

феом йіддоо и атаравы анеждод анциральня эж атара финацира транована транована транована транована атара а

$$z = C' \frac{R_s}{R_s} = C' \frac{\frac{2\delta}{lb}}{\frac{3}{2(\alpha + b)l}} = -C' \frac{\delta(\alpha + b)}{bb} \dots (129)$$

Для закрытыхъ каналовъ, по уравнению (126),

$$\tau = C \frac{\delta \mu \alpha}{D \epsilon}$$
 (130)

Ить этой формулы следуеть, что общее разскиние примо пропорціонально величине междужельнаго пространства δ и обратно пропорціонально длине полюса l. Если, напр., одине двигатель съ 72 каналами на статоре обмотань одинь разъ на шесть полюсовъ съ 4 каналами на полюсъ и фазу, а лругой разъ на восемь полюсовъ съ тремя каналами на полюсъ и фазу, то въ послъднемъ случат разсъяніе больше въ ", с раза, а коеффиціентъ мощности соотвътственно меньше.

Эта же формула даеть отвъть на вопросъ, какъ измънится коэффиціенть разсъянія, если междужельное пространство двигателя увеличить расточивь статорь или обточивь роторь. При этомъ увеличивается с и одновременно уменьшается х. Отсюда слъдуеть, что заранъе нельзя сказать, увеличится ди или уменьшится разсъяніе. Въ двигателяхъ съ высокими головками зубцовъ (с значительно больше с) или съ совсъмъ открытыми прямоугольными каналами при расточкъ увеличивается. Въ двигателяхъ съ узкими зазорами между зубцами и съ закрытыми каналами большее нліяніе оказываеть уменьшеніе с, такъ что разсъяніе уменьшеніе с дакъ что разсъяніе уменьшеніе с дакъ что разсъяніе уменьшенова связано увеличеніе намагничнвающаго тока, такъ какъ онъ зависить главнымъ образомь отъ с почень мало отъ с.

Формулами (129) или (130) очень удобно пользоваться при пересчеть двигателя даннаго типа на различныя мощности, опредълнаь предварительно коэффиціенть (° опытнымъ путемъ для одного двигателя. Напротивъ эта формула непримънима для расчета двигателей различныхъ типовъ, такъ какъ въ ней приняты во вниманје только магнитное сонротивление меж ужельзнаго пространства и зазора между зубцами. Волье точные результаты получаются, если вмъсто пользованія какойлибо формулой опредълить магнитныя сопротивленія способами, указанными выше.

40. Потери въ жъди и потери холостого хода; ностроение вруговой діаграммы по вычисленнымъ даннымъ двигателя.

Имѣя вычисленныя по предыдущимъ главамъ величины τ и ϑ_o , можемъ построить круговую діаграмму, такъ какъ по главъ 18

$$os = \vartheta$$
, u $s\bar{T} = \frac{\vartheta}{z}$

Для построенія круга вращающих моментовь необходимо знать потерн въ мѣди статора, а для этого сопротпеленіе t_1 одной фази обмотки статора. Вычисленіе ихъ не представляеть затрудненія. Слѣдуеть лишь нарисовать головки катушекъ нли соединительных вилокь такъ, какъ это соотвѣтствуеть дѣйствительному выполненію. Измѣреніемъ получимъ длину проволоки одной фази. Если длина ея выражена въ метрахъ, а сѣченіе въ кв. мм., то удѣльное сопротивленіе берется равнымъ

0.02, что соотвътствуеть температуръ вь 70^{6} С, такь какъ кожффиціенть полезнаго дъйствія вычисляєтся для продолжи тельной работы. Первичная сила тока измѣрмется по построенной діаграммѣ (фиг. 72), и вычисляєтся величина $3r_13^{1}$. Раздѣливъ эти потери на тройное фазное напряжене, получимъ ваттную составляющую тока, которую огложимъ отръзкомъ AH. Проведя черезъ H парадлель основной линин до пересѣченія съ AT, получимъ точку G, принадлежащую кругу моментовъ (см. гл. 19).

Для построенія круга мощностей нужно знать потери въ міди ротора. Вычисленіе сопротивленія ротора производится опять по эскизу обмотки 1). Вторичная сила тока представлени на діаграммів отрівномъ SA (фиг. 72), но масштабъ ея другой, чімъ первичной силы тока. Масштабъ получается наъ условія, что при всякой большой нагрузків первичные и вторичные ампервитки приблизительно равны между собой:

$$\tilde{\mathcal{S}}_1 w_1 = \tilde{\mathcal{S}}_2 w_3$$
 ,

откуда

$$\vartheta_2:=\frac{\vartheta_1w_1}{w_2}\,.$$

Такъ какъ масштабъ \mathfrak{I}_p , изображенный векторомъ OA, согласно предыдущему извъстенъ, то отсюда получается масштабъ для тока \mathfrak{I}_2 , изображеннаго векторомъ SA. Вычисляя теперь $3 r_2 \mathfrak{I}_2^2$, получимъ точку N круга мощностей тъмъ же путемъ, какъ и кругъ вращающихъ моментовъ.


Для непосредственнаго опредъленя изъ діаграммы вращающаго момента и полезной мощности необходимо еще нанести линію потерь холостого хода. Эти постоянным потери состоять изъ потерь на треніе и потерь въ желъзъ. Потери на треніе не могутъ быть вычислены, а должны быть взяты согласно опытамъ надъ ранъе выполненными двигателями. При этомъ можно пользоватея кривой фиг. 112, представляющей зависимость потерь на треніе (въ процентахъ отъ нормальной мощности) въ двигателяхь съ обыкновенными подшинниками. Для двигателей съ шариковыми подшинниками эти величины, конечно, будутъ меньше. Потери въ желъзъ можно опредълить или по формулъ


$$(\gamma \circ B^{1,6} + \beta \circ c^2 B^2.)$$
 10 $^{-4}$ ватть на куб, дециметръ,

нли по кривымъ фиг. 113, построеннымъ для среднихъ значений у и β , гдѣ у — коэффиціентъ потерь на гистерезисъ, а β — на токи Фуко. Основываясь на сказанномъ на стр. 103 можно

Относительно вычисления сопротивления обмотовъ короткозамкнутыхъ роторовъ см. гл. 41

произвести вычисленіе потерь въ жельзь ротора, въ предположеніи, что потокъ въ немъ имфеть ту же частоту что и по-





токъ статора. Удобно представить эти данныя въ видъ таблицы, въ которой индукціи взяты изъ таблицы на страниць 121. Объемы вычислены по размърамъ фиг. 104.

	В	Объемъ вт.	Потери въ жельз							
		дцм 3	на ! дцы ^з	общія						
Зубцы статора	9400	0,35	82	11,2						
Зубцы рогора	6850	0,39	19	7,4						
Ярмо статора	5800	2,22	14	31						
Сердечникъ ротора	7900	0,76	28	17,5						
				въ сумма 67 ватти						

Случайно потери въ желѣзѣ, вычисленныя по выше првведенной формулѣ, справедливой для трансформатора, совпали съ непосредственно измѣренными (стр. 105).

Обычно онѣ меньше послѣднихъ. Вычисленныя потери также меньше, чѣмъ потери, измѣренныя при неподвижномъ разом-кнутомъ роторѣ (въ нашемъ двигателѣ 76 ваттъ), хотя въ данномъ случаѣ двигатель вполнѣ соотвѣтствуетъ ненагруженному трансформатору, и появляющыем при вращеніп ротора измѣненія индукци въ зубпахъ большой частоты здѣсь не нмѣютъ мѣста. Это объясняется тѣмъ, что благодаря заусепинамъ листовъ, появляющимся при обточкѣ ротора и статора, потери на гистерезисъ въ зубпахъ увеличиваются ¹). Кромѣ того увеличеніе потерь на гистерезиеъ происходитъ еще отъ старѣнія желѣза краевъ зубповъ отъ значительныхъ нагрѣваній при продолжительной работѣ двигателя. Поэтому слѣдуетъ потери въ желѣзѣ, вычисленныя по формулѣ увеличивать на 10 — 150/о.

Прибавивъ потери на треніе, взятыя изъ фиг. 112, и раздѣливъ общія потери холостого хода на тройное фавное напряженіе, получимъ ваттную составляющую тока холостого хода, который нанесенъ на діаграмму въ видѣ отрѣзка JA_0 . Отъ прямой, проведенной черезъ точку A_0 параллельно основной линіи, необходимо отсчитывать вращающій моментъ GQ' и мощность L'N, согласно главѣ 19.

Вет остальныя характерных для двигателя величины находятся также изъполученной такимь образомъ полной круговой діаграммы.

Увеличеніе потерь на гистерезись, нелівдствіе обработки листовь, установлено авторомь опытнымь путемь, причемъ онъ произвель наміфенія съ накетомъ листовъ до и послів разрівланія его на узнія волосы.

41. Потери въ обмоткъ короткозамкнутаго ротора

Въ короткозамкнутой обмоткъ бълпчьемъ колесъ токи въ различныхъ стержихъ неодинаконы и распредълены такъ, какъ показано на фиг. 24 соотвътственной толщиной лиши. Вычисление потерь въ такой обмоткъ было бы чрезвычайно сложно, если бы не удалось найти математическато выражения, апалогичнаго закону Джауля для обычныхъ обмотокъ. Для вычисления на практикъ лучше всего подходятъ формулы Рипуа.

Общія тепловыя потери въ такой обмотків суть

$$V = \xi l_q^2 R_q$$
 , (131)

ідів \mathfrak{J}_q —сила тока, эквивалентная вторичному току, а R_q — сопротивленіе, эквивалентное сопротивленію обычной обмотки; при этомъ

$$R_q = r_r + (2\pi p)^2 r_s$$
 , , , , , (132)

гдѣ r, сопротивленіе колецъ, замыкающихъ на короткое стержин обмотки, если они разрѣзаны и включены послѣдовательно. Такимъ образомъ

$$r_r = 2 \frac{0.02 \, l_r}{S_r} = \frac{0.04 \, l_r}{S_r} \dots$$
 (133)

гдѣ l_r обозначаетъ длину кольца въ метрахъ, а S, —попереч ное сѣченіе въ кв. мм; 0.02 -удѣ, ьное сопротивленіе мѣди при 70^3 С, r_s —сопротивленіе всѣхъ стержней при параллельномъ включения, т.-е.

$$r_s = \frac{0.02 \, l_s}{N_0 \, S_s} \dots \dots \dots$$
 (134)

 l_s —длина, S_s поперечное сѣченіе одного стержня, а N_o — общее число стержней ротора.

Отеюда (по ур. 131 п 132) гепловыя потерн въ двухъ кольцахъ будуть \mathfrak{F}_q r_r и въ стержняхъ \mathfrak{F}_q $(2\pi p)^2 r_s$.

Эквивалентная спла тока будеть

$$\vartheta_{\mathfrak{q}} = \frac{N_2 \mathcal{E}_9}{2 \pi p} - \dots \dots (135)$$

гдь ∂_2 —токь въ одномъ стержив. Последній находится изъ закона равенства первичныхъ и вторичныхъ ампервитковъ при значительной нагрузкв. Такъ какъ въ этой обмоткт, вигковъ не существуеть, то получимъ, что законъформу прустся такъ: произведение силы тока на число стержней въ стат рр.

н ротор'в одно п то же. Обозпачивъ число стержцей статора черезъ N, получимъ

Отсюда

Съ помощью этихъ формулъ легко расчитать обмоткубъличье колесо. Ръшимъ теперь вопросъ, какіе размъры необходимо придать стержиямъ и кольцамъ ротора для бъличьяго колеса, для замъны имъ ротора нашего примъра, при чемъ мощность, коэфф, мощности и коэфф, полезнаго дъйствия должны остаться тъми же. По стр. 105 тепловыя потери въ роторъ пашего двухсильнаго двигателя равны 99 ваттамъ при полной нагрузкъ. Поэтому мы должны положить

$$\Im_{q^2} r_q = 99$$

 Π_0 даннымъ стр. 112 $N_1=13.48=624$ и по фиг. 20 для полезной мощности въ 2 лош. силы $\beta_1=10$.

Отсюда

$$\mathfrak{J}_q = \frac{99}{497^2} = \frac{99}{247000} = 0.0004.$$

Относительно размѣровъ стержней и замыкающихъ колецъ мы имѣемъ свободный выборъ постольку, поскольку мы можемъ распредълить меж цу пими общия потери. Допустивъ распредъление потерь поровну между стержнями и кольцами, имѣемъ

$$r_r = (2\pi p)^2 r_s = \frac{R_q}{2} = 0,0002$$

Принявъ сједній ціаметръ кольца равнымъ 175 мм., соотв'ятственно наружному діаметру ротора, равному 198,8 мм, получимъ среднюю длину кольца

$$l_r = 0.55$$
 метра.

Съченіе же кольца, по равенству (193)

$$S_{i} = \frac{0.04 \cdot 0.55}{0.0002} = 110 \text{ kb, mm.}$$

Далье имвемъ

$$R_{\bullet} = \frac{0,0002}{(2\pi2)^9} = \frac{0,0002}{158} = 1,27.10^{-6}$$

Роторъ съ кольцами нашего двигателя имѣлъ 60 каналовъ. Для ротора же въ формѣ бѣличьяго колеса мы дѣлаемъ въ нѣляхъ облегченія пуска въ ходъ (гл. 10) 61 каналъ. Возьмемъ длину стержня между серединами колецъ равной 0,1 метра, соотвѣтственно длинѣ сердечника ротора въ 8,2 см. Тогла но ур. (134) сѣченіе стержня будетъ

$$S_s = \frac{0.02 \cdot 0.1}{61.1,27}$$
 . $10^6 = 26$ кв. мм.

При круглыхъ стержияхъ діаметръ равенъ 5,8 мм.

42. Ириближенное вычисление коэффиціентовъ вощности и полезнаго дъйствія.

Иногда бываеть необходимымь, хотя бы только приближенно, но быстро вычислить для определенной силы тока двигателя коэффиціенть мощности и коэффиціенть полезнаго тфйствія. Это возможно сділать, не вычисляя коэффиціента разсъяшя и не строя круговой діаграммы, слъдующимь образомъ. Сперва вычисляють токъ намагниченія З_ж по ур. (129). При этомъ вмъсто сопротивленія R, первичному магнитному потоку достаточно подставить сопротивление R общему потоку, такъ какъ они мало отличаются другъ оть друга и такимъ образомъ вычислять сопротивленіе первичному потоку раз-съцнія R_1 нъть необходимости. Принимая, что токъ намагниченія совпадаеть съ безваттной составляющей тока 31, какъ въ реактивной кагушкъ, получимъ, что ваттная составляющая последняго равна $\sqrt{\overline{\beta_1}^2 - \overline{\beta_0}^2}$ Ошибка, которая получается прп этомъ, видна изъ фиг. 77 и состоитъ въ томъ, что въ прямоугольномъ треугольникв АОК вместо тета OR мы беремъ отръзокъ OS. Умноживъ полученную величину ваттной составляющей тока на тройное (или двойное) фазное напряжение, получимъ потребляемую двигателемъ мощность при ток \mathbf{k} $\mathbf{\delta}_1$. Отношение этой мощности къ вольть амперамъ (3 $\mathfrak{I}_{\mathfrak{t}} P_{\mathfrak{t}}$ или 2 $\mathfrak{I}_{\mathfrak{t}} P_{\mathfrak{t}}$) даеть коеффиціенть мощности съ тою же точностью, съ какой получена потребляемая мощность. Для получевія мощности двигателя необходимо иль потребляемой двигателемъ мощности вычесть общія потери въ немъ. Потери въ меди и железе можно вычислить способами, указанными въ 40 главъ, а потери на треніе можно взять изъ кривой фиг. 112, если нъть возможности непосредственно измърить общія потерн холостого ходв. Отношеніе отдаваемой мощности къ потребляемой даетъ коэффиціенть иолезнаго дів . ствія.

Еще проще опредълить приближенно мощность, коэффиціенть мощности и коэффиціенть полезнаго дъйствія двигателя, если возможно измърить потребляемую двигателемъ мощность при данной нагрузкъ и при холостомъ ходъ, а также токъ холостого хода. Послъдній приблизительно равенъ току намагниченія З_м, такъ что послъдняго нътъ необходимости вычислять.

43. Опредъление разибровъ проектируещаго двигателя.

Хоти рѣдко кому приходится проектировать заново двигатель, не пользуясь совершенно данными о существующихъдвигателяхъ, но ради полноты приведемъ ходъ такого разсчета,

Понятно, что при началь расчета ноебходимо имъть какойлибо исходный пункть. Если же такового не имъется, то приходится задаваться на удачу какимъ-либо оеновнымъ размъромъ, но тогда самый расчетъ можеть слишкомъ затянуться. Удобнъе въ такомъ случат задаться однимъ изъ размъровъ полюсной поверхности или потокомъ на пару полюсовъ. Укажемъ адъсь на формулу Зенгеля, какъ на одну изъ удобныхъ неходныхъ формулъ; она даетъ потокъ на пару полюсовъ

$$\Phi_1 = 3.10^5 \sqrt{\frac{\overline{PS.n_1}}{c_1}} \dots \dots (138)$$

гдѣ PS — нормальная мощность, n_i — синхронное число оборотовъ въ минуту и e_1 -число періодовъ тока въ секунду. Далъе по числу періодовъ и числу оборотовъ получимъ число полюсовъ, причемъ число полюсовъ, конечно, должно быть четное. Исходя наъ допускаемой индукцій въ междужельзномъ пространства и изъ опредъленнаго по формула (138) потока Φ_{11} получимъ величину полюсной поверхности. По потоку и напряжению, для котораго предназначенъ двигатель, найдемъ число витковъ w_1 . По нормальной мощности, коэффиціенту мощности и коэффиціенту полезнаго дійствія получается первичная сила тока. По последнему и допускаемой плотности тока въ первичной обмоткъ, получимъ съчеще проволоки обмотки. Принимая же во вниманіе число витковъ и изоляцію, получимъ размёры каналовь. По величинё индукціи, допускаемой въ зависимости отъ цотерь, получимъ съченія зубцовъ. Такъ какъ величина полюсной поверхности опредълена раньше, то отеюда получается длина двигателя въ осевомъ направлении. По величинъ индукция, допускаемой въ ярмъ, получимъ его съчение.

Послѣ такого приближеннаго вычисленія главныхъ размѣровь, необходимо найти длины проволокъ и потери въ мѣди при нормальной нагрузкѣ. Сила тока въ роторѣ найдется изъ равенства первичныхъ и вторичныхъ ампервитковъ. Скольженіе при нормальной нагрузкі опреділится по потерямь нь міди

ротора V по уравн. (11). Если послъ приближеннаго вычисленія потерь въ жельзъ и мъди и взятыхъ изъ фиг. 112 потерь на трене не получится желаемаго коэффиціента полезнаго дъйствія, то полученные размъры нужно измънить соотвътствующимъ образомъ и снова произвести вычисление.

По величинъ наибольшаго желаемаго коэффиціента мощности получимъ коэффиціенть разсіянія и затімъ по току холостого хода, который желають допустить,—магнитное со-противленіе общему потоку и потоку разс'янія. По посл'яд-нимь опредёлится междужелёвное пространство и разм'яры вазора между краями вубцовъ.

Какъ видно изъ приведеннаго хода расчета, проэктирующій можетъ достигнуть желаемой цёли весьма различными способами, конечно въ границахъ заданія. Отъ его умѣнья н опытности зависить достижение цели при наилучшихъ коэффиціенть мощности, коэффиціенть полезнаго дъйствія способности къ перегрузкъ, начальномъ вращающемъ моментъ, наименьшемъ нагръвани п относительно маломъ въсъ двигателя.

Основныя формулы.

																			(λτp.
u	=	$\frac{c_1}{p}$.								•		•		-		•				9
		$\frac{\omega_1-\omega_1}{\omega_1}$			$\frac{-n}{t_1}$	ė.													٠	11
		$\frac{\omega_2-\omega_2}{\omega_2}$. ,													96
		$\frac{s'}{s'-1}$,				87
n,	=	$n_1 (1 -$	· s) .										٠							11
r_{I}		r _i s																		12
ω ₁	=	$\frac{2\pi c_1}{p}$	٠.			-	٠.													14
W	,=	w., . M.																		13
111	ı =	$\omega_1 \cdot M$.				•			•	•	•	•		•	•	•	•		•	13
] }'	·	$2 = c_1$	(1 —	s) A	<i>t.</i> .													,		28
		$(W_1 -$																		13
		s . W_1																		13
! *	=	s 1 s	W ₂ .																•	13
		$m \cdot r_2 \cdot c$																		14
M	=	$\frac{p}{2\pi \cdot e}$	<u>V</u>													٠		•		14
M	==	1 736	$\frac{p}{2\pi \cdot \epsilon}$	V c, s	ло	m,	e	-			•									14
M	=	0,0162	$\frac{p \cdot V}{c_1 s}$	— кл	FM	πp.														14
M	=	0,0162	$\frac{pV}{c_1}$	клг	мтр						••									15
M	=	$\pi \cdot m \cdot j$	p. w _* 2	Фя	r_2^{2}	+-	92 (2 93 (2	c ₁ ≥ =	s C _J	L_2	,')²	,								16

			Стр.
$M = \frac{m \cdot p \cdot w_2^2 E_1^2}{2\pi \cdot w_1^2 \cdot \gamma^2} \cdot \frac{r_2 \cdot s}{c_1 [r_2^2 + s^2 (2\pi c_1 L_2^T)^2]}$. 17
$M_{max} = \frac{m \cdot p \cdot w_2^2 \cdot E_1^3}{8\tau^2 \cdot w_1^2 \cdot \gamma^2 \cdot c_1^2 \cdot L_2'} \cdot \dots \cdot \dots$. 18
$\frac{M}{8\tau^2} \cdot w_1^2 \cdot \gamma^2 \cdot c_1^2 \cdot L_2'$	•	• •	
$s = \frac{r_2}{2\pi} \frac{r_2}{c_1 \cdot L_2}$, условія для наибольшаго вр	о т	aro.	
-1	•	2. 0	. 17
$M_n = \frac{p}{2\pi \cdot c_1} m r_2 \mathcal{S}_2^2 \dots \dots \dots \dots$ $m \cdot n \cdot r_n = w^2$,	. 22
$\mathbf{M}_{a} = \frac{m \cdot p \cdot r_{2}}{2\pi \cdot c_{1}} \cdot \frac{w_{1}^{2}}{w_{2}^{2}} \mathfrak{J}_{1}^{2} \ldots \ldots \ldots \ldots$. 22
$M_{a} = rac{m \cdot p \cdot r_{2}}{2\pi \cdot c_{1}} \cdot rac{w_{1}^{2}}{w_{2}^{2}} \mathfrak{F}_{1}^{2}, \dots \dots onumber$ $M_{a} = rac{m \cdot p \cdot w_{2}^{2} E_{1}^{2}}{2\pi \cdot w_{1}^{2} \cdot r_{2}^{2}} \cdot rac{r_{2}}{c_{1} \left\{ r_{2}^{2} + (2\pi \cdot c_{1} L_{2}^{\prime})^{2} \right\}} onumber$. 23
$\tau_1 = \frac{R}{R_1}$			
$ au_2=rac{R}{R_2}$. 55
$v_1 = \begin{bmatrix} R \\ R_1 \end{bmatrix}$			
$v_2 = rac{R}{R_2}$			
$v = 1 + r_1 \dots \dots$		•	. 55 , 56
$\overline{z} = \overline{z_1} + \overline{z_2} + \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$	٠		. 50 · 57
v_1 $v_2 = 1 + \tau$	•	•	•
$\varepsilon = 1 - \frac{1}{v_1} \frac{1}{v_2} \dots \dots \dots$	•	•	. 56
$(\cos \varphi_1)_{max} = \frac{1}{1+2\tau} \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots$. 6 3
$W=\Im,\;E_2\cos x+\Im_3E_3\cos \varphi$ (мощность трехфазнаго	T 03	ка)	. 96
$\Phi_{i} = egin{array}{c} E_{1} \cdot 10^{8} & \Pi_{0}$ Потокъ и элдв. сила трехф двигателя	þaai	H a r	o . 112
$S_{\alpha} = p \cdot R_1 \cdot \Phi_1$ Токъ намагниченія трехо	þaa:	наг	o . 125
$\mathfrak{J}_0 = \{ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	þaa	наг	o - 125

Главитйшія обозначенія,

Здѣсь указаны страницы, гдѣ дано оиредѣленіе данной величины, или гдѣ она встрѣчается впервые.

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tr.
(۱)		угловая скорость вращающагося поля	14
#) <u>o</u>	_	угловая скорость ротора	11
×	-	толщина кран головки зубца или толщина мостика между	
		зубцами,	113
В	****	магнитная индукція	2
l		длина желѣзнаго сердечника статора (и ротора) въ осс-	
			112
3			128
M	_	вращающій моменть	12
Ma	_	начальный вращающій моменть	14
ò	_	длина междужелъвнаго пространства	113
8	_	ширина вазора между головками вубцовъ	13
e	_	электродвижущая сила, мгновенное значение	1
8		" "дъйствующее "	ı
E.	_	" "амплитуда "	ı
à	_	вторичная элдв. сила, индуктируемая всѣмъ вторич	
5		нымъ потокомъ	20
on.		вторичная элдв. сила, индуктируемая общимъ потокомъ	16
		коэффиціенть разсвянія по Behn-Eschenburg у ,	57
		коэффиціенть подезнаго дъйствія	29
'n		коэффиціенть гистерезиса (Пітейнметца),	128
•			116
7	4	потери въ жельзь	29
			112
		потери мъди статора	29
i		сила тока, мгновенное значение	1
		сила тока, дъйствующее значение	ı
-		сила тока, амплитуда	ı
		токъ намагниченія	117
,,,	-0		H
		напряженіе на зажимахъ, дъйствующее	57
•		длина пути магнитных линій	2
		длина пути магнитных линів	_
		число фазь.,	14
78	-	число фазы. , ,	1 1

															CTP,
М		коэффиціенть взаимной пидукціп								٠.		,	٠	,	15, 56
jų.	_	магнитная проницаемость						,			,				2
v_i	_	число періодовъ первичнаго тока.	,												9
c_{g}	_	" вторичнаго ".											,	,	11
N.		число витковъ одной катушки													2
w,	(w_{i})	₂) — число витковъ всѣхъ катушекъ	o	д	ОE	ij	₫	าสอ	ВЫ						56
W_1	-	электрическая мощность		,											13
W_2	-:	механическая мощность		4										÷	13
	-	полезная мощность													-263
p	-	число паръ полюсовъ		,		•									0
Q_{-}	000	потребляемая мощность		÷	-					ri.		4		,	29
R_{\parallel}	-	потери на треніе			-	•								٠	29
4	_	раціусь ,	-		-								•	ī	15
s		площадь съченія												ì.	2
k		\cdot скольженіе $\left(=\frac{\omega_1-\omega_2}{\omega_1}\right)$	٠				•	•			*				11
ș; s		скольженіе $\left(=rac{\omega_2-\omega_1}{\omega_1} ight)$				i,	,			ġ			Ġ		86
×1	-	скольженіе второго двигателя при	К	(C)	ка	Щ	O	S'E	В	H.))	ю	1e	i i	И	90)
ર	-	коэффиціенть формы привой								1		ď.		•	F
=	-	коэффиціенть разсвявія Гейданда													55
H1	_	число оборотовъ поля													9
169	_	число оборотовъ ротора						,	,						11
V	_	потери въ мъди потора									٠				1.3
ø		коэффиціенть разсілнія Гопкинсо	181				-							,	55
*	_	электрическое сопротпвление			0			ě					L		ı
R		магиптное сопротивленіе				٠.	,			٠,					2
ø	_	потокъ, меновенное значение													1
Φ		" амплитуца													1
(1)	1	(=2 π c) — угловая скорость							1					,	1

Алфавитный указатель.

A

Асинхронный генераторъ 82. двигатель 10.

Б.

Варабанная обмотка 7. Вени-Еschenburg'a, возффиціонта разсканія—36. Вочковидная обмотка 37, 49.

B

Видки (соединеніе обмотокъ) 37, 45. Возвратная волнообразная обмотка 45, 49. Волнообразная обмотка 35, 37, 42, 45. Вращающееся магнитное поде 3. Вращающів моментъ 12, 13, 64.

> " навбольшій 17, 69. " неравном'єрный 25. " ирппуск'я въ ходъ 14.

Встрачное включеніе 76. Вторичное разсаяніе 15.

Γ.

Генераторъ 82. Генианда, коэффиціенть разскинія—55. круговая діаграмма—58. Гистереансь 27, 128. Гонкинсона, коэффиціенть разскинія 55.

Д.

Двухфазное вращающееся ноле 4. Двухфазный двигатель 3, 112, 117, 119. Піаграмма трансформатора 52. Длина жвлёза 114. " полюса 112. Дуги (соединенія обмотокь) 37, 38, 42.

Ж.

Жидкій пусковой реостать 74.

3

Валоръ между головками зубцовъ 126. Звёздой, соединеніе—6, 78. H.

Памъритель скольженія 107. Паогнутая катушка 40. Индукціонный двигатель 10. Нядукціонное сопротивленіе 1. Искусственная пулевая точка 95.

ĸ

Каскадное видоченіе 81, 90.
Кольцевая обмотка 6.
Коротко-заминутый роторъ 22, 32.
Корфиціенть взанипой яядукція 16.
"мощности 94, 97, 133.
"навбольшей 62, 124.
Корфиціенть подезнаго дійствія 27, 98, 133.
Корфиціенть разсвинія 118.

формы кривой 125.

Магнитодвижущая сила 2, 115. Магнития индукція 2, проинцаємость 2, 120. Магнитию сопротивленіе 2, 120. Междужелізное пространство 121, 126. Методь двухь ватгиетровь 96. Моханическая мощность 27, 63, 85. Миогополюсные дингатели 8. Мощность механическая 27, 63, 85.

нан**бол**ьтая 69. нормальная 31.

полезная 29.

, потребляемая 29, 94. электрическая 82, 94.

H

Наибольшій вращающій моменть 18. поффиціентьмощности 62,124. Наибольшая мощность 69. Начальный вращающій моменть 20. Неранеоміршій вращающій моменть 25. Нормальная мощность 31. Нудевая точка, искусственная—95.

Ð.

Обмотва высокаго напражения 40.

на подобы бидичьиго колеси 33.

петлеобразная 35, 38, 39. постояннаго тока 46.

Общій потокъ 15, 52. Основные законы L.

Отрицательное скольжение 82.

n.

Перекрещивающися соединовів 37, 45. Церенапряжение 80. Плотность потока (надукція) 2. Поле трехфизиато тока 5. Полезная мощность 94, 97, 133. Полное споротивление 1. Потори въ медя 194, 127. ва троню 66, 99, 125.

ходаетого хода 99, 128. Потоки разсвавів 53. Предельная нагрузка 19. Пусковой реостать 31, 73.

P.

Газытры двигателя 134. l'язстяніе вокругь головокь катушевь 128. Центробъжный регуляторь 75.

каналовъ 122. Реактиннан катушка 77. Регулигованіе числа оборотовъ 81. Роды обмотокъ 35. Роторъ 5.

Силь таги, ньчальная — 15... Синхронный двигатель 9. Скольженіе 10, 11, 12, 68, 105. Сопротивлоніе, нидуктивнос.... 1. мыгонтное -2, 120. 1* no.gooe --- 1.

Статоръ 5.

Тепретическій холостой ходъ бід. Токъ, намагничнивощій-62, 124. Токи Фуко 27, 128. Гормать 88, 102. Треугольникомъ, соединеніе - 6, 78.

Угловая скорость [1.

Трехфьзный токъ 5.

Ф.

Фиктивный потокъ 54, 109.

X.

Холостой ходь 52, 611. теоротическій--60.

Чешуйчатая обмотка 43. Число оборотовъ, теоретическое - 9 Число паръ полюсовъ 8.

нереминь тока 9. періодовъ 9, 11.

Электрическая мощность 82, 94.